

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: SPIE STS a.s.

Dobronická 1256
148 00 Praha 4

IČ : 01676342

DIČ : CZ01676342

Registrováno u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 19122

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **200300009**

Objednávka : RD 201060468

Telefon :

Fax :

E-mail : info@stsecurity.cz

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení : 8683942 / 0800

KS:

Příjemce : VÚ 7830

Gen. Píky 1
160 01 Praha 6

IČ :

DIČ :

Odběratel : Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 60162694

DIČ : CZ60162694

Datum splatnosti : 06.03.2023

Datum vystavení daňového dokladu : 05.01.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.12.2022

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : S2022/0922-2023/0001

Způsob dopravy :

Zakázka : 350102

Text položky

Množství MJ

J.cena bez DPH

Celkem bez DPH

Sazba DPH

Částka DPH

Celkem s DPH

Fakturuje Vám na základě uzavřené rámcové
dohody 201060468 provedené opravy za období
1.12.-31.12.2022 dle příloh.

1,00

199 735,87

199 735,87

21

41 944,53

241 680,40

1,00

199 735,87

41 944,53

241 680,40

Fakturace celkem Kč

241 680,40

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	199 735,87	41 944,53	241 680,40
		199 735,87	41 944,53	241 680,40

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Kontakt: Martina Štrelková
tel. +420 775 755 823
email: martina.strelkova@stangl-technik.cz

SPIE STS a.s.

Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
IČO: 01676342 / DIČ: CZ01676342
info@stsecurity.cz
www.spie-sts.cz

VeOS VP

Došlo: 6.2.2023 listů:

Potvrzuji, že rozsah
realizované služby
souladí se smlouvou.
Převzal dne: 10 -01- 2023

Ing. KUTINA Jaroslav



Vystavil : Řezáčová Veronika

Faktura : 200300009

Strana: 1 / 1

ZPRÁVA O PROVEDENÍ OPRAV ZA OBDOBÍ 1. - 31. prosince 2022 PROTOKOL – PŘEJÍMKA DÍLA

V souladu s čl. III, odst. 3.1 a souvisejícím čl. IV, odst. 4.4 RD č.201060468 uzavřené mezi ČR – MO / ředitelem ONI SVA MO a firmou ST Security a.s. ze dne 30.12.2020, dochází mezi zúčastněnými stranami k převímce níže uvedených oprav za období 1.-31. prosince 2022

S	SZ	objekt	syst.	Požadavek na opravu	datum		cena
					nahlášení	realizace	celkem
2626R	2022/0922	MO-G	SKV	trakt A, 1.PP, m.č. 037 - porucha videotelefonu.	01.11.2022	01.11.2022	1 660,00 Kč
2626R/1	2022/0922	MO-G	SKV	trakt A, 1.PP, m.č. 037 - porucha videotelefonu.		09.12.2022	14 707,00 Kč
2641	2022/0932	MO-V	PZTS	perimetr - porucha LD 16.	03.11.2022	03.11.2022	2 900,00 Kč
2641/1	2022/0932	MO-V	PZTS	perimetr - porucha LD 16.		10.11.2022	1 660,00 Kč
2641/2	2022/0932	MO-V	PZTS	perimetr - porucha LD 16.		23.12.2022	5 750,00 Kč
2661	2022/1023	MO-V	SKV	bud. I, 1.NPc, m.č. 59 - porucha interní komunikace COTAG CU10.	05.12.2022	05.12.2022	1 780,00 Kč
2662	2022/1024	MO-V	PZTS	perimetr - porucha baterie v kabelové jednotce 5/6.	05.12.2022	05.12.2022	1 931,04 Kč
2663	2022/1025	MO-G	SKV	trakt A, 5.NP, m.č.51a - porucha funkce poplachu dlouho otev. dveří u čt. 101.	06.12.2022	06.12.2022	1 660,00 Kč
2664	2022/1030	MO-V	PZTS	bud. VII (brána V1) - porucha komunikace Interkom mezi V1 a bud. X.	06.12.2022	06.12.2022	53 182,10 Kč
2665	2022/1027	MO-V	PZTS	bud. I, 4.NPc, m.č. 383 - porucha PIR.	07.12.2022	07.12.2022	580,00 Kč
2666	2022/1028	MO-V	PZTS	bud. I, 4.NPc, m.č. 386 - porucha PIR.	07.12.2022	07.12.2022	580,00 Kč
2667	2022/1029	MO-V	PZTS	bud. I, 4.NPc, m.č. 387 - porucha PIR.	07.12.2022	07.12.2022	580,00 Kč
2668	2022/1038	MO-G	CCTV	perimetr (vjezd Banskobystrická) - ztráta videosignálu kamera GM079.	09.12.2022	09.12.2022	2 820,00 Kč
2669	2022/1039	MO-V	PZTS	bud. I, 1.NP, m.č. 7 - porucha zastřežení ZO.	09.12.2022	09.12.2022	2 280,00 Kč
2670	2022/1041	MO-V	PZTS	perimetr V2 - tamper na infrazávoře.	12.12.2022	12.12.2022	580,00 Kč
2671	2022/1043	MO-V	PZTS	bud. VII, 1.NPa, chodba u m.č. 131 - porucha baterie na DGP 3.12.	12.12.2022	12.12.2022	2 133,00 Kč
2645R	2022/1042	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č. 3/23.	12.12.2022	12.12.2022	3 400,00 Kč
2672	2022/1044	MO-G	SKV	trakt A, 6.NPd, chodba u m.č. 14 - chodba provoz - tamper na dveřích do ZO.	12.12.2022	12.12.2022	2 860,00 Kč
2673	2022/1045	MO-V	PZTS	bud. I, 1.NPc, m.č. 11 - trvale sepnutý prvek PIR.	13.12.2022	13.12.2022	580,00 Kč
2674	2022/1046	MO-V	PZTS	bud. I, 2.NPa, m.č. 116 - trvale sepnutý prvek PIR.	13.12.2022	13.12.2022	580,00 Kč
2675	2022/1047	MO-A	SKV	3.NP, trakt (H), m.č. 138 - porucha zámku dveří.	13.12.2022	13.12.2022	3 370,00 Kč
2676	2022/1048	MO-V	IBRS	bud. I, 1.NPb, m.č. 2 - porucha větráku PC Klient.	13.12.2022	13.12.2022	1 700,00 Kč
2676/1	2022/1048	MO-V	IBRS	bud. I, 1.NPb, m.č. 2 - porucha větráku PC Klient.		15.12.2022	5 682,00 Kč
2677	2022/1050	MO-K	PZTS	bud. 5, 2.NP, m.č. A 211 - tamper MG okno.	13.12.2022	13.12.2022	580,00 Kč
2678	2022/1051	MO-G	CCTV	trakt A, 5.NP, m.č.51a - porucha kamery č.5-1/5.	13.12.2022	13.12.2022	3 580,00 Kč
2679	2022/1055	MO-A	SKV	vestibul - vchod - porucha motoru turniketu č. 1.	14.12.2022	14.12.2022	1 080,00 Kč
2679/1	2022/1055	MO-A	SKV	vestibul - vchod - porucha motoru turniketu č. 1.		14.12.2022	48 708,43 Kč
2651R	2022/1057	MO-G	PZTS	Trakt A, 2.NP, m.č.49a - tamper na MK dveře.	15.12.2022	15.12.2022	1 660,00 Kč
2652R	2022/1059	MO-A	SKV	1.NP, vestibul - vchod - porucha turniketu č. 1.	15.12.2022	15.12.2022	1 080,00 Kč
2652R/1	2022/1059	MO-A	SKV	1.NP, vestibul - vchod - porucha turniketu č. 1.		20.12.2022	2 931,30 Kč
2680	2022/1062	MO-A	PZTS	trakt G, 3. NP, m.č.178 - porucha zdroje 22.1. u ATS A 22.	16.12.2022	16.12.2022	4 366,00 Kč
2681	2022/1066	MO-V	PZTS	bud. I, 1.PPc, vchod u jídelny - tamper MK dveře.	19.12.2022	19.12.2022	1 160,00 Kč
2682	2022/1070	MO-G	PZTS	trakt A, 6.NP, m.č. 41 - porucha magnetu na mříži.	19.12.2022	19.12.2022	1 660,00 Kč
2683	2022/1073	MO-K	SKV	vchod do AP - porucha zámku dveří.	20.12.2022	20.12.2022	1 660,00 Kč
2684	2022/1081	MO-G	CCTV	1.PP, m.č.37 - porucha ventilátoru HDD u DLM 6.	22.12.2022	22.12.2022	1 700,00 Kč
2685	2022/1083	MO-A	PZTS	trakt J, 5.NP, m.č. 58 - porucha MG okno.	22.12.2022	22.12.2022	1 680,00 Kč
2686	2022/1085	MO-K	PZTS	bud. 5, 1.NP, m.č. B126-recepce - porucha baterie na UPS 750 XL.	23.12.2022	23.12.2022	4 766,00 Kč
2687	2022/1085	MO-R	SKV	2NP, chodba -separačky - porucha čteček č.7,8.	23.12.2022	23.12.2022	1 080,00 Kč
2688	2022/1086	MO-R	SKV	2NP, m.č.132 - porucha čteček č.29,30.	23.12.2022	23.12.2022	580,00 Kč
2689	2022/1088	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č.1/9.	27.12.2022	23.12.2022	1 660,00 Kč
2690	2022/1089	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č.2/10.	27.12.2022	23.12.2022	0,00 Kč

2689R	2022/1090	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č. 1/9.	27.12.2022	24.12.2022	2 240,00 Kč
2690R	2022/1091	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č. 2/10.	24.12.2022	27.12.2022	0,00 Kč
2691	2022/1092	MO-G	CCTV	trakt II, 3.NP, chodba - porucha kamery č. 74-5/15.	28.12.2022	28.12.2022	1 809,00 Kč
2692	2022/1093	MO-V	CCTV	perimetr - porucha kamery č. 4/4.	28.12.2022	28.12.2022	1 160,00 Kč
2693	2023/0001	MO-A	CCTV	m.č.188 - porucha ventilátoru Intalex 2.	30.12.2022	30.12.2022	1 660,00 Kč
							199 735,87 Kč

Zúčastněné strany stvrzují svým podpisem řádné provedení a převzetí díla.

V Praze dne 30.12. 2022

Za Dodavatele:

Za Objednatele:

SPIE STS a.s.
 Dobronická 1256, 148 00
 IČO: 01676342, DIČ: CZ015
 info@stsecurity.cz
 www.spie-sts.cz

Ing. KUTINA Jaroslav
 10 -01- 2023

**Seznam evidenčních čísel Provozních knih s uvedením listu zápisu
jednotlivých servisů (S) účtovaných na faktuře číslo 200300009 ze
dne 5.1.2023**

S	Evidenční číslo Provozní knihy	list
2626R	29335/2022-7830/15	5
2641	29335/2022-7830/1	6
2661	29335/2022-7830/8	4
2662	29335/2022-7830/1	6
2663	29335/2022-7830/15	5
2664	29335/2022-7830/1	6
2665	29335/2022-7830/1	6
2666	29335/2022-7830/1	6
2667	29335/2022-7830/1	6
2668	29335/2022-7830/12	14
2669	29335/2022-7830/1	6
2670	29335/2022-7830/1	6
2671	29335/2022-7830/1	6
2645R	29335/2022-7830/5	4
2672	29335/2022-7830/15	5
2673	29335/2022-7830/1	6
2674	29335/2022-7830/1	6
2675	29335/2022-7830/20	4
2676	29335/2022-7830/1	7
2677	29335/2022-7830/22	7
2678	29335/2022-7830/12	14
2679	29335/2022-7830/20	4
2651R	29335/2022-7830/11	17
2652R	29335/2022-7830/20	4
2680	29335/2022-7830/11	17
2681	29335/2022-7830/1	7
2682	29335/2022-7830/11	17
2683	29335/2022-7830/24	4
2684	29335/2022-7830/12	14
2685	29335/2022-7830/17	11
2686	29335/2022-7830/22	7
2687	29335/2022-7830/27	15
2688	29335/2022-7830/27	15
2689	29335/2022-7830/5	4
2690	29335/2022-7830/5	4
2689R	29335/2022-7830/5	4
2690R	29335/2022-7830/5	4
2691	29335/2022-7830/12	15
2692	29335/2022-7830/5	4
2693	29335/2022-7830/18	5

10 -01- 2023

Ing. KUTINA Jaroslav

