

Technická specifikace a cena kancelářských KLIMA zařízení - Praha

Poř. číslo	Vnitřní jednotka				Venkovní jednotka				Chladivo		Typ pobočky	Adresa umístění jednotky	Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrolo- vaných jednotek	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly v Kč bez DPH
	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Typ	Množství v kg						
1	LG	nezištěno	1	nezištěno	LG	MU5M29	1	nezištěno	R410A	1,9	Pošta	Praha 1 Jindřišská 14		2	2	612,00
2	Toshiba	nezištěno	1	nezištěno	Toshiba	RAV-SP804 AT-E	1	nezištěno	R407E	2,3	Pošta			2	2	612,00
3	SAMSUNG	nezištěno	1	AQV18856X	SAMSUNG	AQV18PSBXH	1	Y3Y5PAEB1000D1T	R410A	1,9	Pošta			2	2	612,00
4	SAMSUNG	nezištěno	1	AQV18856N	SAMSUNG	AQV18PSBXH	1	Y3Y4PAEB100187P	R410A	1,9	Pošta			2	2	612,00
5	SAMSUNG	nezištěno	1	AQV1885BX	SAMSUNG	AQV18PSBXH	1	Y3Y5PAEB100134L	R410A	1,9	Pošta			2	2	612,00
6	SAMSUNG	nezištěno	1	AQV1885BN	SAMSUNG	RC052DHXEA	1	Y3Y4PAEB100173A	R410A	1,4	Pošta			2	2	612,00
7	LG	A5VW306FA5	1	nezištěno	LG	ASN12GB1VO	1	011KAYRO2842	R410A	3,3	Pošta			2	2	612,00
8	LG	nezištěno	1	nezištěno	LG	MU5M29	1	011KAVV02590	R410A	1,9	Pošta			2	2	612,00
9	LG	nezištěno	1	nezištěno	LG	MU5M30	1	404KAE00092	R410A	1,9	Pošta			2	2	612,00
10	Toshiba	nezištěno	1	nezištěno	Toshiba	nezištěno	1	nezištěno	R410A	2,3	Pošta			2	2	612,00
11	TOSHIBA	nezištěno	1	nezištěno	TOSHIBA	RAV SM803AT-E	1	nezištěno	R407E	6,7	Pošta			2	2	612,00
12	TOSHIBA	nezištěno	1	nezištěno	TOSHIBA	RAV SM803AT-E	1	nezištěno	R407E	6,7	Pošta			2	2	612,00
13	TOSHIBA	nezištěno	1	nezištěno	TOSHIBA	RAV SM803AT-E	1	nezištěno	R407E	6,7	Pošta			2	2	612,00
14	Toshiba Mini	nezištěno	1	NEČITELNÉ	Toshiba Mini	MCY-MAPO501HT	1	801CO105	R410A	7,2	Pošta			2	2	612,00
15	Toshiba Mini	nezištěno	1	NEČITELNÉ	Toshiba Mini	MCY-MAPO401HT	1	905CO054	R410A	7,2	Pošta			2	2	612,00
16	Hitachi (multisplit)	nezištěno	3	10899	Hitachi (multisplit)	RAM-80QH1	1	QXO100142	R 22	1,5	Pošta			4	2	360,00
17	Hitachi (multisplit)	nezištěno	3	10899	Hitachi (multisplit)	RAM-80QH1	1	QXO100150	R 22	1,5	Pošta			4	2	360,00
18	Winia (multisplit)	nezištěno	3	SJ00000713	Winia (multisplit)	WMH-189BE	1	nezištěno	R 22	0,83	Pošta			4	2	360,00
19	Fuji Electric	nezištěno	1	EO15101	Fuji Electric	RO612LEC	1	EO13602	R 410A	0,8	Pošta			2	2	612,00
20	Fujitsu	nezištěno	1	T005280	Fujitsu	AOYG30LFT	1	nezištěno	R410A	2,1	Pošta			2	2	612,00
21	General Fuji	nezištěno	1	R003941	General Fuji	AOHG24LFL	1	nezištěno	R410A	1,65	Pošta			2	2	612,00
22	Haier	nezištěno	1	AA6L81E0600AF7590015	Haier	HSU-28H03/R2	1	AA6MC1E0600AD7860003	R410A	2,38	Pošta			2	2	612,00
23	Haier	nezištěno	1	AA6L71E0600AD7590054	Haier	HSV-14HV031	1	AA6MD1E0600AB7860017	R410A	0,9	Pošta			2	2	612,00
24	Midea	nezištěno	1	C101006990607A23150028	Midea	MSV1-09HRN1	1	nezištěno	R410A	0,9	Pošta			2	2	612,00
25	Fujitsu	nezištěno	1	E020016	Fujitsu	AOYG18LFC	1	nezištěno	R410A	1,2	Pošta			2	2	612,00
26	Fujitsu	nezištěno	1	E011889	Fujitsu	AOYG18LFC	1	nezištěno	R410A	1,2	Pošta			2	2	612,00
27	Winia	nezištěno	1	QX0100154	Winia	WSH-22 9BE	1	nezištěno	R 22	1,7	Pošta			2	2	360,00
28	Hitachi (multisplit)	nezištěno	2	10899	Hitachi (multisplit)	RAM-80QH1	1	QX0100142/150	R 22	1,5	Pošta			3	2	360,00
29	Winia (multisplit)	nezištěno	2	QX0100150	Winia (multisplit)	WMH-189BE	1	nezištěno	R 22	0,83	Pošta			3	2	360,00
30	Remak	JKL	1	nezištěno	Sinclair	SDV4-160EAA	1	nezištěno	R410A	5,5	Pošta			2	2	612,00
31	Fuji Electric	RO92GC	1	nezištěno	klima syst. split	RSALGSC	1	nezištěno	R410A	0,65	GŘ			2	2	612,00
32	LG	CS18AQ	2	nezištěno	klima syst. multisplit	MU5M30	1	nezištěno	R410A	3,3	GŘ			3	2	612,00
33	Haier	HSV-20403	1	10500620	klima syst. split	HSV-20403	1	AA6I81E0600A759	R410A	2,3	GŘ			2	2	612,00
34	Haier	HSV-14HV031	1	10500620	klima syst. split	HSV-14HV031	1	AA6I81E0600A759	R410A	0,95	GŘ			2	2	612,00
35	Hitachi	WMH18MBE	2	nezištěno	klima syst. multisplit	RAM80QH1	1	10899	R410A	1,5+1,5	GŘ			3	2	612,00
36	Winia	WMH189BE	2	QX0100153	klima syst. multisplit	RAM80QH1	1	QX0100142	R22	1,5+1,5	GŘ			3	2	360,00
37	TOSHIBA	nezištěno	3	nezištěno	klima syst. multisplit	MCY-MAP05014HT	1	nezištěno	R410A	7,5 + 1,5	GŘ			4	2	612,00
38	TOSHIBA	nezištěno	2	nezištěno	klima syst. ultisplitsplit	MCY-MAP0401HT	1	nezištěno	R410A	7,2 + 0,6	GŘ			3	2	612,00
39	Samsung	AQV18PSBx	3	Y3Y5PAEB1000D1T	klima syst. multisplit	AQV18PSBN	3	Y3Y4PAEB100187P	R410A	1,3	GŘ			6	2	612,00

40	GREE	vnitřní nástěnná GMV-N71G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N71G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N26G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N26G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N26G/A3A-K	5	8657970000332 8657970000923 8695080000606 8695080000643 8695080000642	GREE	GMV-224 WL/A-X	1	8636970000322	R410A	7,2	GŘ	Praha 1 Politických vězňů 4	20.8.2023	6	2	612,00
41	GREE	vnitřní nástěnná GMV-N71G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N71G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N26G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N26G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N26G/A3A-K	5	8657970000919 8657970000925 8695080000603 8695080000596 8695080000605	GREE	GMV-224 WL/A-X	1	8636970000307	R410A	7,2	GŘ		20.8.2023	6	2	612,00
42	GREE	vnitřní nástěnná GMV-N45G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N45G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N45G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N36G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N36G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N36G/A3A-K vnitřní nástěnná GMV-N36G/A3A-K	7	8695160000790 8695170000383 8695170000907 8695080000597 8695080000602 8695080000601 8695080000595	GREE	GMV-224 WL/A-X	1	8658070000041	R410A	7,6	GŘ		20.8.2023	8	2	612,00
43	ACSPN	ALC15BR-AFAO	2	CE02569	klima syst. multisplit	AWM15FR-AFAA	2	CE00050	R22	0,772	GŘ	Praha 1 Politických vězňů, Pokladna		4	2	612,00
44	DAIKIN	nezjištěno	4	3037402, 3037401, 3037497, 3037498	VRV DAKIN	nezjištěno	1	3406254	R407C	9,2+2,8	Pošta	Praha 2 Moravská 9		5	2	612,00
45	RHOSS	Chlazení do VZT	1	RHIA 60027B24001	HIROSS chilesr	nezjištěno	1	nezjištěno	R407C	8,55+2,6	Pošta			2	2	612,00
46	není	--	0	--	HTECC	CCVBZ701	1	2603002	R407C	5,8	Pošta	Praha 24 Italská 3		1	2	612,00
47	Flaktgroup	kazetová jednotka	1	nezjištěno	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	Praha 28 Karlovo nám.10	12.05.2026	1	2	612,00
48	LG	UUD3 U30	1	201KCMR0RF19	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	6NP č.m. 612 A	Praha 3 Olšanská 9 administrativní budova NUKIB	30.06.2027	2	2	501,00
49	LG	UUD3 U31	1	201KCAS0RF24	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	6NP č.m. 612 B		30.06.2027	2	2	501,00
50	LG	UUD3 U30	1	201KCEA0RF20	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	6NP č.m. 636 A		30.06.2027	2	2	501,00
51	LG	UUD3 U31	1	201KCLH0Y864	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	6NP č.m. 636 B		30.06.2027	2	2	501,00
52	LG	UUD3 U32	1	201KCKJ0RF21	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	6NP č.m. 636 C		30.06.2027	2	2	501,00
53	LG	UUD3 U33	1	201KCB0RF29	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	6NP č.m. 636 D		30.06.2027	2	2	501,00
54	LG	UUD3 U30	1	201KCHE0RF33	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	5NP č.m. 551 A		30.06.2027	2	2	501,00
55	LG	UUD3 U30	1	201KCPY0RF32	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	5NP č.m. 551 B		30.06.2027	2	2	501,00
56	LG	UUC1 U40	1	202KCFT00N71	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	5NP č.m. 540 A		30.06.2027	2	2	501,00
57	LG	UUC1 U40	1	107KCMR0R867	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	5NP č.m. 540 B		30.06.2027	2	2	501,00
58	LG	UUD3 U30	1	201KJZ0RF28	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	5NP rozvodna elektro		30.06.2027	2	2	501,00

59	LG	UUC1 U40	1	201KCOX1UQ76	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	5NP č.m. 509 A	Praha 3 Olšanská 9	30.06.2027	2	2	501,00
60	LG	UUC1 U40	1	201KCRN1UG70	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	5NP č.m. 509 B		30.06.2027	2	2	501,00
61	LG	ARUM240LTE-5	19	105KCPY1F824	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	5NP		30.06.2027	20	2	501,00
62	LG	ARUM200LTE-5	16	202KCHE0K481	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	5NP		30.06.2027	17	2	501,00
63	LG	ARUM260LTE-5	19	105KCFT1C355	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	5NP		30.06.2027	20	2	501,00
64	LG	CS24AQ	1	002KAF A00387	LG	S24QU (ASUW246C2UO)	1	006KAQJ00044	R410A	1,8	Pošta			2	2	612,00
65	LG	MT12AH	3	nezjištěno	LG	Model FM30AH (A5UW306FA3)	1	nezjištěno	R410A	2,8	Pošta			4	2	612,00
66	LG	S18AH	1	nezjištěno	LG	Model M18AH (A2UH186FAO)	1	nezjištěno	R410A	1,27	Pošta			2	2	612,00
67	LG	MT18AH	2	nezjištěno	LG	Model FM30AH (A5OW306FA3)	1	nezjištěno	R410A	2,55	Pošta			3	2	612,00
68	LG	UT18	1	904KAED00228	LG	Model UU18W (AUUW186D)	1	901KAPB00048	R410A	1,3	Pošta			2	2	612,00
69	LG	S18HP	1	nezjištěno	LG	LG Model S18AHP (ESUH1865DM1)	1	nezjištěno	R410A	1,27	Pošta			2	2	612,00
70	LG	MS12AQ CT24	2	305KAED00188 308KADT00066	LG	LG Model MU5M30 (A5UW30GFAO)	1	308KAPB00008	R410A	3,2	Pošta			3	2	612,00
71	LG	UV36	1	309TAYVU0026	LG	LG Model AU36W (AUUW36602)	1	309KAYR00018	R410A	2,8	Pošta			2	2	612,00
72	LG	UV36	1	309TAQPU0028	LG	Model AU36W (AUUW36602)	1	309KAHG00017	R410A	2,8	Pošta			2	2	612,00
73	Toshiba	SM1102CT-E	2	41100051 41100055	Toshiba	Model RAV- SM1102AT-E	2	409B0231 409B0232	R410A	2,8	Pošta			4	2	612,00
74	LG	MS09AH	2	706KAFX00595 704KAZK06949	LG multisplit	M18AH	1	nezjištěno	R410A	1,35	Pošta			3	2	612,00
75	Haier	AS25S2F2-3, AS25S2F2-3	2	N5M1J0015 N4M1D0039	Haier	2U50S2SM1F	1	N1LCS0057	R32	1,8	Pošta	Praha 31 Chrudimská 2a	15.07.2026	3	2	501,00
76	Haier	AS35S2SF2F, AS35S2SF2F	2	N5KCT0010 N4M1D0032	Haier	3U70S2SR3F	1	ATM1K0031	R32	2	Pošta		15.07.2026	3	2	501,00
77	Haier	AS35S2SF2F, AS25S2F2-3, AS25S2F2-3	3	N5KCT0020 N4M1D0032 N4M1D0037	Haier	4U75S2SR3F	1	AUM1K0090	R32	2,1	Pošta		15.07.2026	4	2	501,00
78	Haier	AS50S2SF2F, AS50S2SF2F	2	N5L3V0003 N5L3V0016	Haier	5U90S2SS3F	1	AUM1M0017	R32	2,4	Pošta		15.07.2026	3	2	501,00
79	Haier	AS50S2SF2F, AS50S2SF2F	2	N5L3V0008 N5L3V0008	Haier	5U90S2SS3F	1	AUM1M0009	R32	2,4	Pošta		15.07.2026	3	2	501,00
80	LG	P18RKVEY	1	303KADT00818	LG	P 18 RKVEM	1	304KAED00396	R410A	2,1	Pošta			2	2	612,00
81	CARRIER	42VMC048N	1	1903V25165	CARRIER	38GL-048G	1	05A0U11693	R410A	4,2	Pošta	Praha 32 Roháčova 23		2	2	612,00
82	CARRIER	42HMC009	2	18039031457 0603V15786	CARRIER	38GL-048G	1	nezjištěno	R410A	4,2	Pošta			3	2	612,00
83	Blue Box	nezjištěno	2	nezjištěno	Blue Box	ALFA CFST81	1	AIKB 010904	R407C	3,7	Pošta	Praha 34 Koněvova		3	2	612,00
84	Sinclair	MV-F18BI	1	9L97890000032	Sinclair	MV-E28BI	1	4K7099000576	R32	2,16	Pošta		21.04.2025	2	2	501,00
85	Sinclair	MV-H09BIF	1	4M96090157764	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		21.04.2025	1	2	501,00
86	Sinclair	MV-H09BIF	1	4M96090157765	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		21.04.2025	1	2	501,00
87	Sinclair	MV-H12BIF	1	4M94890159550	Sinclair	MV-E28BI	1	4K70990005571	R32	2	Pošta		21.04.2025	2	2	501,00
88	Sinclair	MV-H09BIF	1	4M96090157772	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		21.04.2025	1	2	501,00
89	Sinclair	MV-H09BIF	1	4M96090157773	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		21.04.2025	1	2	501,00
90	ACOND	AR6-12HFRNI	1	nezjištěno	ACOND	AR6-12HFRNI	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta	Praha 4 Na strži 42		2	2	612,00
91	AIRLAND	KFR-140DW	1	nezjištěno	AIRLAND	SPLIT	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta			2	2	612,00
92	není	--	0	--	Haier	HAIER AS50S2SF 2F	1	AXKCP0043	nezjištěno	nezjištěno	pošta		03.07.2025	1	2	501,00
93	není	--	0	--	Haier	HAIER AS50S2SF 2F	1	AXKCP0043	nezjištěno	nezjištěno	pošta		03.07.2025	1	2	501,00
94	není	--	0	--	Haier	HAIER AS50S2SF 2F	1	AXKCP0043	nezjištěno	nezjištěno	pošta		03.07.2025	1	2	501,00
95	Haier	HAIER AS50S2SF 2F	1	N5J4H0042	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		03.07.2025	1	2	501,00
96	Haier	HAIER AS50S2SF 2F	1	N5J4H0024	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		03.07.2025	1	2	501,00
97	Haier	HAIER AS50S2SF 2F	1	N5J4H0014	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		03.07.2025	1	2	501,00
98	Haier	HAIER AS50S2SF 2F	1	N5J4H0029	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		03.07.2025	1	2	501,00
99	Haier	HAIER AS50S2SF 2F	1	N5J4H0044	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		03.07.2025	1	2	501,00
100	Haier	HAIER AS50S2SF 2F	1	N4L4E0038	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		03.07.2025	1	2	501,00
101	Haier	HAIER AS50S2SF 2F	1	N5KCT007	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		03.07.2025	1	2	501,00

102	Haier	HAIER AS50S2SF 2F	1	N5KCT0040	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	Praha 41 Hlavní 108	03.07.2025	1	2	501,00
103	není	--	0	--	GREE Free Match	GWHD 36NK6LO	1	9118800002293,00	R32	2,75	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
104	není	--	0	--	GREE Free Match	GWHD 36NK6LO	1	9118800002295,00	R32	2,75	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
105	není	--	0	--	GREE Free Match	GWHD 36NK6LO	1	9118800002298,00	R32	2,75	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
106	není	--	0	--	GREE Free Match	GWHD 21NK6LO	1	9118800008361,00	R32	1,6	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
107	Gree	GREE Fairy	1	4M51600025427	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
108	Gree	GREE Fairy	1	4M51600025558	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
109	Gree	GREE Fairy	1	4M51600025582	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
110	Gree	GREE Fairy	1	4M51600025589	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
111	Gree	GREE Fairy	1	4M51600004772	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
112	Gree	GREE Fairy	1	4M51600004773	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
113	Gree	GREE Fairy	1	4M51600004823	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
114	Gree	GREE Fairy	1	4M51600004871	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
115	Gree	GREE Fairy	1	4M51600001120	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		12.05.2026	1	2	501,00
116	Sinclair	split	2	4E47540000277, 4E47540000295	Sinclair	ASH-24AIE	2	63339947590, 63229929272	R410A	1,9	Pošta	Praha 411 Durychova 972		4	2	360,00
117	3x PEAKE	nezjištěno	3	nezjištěno	3xPEAKE	nezjištěno	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Pošta	Praha 412 Sofijské nám.4/3406		6	2	300,00
118	2x YORK	HEJB30FS	2	404T02118-000 400T02118-000	2xYORK	MOC55635QD _MC55P17G	2	nezjištěno	R407C	1,9 + 4	Pošta			4	2	360,00
119	ACOND	AR8/18HR	1	nezjištěno	ACOND	18HRFN1	1	nezjištěno	R410A	1,48	Pošta			2	2	501,00
120	HAIER HSU	HSU-70TA08	1	nezjištěno	HAIER HSU	SPLIT	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta			2	2	501,00
121	Sonkor International	Vnitřní jednotky Fan Coil + Split	7	6901611281338,69016112813 39,6901611281302,690161128 1304,6901611281308,6901611 281273,6901611281275	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	Pošta	Praha 414_OC Chodov Roztylská 2321/19		7	2	612,00
122	Haier	nástěnná jednotka AS18	2	N2GC20006 N5GC20015	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	Pošta			2	2	612,00
123	ACOND	AR6-12HFRN1	1	nezjištěno	ACOND	12HRFN1	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta	Praha 415		2	2	612,00
124	klimat.systém Hitachi	RPI-15 FSNE	6	531932/7E877304	klimat.systém Hitachi	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Pošta	Podjavorinské 1595/1		7	2	612,00
125	JDK Kolin	nezjištěno	1	nezjištěno	JDK Kolin	nezjištěno	1	nezjištěno	R22	2	Pošta	Praha 418 Novodvorská 434/7		2	2	612,00
126	není	--	0	--	GREE	GOD85W/NhA-T	1	9M77390001249	nezjištěno	nezjištěno	pošta		30.12.2023	1	2	501,00
127	FUJI	RS18VC	1	E004810	FUJI	RO-18UD	1	E003120	R410A	1,9	Pošta	Praha 419 Opatovská 874		2	2	612,00
128	ACOND	AR6-12HFRN1	1	nezjištěno	ACOND	DC inverter	1	nezjištěno	R410A	0,6	Pošta			2	2	612,00
129	Toshiba	RAS-B13 PKVSG-E	1	82501487	Toshiba	RAS-B13 PAVSG-E	1	82600958	nezjištěno	nezjištěno	pošta	Praha 42 Rabasova 1		2	2	612,00
130	Toshiba	RAS-B13 PKVSG-E	1	82501483	Toshiba	RAS-2M18U2AVG-E	1	82800215	nezjištěno	nezjištěno	pošta			2	2	612,00
131	Toshiba	RAS-B13 PKVSG-E	1	82501679	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta			1	2	612,00
132	HAIER HSU	12TA08/R2	1	nezjištěno	HAIER HSU	12TA08/R2	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta	Praha 43 Benkova 2		2	2	612,00
133	Haier	HSU - 35TA08/R2	1	nezjištěno	Haier Inverter	HSU - 35TA/08 R2D8	1	nezjištěno	R32	nezjištěno	Pošta	Praha 45 U plynárny 757/6		2	2	612,00
134	není	--	0	--	GREE	GWHD28NK600 R32	1	4R55320004532	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2027	1	2	501,00
135	není	--	0	--	GREE	GWHD28NK600 R32	1	4R55320004540	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2027	1	2	501,00
136	Gree	GREE Bora	1	4K80500014453	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2027	1	2	501,00
137	Gree	GREE Bora	1	4K80500014454	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2027	1	2	501,00
138	Gree	GREE Bora	1	4K80500013890	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2027	1	2	501,00
139	Gree	GREE Bora	1	4K80500013914	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2027	1	2	501,00
140	Gree	GREE Bora	1	4K80500013897	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2027	1	2	501,00
141	Gree	GREE Bora	1	4K80500013941	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2027	1	2	501,00
142	PEAKE	nezjištěno	1	4399035858	PEAKE	PCUH 018	1	nezjištěno	R22	nezjištěno	Pošta			2	2	612,00
143	HAIER HSU	18TA08/R2	1	nezjištěno	HAIER HSU	SPLIT	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta	Praha 47 Jiskrova 5/750		2	2	612,00
144	není	--	0	--	AUX AIR	Free Match	1	E0008A309412W00002	nezjištěno	nezjištěno	pošta		do 5/2025	1	2	501,00
145	není	--	0	--	AUX AIR	Freedom	1	A7443A839008W01139	nezjištěno	nezjištěno	pošta		do 5/2025	1	2	501,00
146	AUX AIR	Free Match Freedom	1	B3709A319101N00011	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		do 5/2025	1	2	501,00
147	AUX AIR	Free Match Freedom	1	B3708A387301N00024	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		do 5/2025	1	2	501,00
148	AUX AIR	Freedom	1	B7662A839404N00666	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		do 5/2025	1	2	501,00
149	PEAKE	nezjištěno	2	nezjištěno	PEAKE	PCU 012	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Pošta	Praha 5 Preslova 12		4	2	612,00
150	Coolexpert	KRF12NC	1	458926006253	Coolexpert split syst.	KFR-12NC	1	6322302030	R407c	1,2	Pošta			2	2	612,00

151	nezjištěno	nezjištěno	10	nezjištěno	nezjištěno	Multisplit	4	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	pošta	Praha 512 nám.Osvoboditelů 1409	12.05.2026	14	2	501,00
152	Sinclair	nezjištěno	1	nezjištěno	Sinclair	nezjištěno	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta	Praha 515 Hábova 1516/3		2	2	612,00
153	Fuji Electric	RSV306	1	T000086	Fuji elektrik	ROW 306	1	T000055	R22	1,8	Pošta			2	2	612,00
154	Haier	nezjištěno	13	nezjištěno	Haier	Multisplit	5	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	pošta		12.05.2026	18	2	501,00
155	PEAKE	nezjištěno	2	nezjištěno	PEAKE	PCU 012	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Pošta	Praha 52 Tilleho nám.7922		4	2	612,00
156	Buderus	EKO 36 -AH ZC-FRS	2	nezjištěno	Toshiba	RAV- SM564ATP-E	1	43000565	R410A	1,75	Pošta	Praha 54 Archeologická 2256/1		3	2	612,00
157	Sinclair	nezjištěno	5	nezjištěno	Sinclair	venkovní multisplilt	2	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta	Praha 58 Sluneční náměstí 2567/8		7	2	612,00
158	Sinclair	ASH18AIM	1	4F25330000381	Sinclair	ASH18AIM	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta	Praha 6 Kafkova 19		2	2	612,00
159	Sinclair Qch	ASH12AIM	1	nezjištěno	Sinclair DC invert	ASH12AIM	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Pošta			2	2	612,00
160	Sinclair	nástěnná klima jednotka výkon 3,5kW	1	nezjištěno	Sinclair č.1	venkovní multisystém 16kW	1	nezjištěno	R32	2,16	Pošta		13.03.2024	2	2	501,00
161	Sinclair	nástěnná klima jednotka výkon 3,5kW	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		13.03.2024	1	2	501,00
162	Sinclair	nástěnná klima jednotka výkon 2,6kW	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		13.03.2024	1	2	501,00
163	Sinclair	nástěnná klima jednotka výkon 2,6kW	1	nezjištěno	Sinclair č.2	venkovní multisytém 18kW	1	nezjištěno	R32	2	Pošta		13.03.2024	2	2	501,00
164	Sinclair	nástěnná klima jednotka výkon 2,6kW	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		13.03.2024	1	2	501,00
165	Sinclair	nástěnná klima jednotka výkon 2,6kW	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		13.03.2024	1	2	501,00
166	Sinclair	nezjištěno	3	nezjištěno	Sinclair	nezjištěno	3	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta	Praha 616		6	2	612,00
167	dveřní clona	ZVV	1	nezjištěno	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	Pošta	Na Petřínách 302/42		1	2	612,00
168	Sinclair	kazeta2xMV-C18BI	2	nezjištěno	Sinclair	multisplit MV-E28BI	1	nezjištěno	R32	2	Pošta	Praha 617 Vaničkova 5	do 12. 2023	3	2	501,00
169	Sinclair	kazeta ASC-36BI	1	nezjištěno	Sinclair	split ASGE-36BI	1	nezjištěno	R32	2,5	Pošta		do 12. 2023	2	2	501,00
170	Sinclair	nezjištěno	1	nezjištěno	Sinclair	split ASH-12BIV	1	nezjištěno	R32	0,6	Pošta		do 12. 2023	2	2	501,00
171	mobilní KJ DESA	AC12E	1	229	nezjištěno	nezjištěno	1	nezjištěno	R407c	0,7	Pošta	Praha 620 Suchdolské nám.734/3		2	2	612,00
172	GEA	nezjištěno	1	nečitelné	GEA	nezjištěno	1	nečitelné	nezjištěno	nezjištěno	Pošta	Praha 68 Aviatická 12		2	2	612,00
173	DAIKIN	nezjištěno	1	3801763	DAIKIN	Europe NV, ER10DAW1	1	nezjištěno	R 22	6,6+6,8	Pošta	Praha 7 Milady Horákové 383/81		2	2	612,00
174	DAIKIN	nezjištěno	1	nezjištěno	DAIKIN	MSV1-12HRN1	1	nezjištěno	R410A	1,9	Pošta			2	2	612,00
175	GEA	AIRCENT	1	nezjištěno	GEA	nezjištěno	1	nezjištěno	R410A	1,9	Pošta			2	2	612,00
176	GEA	AIRCENT	1	nezjištěno	GEA	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Pošta			2	2	612,00
177	není	--	0	--	Haier	AV08NMSETA	1	41012001210	R32	nezjištěno	Pošta		do 06. 2023	1	2	501,00
178	Toshiba	SM1104ATP	2	53100552, 5300578	Toshiba	nezjištěno	2	nezjištěno	R410A	2,5	Pošta	Praha 8 Sokolovská 260/143		4	2	612,00
179	Mitsubishi	MSC09RV	2	67913, 7490	Mitsubishi multisplit	nezjištěna	1	nezjištěno	R22	2,5	Pošta			3	2	612,00
180	Toshiba	SM564MVT	2	51230149, 51230156	Toshiba	RAV-SM1104ATP	1	nezjištěno	R410A	2,8	Pošta			3	2	612,00
181	Toshiba	SM564MVT	2	nezjištěno	Toshiba	RAV-SM1104ATP	1	nezjištěno	R410A	2,8	Pošta			3	2	612,00
182	Sinclair	MV-H18BIF-nástěnná	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		04.12.2024	1	2	501,00
183	Sinclair	MV-H12BIF-nástěnná	2	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		04.12.2024	2	2	501,00
184	Sinclair	MV-H09BIF-nástěnná	3	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		04.12.2024	3	2	501,00
185	Sinclair	mobilní jednotka AMC-14	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		04.12.2024	1	2	501,00
186	není	--	0	--	Sinclair	MV-E24BI	1	4K70890007571	R32	2,04	Pošta		04.12.2024	1	2	501,00
187	není	--	0	--	Sinclair	MV-E36BI	1	9118890002418	R32	2,75	Pošta		04.12.2024	1	2	501,00
188	Sinclair	MS- H12AIZ	2	63229969215	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta hlavní pokladna			2	2	612,00
189	Haier	AC71S2SG1FA Podstropní	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		23.12.2024	1	2	501,00
190	Haier	AC71S2SG1FA Podstropní	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		23.12.2024	1	2	501,00
191	Haier	AS25S2SF2FA-I	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		23.12.2024	1	2	501,00
192	Haier	AS25S2SF2FA-I	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		23.12.2024	1	2	501,00
193	Haier	AS35S2SF2FA	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		23.12.2024	1	2	501,00
194	Haier	AS35S2SF2FA	1	nezjištěno	není	--	0	--	R32	nezjištěno	Pošta		23.12.2024	1	2	501,00

195	Haier	AS35S2SF2FA	1	nezištěno	neni	--	0	--	R32	nezištěno	Pošta
196	Haier	AS35S2SF2FA	1	nezištěno	neni	--	0	--	R32	nezištěno	Pošta
197	Haier	AS35S2SF2FA	1	nezištěno	neni	--	0	--	R32	nezištěno	Pošta
198	Haier	AS35S2SF2FA	1	nezištěno	neni	--	0	--	R32	nezištěno	Pošta
199	Haier	AS35S2SF2FA	1	nezištěno	neni	--	0	--	R32	nezištěno	Pošta
200	Haier	AS35S2SF2FA	1	nezištěno	neni	--	0	--	R32	nezištěno	Pošta
201	Haier	AS35S2SF2FA	1	nezištěno	neni	--	0	--	R32	nezištěno	Pošta
202	neni	--	0	--	Haier	HSU-35TA08/R3 SPLIT	1	nezištěno	R32	0,9	Pošta
203	neni	--	0	--	Haier	5U105S2SS2FA MULTISPLIT	1	nezištěno	R32	2,6	Pošta
204	neni	--	0	--	Haier	5U105S2SS2FA MULTISPLIT	1	nezištěno	R32	2,6	Pošta
205	neni	--	0	--	Haier	5U105S2SS2FA MULTISPLIT	1	nezištěno	R32	2,6	Pošta
206	neni	--	0	--	Haier	5U105S2SS2FA MULTISPLIT	1	nezištěno	R32	2,6	Pošta
207	neni	--	0	--	Haier	HSU-25TA08/R3 SPLIT	1	nezištěno	R32	0,6	Pošta
208	ACOND	ASL09HRN MCA18HRN 2	6	nezištěno	ACOND	PCUH 012	6	nezištěno	R407C	2,1	Pošta
209	York	MHC35P17G	1	0203-48657	York	MOC36G36QD	1	0305-6935	nezištěno	nezištěno	Pošta
210	Toshiba	nezištěno	2	nezištěno	Toshiba	nezištěno	2	nezištěno	R410A	2,2	Pošta
211	Toshiba	RAS167SAV-E5	1	53201003	Toshiba	RAS167SKV-E7	1	53200702	R410A	2,2	Pošta
212	Toshiba	nezištěno	2	nezištěno	Toshiba	nezištěno	2	nezištěno	R410A	2,2	Pošta
213	FCU GEA	GCS2UWW.05	7	6001373710001	neni	--	0	--	R410A	nezištěno	Pošta
214	PEAKE	nezištěno	1	nezištěno	PEAKE	PCVHD12B2016	1	2396015852	R410A	nezištěno	Pošta
215	Sinclair	AMC-14 AN	1	15090142	klima jedn.	Sinclair	1	nezištěno	R410A	1,9	Pošta
216	GREE	GWH24QE-K6DNC2E/I	1	4M93790000194	neni	--	0	--	R410A	nezištěno	Pošta
217	GREE	GWH24QE-K6DNC2E/I	1	4M93790000206	neni	--	0	--	R410A	nezištěno	Pošta
218	GREE	GWH18QD-K3DNC2E/I	1	4M91790001866	neni	--	0	--	R410A	nezištěno	Pošta
219	GREE	GWH18QD-K3DNC2E/I	1	4M91790002997	neni	--	0	--	R410A	nezištěno	Pošta
220	GREE	GWH12QB-K3DNC2C/I	1	4M91690005238	neni	--	0	--	R410A	nezištěno	Pošta
221	GREE	GWH12QB-K3DNC2C/I	1	4M91690004466	neni	--	0	--	R410A	nezištěno	Pošta
222	GREE	GWH09QB-K6DND6I	1	4M68290113916	neni	--	0	--	R410A	nezištěno	Pošta
223	GREE	GWH09QB-K6DND6I	1	4M68290003430	neni	--	0	--	R410A	nezištěno	Pošta
224	neni	--	0	--	GREE	GWHD(48S)NM3CO	1	9D14660000182	R410A	4,95	Pošta
225	neni	--	0	--	GREE	GWHD(48S)NM3CO	1	8458050000205	R410A	4,95	Pošta
226	GEA	Cassette-GEKO Single	4	nezištěno	nezištěno	nezištěno	0	nezištěno	nezištěno	nezištěno	Pošta
227	Dveřní clona	VCS3-B-15S-2-LO,2VV	1	24-07-03/2443	nezištěno	PCU 018B	1	nezištěno	nezištěno	nezištěno	Pošta
228	GEA +PEAKE	nezištěno	2	nezištěno	PEAKE	nezištěno	1	nezištěno	R22	nezištěno	Pošta
229	Midea	MSC18HRN1	1	C101006983207A23130021	Midea	PCU 018B	1	C101006983107A26130096	R410A	1,77	Pošta
230	Sinclair	MV-H07BIF, 2xMVH18BIF	1	nezištěno	Sinclair	split ASH-24BIV	1	nezištěno	R32	1,3	Pošta
231	Sinclair	MV-H07BIF, 2xMVH18BIF	1	nezištěno	Sinclair	multisplit MV-E36BI	1	nezištěno	R32	2,75	Pošta
232	GREE_v pokladně	GWH12AAB	2	4L97280052293	GREE	K6DNA4A/6	1	4L16680117357	R32	1,3	Pošta
233	Haier Split	AS35TADHRA	1	AAANW0E1200N5JBA1020	Haier	nezištěno	1	nezištěno	R32	nezištěno	Pošta
234	Sinclair	MV-E36BI 10,5Kw	3	MS-H18AIZ 4H7490002674 MS-H18AIZ 4H7490002670 MS-H09AIZ 4H74480001279	SINCLAIR	MV-E36BI	1	nezištěno	R32	2,75	Pošta
235	Sinclair Split	ASH 24 BIV	1	4M88280001772	SINCLAIR	ASH 24 BIV	1	nezištěno	R32	1,3	Pošta
236	PEAKE	nezištěno	1	nezištěno	PEAKE	nezištěno	1	nezištěno	R410A	1,05	Pošta
237	Sinclair	MV-H12BIF	1	nezištěno	neni	--	0	--	R32	nezištěno	Pošta
238	Sinclair	MV-18BIF	1	nezištěno	neni	--	0	--	R32	nezištěno	Pošta
239	Sinclair	MV-H12BIF	1	nezištěno	neni	--	0	--	R32	nezištěno	Pošta
240	Sinclair	MV-H18BIF	1	nezištěno	neni	--	0	--	R32	nezištěno	Pošta

Praha 82 Burešova 1663/6	23.12.2024	1	2	501,00
	23.12.2024	1	2	501,00
	23.12.2024	1	2	501,00
	23.12.2024	1	2	501,00
	23.12.2024	1	2	501,00
	23.12.2024	1	2	501,00
	23.12.2024	1	2	501,00
	23.12.2024	1	2	501,00
	23.12.2024	1	2	501,00
	23.12.2024	1	2	501,00
Praha 85 U Třešňovky 1		12	2	612,00
		2	2	612,00
		4	2	612,00
		2	2	612,00
Praha 86 Karlín nám.145/1		4	2	612,00
		7	2	612,00
		2	2	612,00
		2	2	612,00
Praha 87 Karolinská 654/2	6.3.2025	1	2	501,00
	6.3.2025	1	2	501,00
	6.3.2025	1	2	501,00
	6.3.2025	1	2	501,00
	6.3.2025	1	2	501,00
	6.3.2025	1	2	501,00
	6.3.2025	1	2	501,00
	6.3.2025	1	2	501,00
	6.3.2025	1	2	501,00
	6.3.2025	1	2	501,00
Praha 9 Verneřická 407/6		4	2	612,00
		2	2	612,00
		3	2	612,00
		2	2	612,00
		2	2	612,00
		2	2	612,00
		2	2	612,00
		2	2	612,00
		2	2	612,00
		2	2	612,00
Praha 98 Bratři Vencliků 3	do 11. 2023	2	2	501,00
	do 11. 2023	2	2	501,00
		3	2	612,00
		2	2	612,00
		4	2	612,00
		2	2	612,00
		2	2	612,00
		2	2	612,00
		2	2	612,00
		2	2	612,00
Praha 98 Bratři Vencliků 1139/3 (pokladna)	06.05.2024	2	2	501,00
	15.11.2024	1	2	612,00
	15.11.2024	1	2	451,00
	15.11.2024	1	2	451,00
Praha 101 Sportovní 846/22	15.11.2024	1	2	451,00
	15.11.2024	1	2	451,00

Příloha č. 3 smlouvy

241	není	--	0	--	Sinclair	MV-E28bi	1	4K70990007444	R32	2	Pošta		15.11.2024	1	2	451,00
242	není	--	0	--	Sinclair	MV-E28bi	1	4K70990007380	R32	2	Pošta		15.11.2024	1	2	451,00
243	2x Hitachi 2x Hitashi multi	nezjištěno	10	4UE02056, 4UE86337, 4UE02055, 4UE86312	2x Hitachi 2xHitashi multi	MSB -18CRN	4	nezjištěno	R407C	3	Pošta	Praha 102 plk.Mráze 1182		14	2	612,00
244	Carrier	400KBO18	4	nezjištěno	Carrier	ACB08-5	4	nezjištěno	R22	nezjištěno	Pošta			8	2	612,00
245	Sinclair	nezjištěno	2	nezjištěno	Sinclair	split ASH-24BIV	2	nezjištěno	R32	1,3	Pošta		do 11. 2023	4	2	501,00
246	Haier	Flare AS25S2F2-3	3	nezjištěno	Haier	5U10S52SS5	1	nezjištěno	R32	nezjištěno	pošta		15.10.2025	4	2	501,00
247	Haier	FlareAS33S2F2-3	2	nezjištěno	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	Praha 105 Litevská 1	15.10.2025	2	2	501,00
248	SHARP	nezjištěno	4	1100456, 1100375, 1100481, 1100010	SHARP COOL	AH - 90-W-O-SS	4	nezjištěno	R22	1,9	Pošta	Praha 106 Malinová 3		8	2	612,00
249	Sinclair	MV H09BIF	1	19623578425	Sinclair	MS E48AJN	1	63229970837	nezjištěno	nezjištěno	pošta	Praha 107 Švehlova	16.07.2025	2	2	501,00
250	Sinclair	MV H09BIF	1	52136579233	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		16.07.2025	1	2	501,00
251	Sinclair	MV H12BIF	1	00200542311	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		16.07.2025	1	2	501,00
252	Sinclair	MV H12BIF	1	60022389711	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		16.07.2025	1	2	501,00
253	Sinclair	MV H12BIF	1	40429601188	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		16.07.2025	1	2	501,00
254	Sinclair	Distribuční box DB5 16AF	1	nezjištěno	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		16.07.2025	1	2	501,00
255	PEAKE	nezjištěno	1	nezjištěno	PEAKE	nezjištěno	1	nezjištěno	R22	nezjištěno	Pošta	Praha 108 Počernická 518/ 55		2	2	612,00
256	Sinclair	ASH-18AIE	2	4E47830001125, 4E47830001147	Sinclair	ASH-18AIE	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Pošta			4	2	612,00
257	Sinclair	ASH -18AIM	2	nezjištěno	Sinclair	DC inverter	2	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta			4	2	612,00
258	Atrea	DUPLEX 2500 MULTI EKO	1	E25174901	nezjištěno	nezjištěno	1	nezjištěno	R410A 10,6 KW	nezjištěno	pošta	Praha 111 Veronské nám. 403		2	2	612,00
259	LG	nezjištěno	9	nezjištěno	LG	LG ARUN 100LSS0, ROK VÝR. 08/2017	1	708KCCV0CM27	R410A	4,5	pošta	Praha 112 Za pavilonem 666		10	2	612,00
260	HAIER HSU	HSU-24TA08	2	nezjištěno	HAIER HSU	SPLIT	2	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta			4	2	612,00
261	Clivet	nezjištěno	2	nezjištěno	Clivet	MSAN-X71	2	AA9E189B0033 AA9E189B0034	R410A	8,3	Pošta	Praha 114 Nov.nám.1371/11		4	2	612,00
262	Sinclair	MV-H07BIF, MV-H18BIF, MV-H09BIF	3	nezjištěno	Sinclair	multisplit MV-E36BI	1	nezjištěno	R32	2,75	Pošta	Beroun 4 Švermova 1649/0	11.12.2023	4	2	501,00
263	MS-H09AIZ MS-H12AIZ	Vnitřní nástěnná MS-H09AIZ 2ks MS-H12AIZ 2 ks	4	nezjištěno	MS-E28AIN	venkovní multisplit	1	nezjištěno	R410	2,4	Pošta	Brandýs n.L.-St.Bol.1 Riegrova 630		5	2	612,00
264	Sinclair	nástěnná MV-H12BIF	1	nezjištěno	Sinclair	split jednotka ASH- 12BIV	1	nezjištěno	R32	0,59	Pošta	Čelákovice Sedláčkova 1369/19	31.12.2023	2	2	501,00
265	GREE	FREE MATCH 24 GTH(24)CB-K6DNA2A/I	1	9L97900000060	GREE	FREE MATCH 36 GWH(36)NK6LO	1	9I18810004746	R32	2,75	pošta		6.10.2026	2	2	501,00
266	GREE	PULAR 9 GWH09AGBK6DNA1B/I	1	4R53210003702	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		6.10.2026	1	2	501,00
267	GREE	PULAR 9 GWH09AGBK6DNA1B/I	1	4R53210003796	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		6.10.2026	1	2	501,00
268	GREE	U-MATCH 24 GUD71ZD/A- T	1	9M77500000845	GREE	U-MATCH 24 GUD71W/nhAT	1	9M77700000353	R32	2	pošta		6.10.2026	2	2	501,00
269	Sinclair	ASH-13AIMPT	1	nezjištěno	Sinclair	ASH-13AIMPT	1	nezjištěno	R410A	3	Pošta		Český Brod Nám.Arnošta z Pardubic 45		2	2
270	Sinclair	MV-C12BI	1	4S13510000857	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	31.12.2026		1	2	501,00
271	Sinclair	MV-C12BI	1	4S13510000874	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	31.12.2026		1	2	501,00
272	Sinclair	MV-C12BI	1	4S13510000861	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	31.12.2026		1	2	501,00
273	Sinclair	MV-C12BI	1	4S13510000862	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	31.12.2026		1	2	501,00
274	Sinclair	SIH-09BIR	1	4S14610013952	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	31.12.2026		1	2	501,00
275	není	--	0	--	Sinclair	MV-E42BI	1	9I18910000892	R32	3,65	pošta	31.12.2026		1	2	501,00
276	Sinclair	nástěnná MV-H12BIF	2	nezjištěno	Sinclair	multisplit MV-E18BI (7kW)	1	nezjištěno	R32	1,05	Pošta	Hořovice Pražská 988/35	31.12.2023	3	2	501,00
277	AUX	AMWM-H09/4R3	1	B3698B151505N00007	AUX	AM4-H36/4DR3:AUX Free Match	1	E00080187622W00004	R32	nezjištěno	pošta	Jesenice u Prahy Budějovická 130	30.11.2026	2	2	501,00
278	AUX	AMWM-H09/4R3	1	B3698B151505N00058	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		30.11.2026	1	2	501,00
279	AUX	AMWM-H24/4R3	1	B3709A319101N00010	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		30.11.2026	1	2	501,00
280	AUX	AMWM-H09/4R3	1	B3698B151505N00007	AUX	AM4-H36/4DR3:AUX Free Match	1	E00080187622W00004	R32	nezjištěno	pošta	Jilové u Prahy Rudných Dolů 502	26.10.2026	2	2	501,00
281	AUX	AMWM-H09/4R3	1	B3698B151505N00058	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	26.10.2026	1	2	501,00	
282	AUX	AMWM-H24/4R3	1	B3709A319101N00010	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	26.10.2026	1	2	501,00	
283	Sinclair	nástěnná MV-H12BIF	2	nezjištěno	Sinclair	multisplit MV-E21BI	1	nezjištěno	R32	1,6	Pošta	Kamenice Jednosměrná 316		3	2	612,00
284	FŠU	FU26EG-MR	1	S08K43620121	FŠJ	FU26EG-MR	1	S08K31070638	R410A	1,55	Pošta	Kladno 1 Poštovní nám.2357		2	2	612,00
285	FŠU	FU50EG-MR	1	S08K34020247	FŠJ	FU50EG-MR	1	S08K34040246	R410A	1,55	Pošta			2	2	612,00
286	ASH-18AIE2	MS-H18AIZ	3	62229929272	Sinclair DC inverter	MS-E28AIN	2	63229960038	R410A	1,9	Pošta			5	2	612,00

287	MS-H18AIZ MS-H12AIZ	Vnitřní nástěnná MS-H18AIZ 1ks MS-H12AIZ 1ks	2	nezjištěno	MS-E21AIN	venkovní multisplit	1	nezjištěno	R410	2,2	Pošta	Královův Dvůr Počaply 327		3	2	612,00
288	ASH24AIE	Vnitřní nástěnná	1	nezjištěno	ASH24AIE	venkovní split	1	nezjištěno	R410	1,8	Pošta			2	2	612,00
289	Sinclair	MS-H18AIZ	3	nezjištěno	Sinclair	ASH-24AIE2	2	nezjištěno	R410A	2,2	Pošta			5	2	612,00
290	MS-H09AIZ MS-H12AIZ	Vnitřní nástěnná MS-H09AIZ 2ks MS-H12AIZ 2ks	4	nezjištěno	Sinclair MS- E28AIN	venkovní multisplit	1	nezjištěno	R410	2,4	Pošta	Mnichovice, Tyršova 194		5	2	612,00
291	GREE	BORA 12 GWH12AAB- K6DNA1A	1	4K80500001793	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2024	1	2	501,00
292	GREE	BORA 12 GWH12AAB- K6DNA1A	1	4K80500001894	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2024	1	2	501,00
293	GREE	PULAR 9 GWH09AGB- K6DNA1B	1	4R53210003698	GREE	FREE MATCH 42 GWH42(42)NK6LO	1	9I18900002684	R32	nezjištěno	pošta		01.12.2024	2	2	501,00
294	GREE	PULAR 9 GWH09AGB- K6DNA1B	1	4R53210003704	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	Mníšek pod Brdy Skalecká 2	01.12.2024	1	2	501,00
295	GREE	PULAR 9 GWH09AGB- K6DNA1B	1	4R53210003706	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2024	1	2	501,00
296	GREE	PULAR 18 GWH18AGD- K6DNA1D	1	4S44810002930	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2024	1	2	501,00
297	GREE	FREE MATCH 12 GKH(12)BB-K6DNA3A	1	9K92700000820	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta		01.12.2024	1	2	501,00
298	Toshiba	RAS-B13 PKVSG-E	4	82500781, 82500782 82500819, 82500798	Toshiba	RAS-2M18U2AVG-E	2	8280024282800261	R32	1,02	Pošta	Odolena Voda, Velkoveská 34/0	03.12.2023	6	2	501,00
299	Sinclair	DC inverter Qch/Qt	2	nezjištěno	Sinclair	DC inverter Qch/Qt	1	nezjištěno	R410A	2,2	Pošta	Průhonice Říčanská 197		3	2	612,00
300	GEA	nezjištěno	2	nezjištěno	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	Roztoky u Prahy		2	2	612,00
301	dveřní clona	2VV	1	nezjištěno	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	pošta	Tyršovo nám. 2221		1	2	612,00
302	Sinclair	MV-H12BIF, 2xMV-H24BIF	3	nezjištěno	Sinclair	multisplit MV-E36BI	1	nezjištěno	R32	2,75	Pošta	Řevnice Mníšecká 1060	11.12.2023	4	2	501,00
303	Sinclair	MV-H12BIF, 2xMV-H24BIF	1	nezjištěno	Sinclair	Split jednotka ASH-18BIV	1	nezjištěno	R32	0,77	Pošta		11.12.2023	2	2	501,00
304	MS-H09AIZ MS-H12AIZ	Vnitřní nástěnná MS-H09AIZ 2ks MS-H12AIZ 2ks	6	nezjištěno	MS-E28AIN	venkovní multisplit	1	nezjištěno	R410	2,4	Pošta	Říčany u Prahy Masarykovo nám.62/10		7	2	612,00
305	Sinclair	vnitřní nástěnná MV-H09BIF	4	nezjištěno	Sinclair	multisplit MV-E36BI	1	nezjištěno	R32	2,75	Pošta	Slaný 1 Masarykovo nám.1004/18	17.08.2023	5	2	501,00
306	Sinclair	vnitřní nástěnná MV-H12BIF	2	nezjištěno	Sinclair	multisplit MV-E18BI	1	nezjištěno	R32	1,05	Pošta		17.08.2023	3	2	501,00
307	Sinclair	nezjištěno	1	nezjištěno	Sinclair	Split jednotka ASH-18BIV	1	nezjištěno	R32	0,77	Pošta	Zdice	11.12.2023	2	2	501,00
308	Sinclair	nezjištěno	1	nezjištěno	Sinclair	ASGE-60AIN-3 WK	1	nezjištěno	R410A	5	Pošta	Husova 953/0	11.12.2023	2	2	501,00
309	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F	1	4S62720003182	GREE	GWH42NK6OO	1	4R55120000413	R32	2,4	Pošta		do 12. 2027	2	2	501,00
310	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F	1	4S62720003164	není	--	0	--	R32	2,4	Pošta	Praha 91, Horní Hrdlořežská 69/2	do 12. 2027	1	2	501,00
311	GREE	GWH12ACC-K6DNA1F	1	4S61710017739	není	--	0	--	R32	2,4	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00
312	GREE	GWH12ACC-K6DNA1F	1	4S61710017846	není	--	0	--	R32	2,4	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00
313	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F	1	4S62720003171	GREE	GWH42NK6OO	1	4R55220003976	R32	2,4	Pošta		do 12. 2027	2	2	501,00
314	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F	1	4S62720003177	není	--	0	--	R32	2,4	Pošta	Praha 89, Čimická 780/61	do 12. 2027	1	2	501,00
315	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F	1	4S62720003244	není	--	0	--	R32	2,4	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00
316	GREE	GWH12ACC-K6DNA1F	1	4S61710017807	není	--	0	--	R32	2,4	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00
317	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F	1	4S62720002974	GREE	GWH42NK6OO	1	4R55220004049	R32	2,4	Pošta		do 12. 2027	2	2	501,00
318	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F	1	4S62720003183	není	--	0	--	R32	2,4	Pošta	Praha 911, Českokobrodská 516	do 12. 2027	1	2	501,00
319	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F	1	4S62720003194	není	--	0	--	R32	2,4	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00
320	GREE	GWH12ACC-K6DNA1F	1	4S61710017840	není	--	0	--	R32	2,4	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00
321	GREE	GMV-ND28G/B4B-T wall mounted	1	9M55320002819	není	--	0	--	R410e	9,2	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00
322	GREE	GMV-ND28G/B4B-T wall mounted	1	9M55320002827	není	--	0	--	R410e	9,2	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00
323	GREE	GMV-ND45T/E-T cassette	1	9T28100000560	není	--	0	--	R410e	9,2	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00
324	GREE	GMV-ND45T/E-T cassette	1	9T28100000577	není	--	0	--	R410e	9,2	Pošta	Praha 01, Kaprova 40/12	do 12. 2027	1	2	501,00
325	GREE	GMV-ND71T/C-T cassette	1	9V4612000225	není	--	0	--	R410e	9,2	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00
326	GREE	GMV-ND71T/C-T cassette	1	9V46120002256	není	--	0	--	R410e	9,2	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00
327	není	--	0	--	GREE	GMV-224WL/C-X outdoor	1	9G35210003005	R410e	9,2	Pošta		do 12. 2027	1	2	501,00

Technická specifikace a cena kancelářských KLIMA zařízení - Praha - SAZEČSKÁ

Poř. číslo	Vnitřní jednotka				Venkovní jednotka				Chladivo		Umístění	Typ pobočky	Adresa umístění jednotky	Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrolo- vaných jednotek	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly v Kč bez DPH
	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Typ	Množství v kg							
1	LG	UT 42	1	107KAFX00003	LG	UU43W	1	nečitelné	R410A	3,6 kg	2.NP - M.Č.:3.10	LISTOVKA			2	2	612,00
2	LG	UT 42	1	107KAHG00009	LG	UU43W	1	nečitelné	R410A	3,6 kg	2.NP - M.Č.:3.10				2	2	612,00
3	LG	UT 48	1	108KANY00007	LG	UU49W	1	nečitelné	R410A	3,6 kg	2.NP - M.Č.:3.09				2	2	612,00
4	LG	UT 48	1	108KATM00001	LG	UU49W	1	nečitelné	R410A	3,6 kg	2.NP - M.Č.:3.09				2	2	612,00
5	LG	UT 36	1	105KAUU00054	LG	UU37W	1	nečitelné	R410A	2,65 kg	2.NP - M.Č.:3.14				2	2	612,00
6	LG	UT 30	1	001KAAL00088	LG	UU30W	1	nečitelné	R410A	2 kg	2.NP - M.Č.:3.12				2	2	612,00
7	LG	UT 60	1	007KANY00063	LG	UU61W	1	nečitelné	R410A	3,6 kg	2.NP - M.Č.:3.11				2	2	612,00
8	LG	UT 60	1	0003KADD00002	LG	UU61W	1	nečitelné	R410A	3,6 kg	2.NP - M.Č.:3.11				2	2	612,00
9	LG	UT 36	1	105KAKN00053	LG	UU37W	1	109KAJP00116	R410A	2,65 kg	2.NP - M.Č.:3.11				2	2	612,00
10	GREE	GUD50T / A-T	1	9M75100002669	GREE	GUD50W / NHA-T	1	nečitelné	R32	1 kg	2.NP - M.Č.:3.07				2	2	612,00
11	GREE	GUD50T / A-T	1	9M75100002604	GREE	GUD50W / NHA-T	1	nečitelné	R32	1 kg	2.NP - M.Č.:3.07				2	2	612,00
12	GREE	GUD50T / A-T	1	9M75100002673	GREE	GUD50W / NHA-T	1	nečitelné	R32	1 kg	2.NP - M.Č.:3.07				2	2	612,00
13	GREE	GUD50T / A-T	1	9M75100002662	GREE	GUD50W / NHA-T	1	nečitelné	R32	1 kg	2.NP - M.Č.:3.06				2	2	612,00
14	GREE	GUD50T / A-T	1	9M75100002665	GREE	GUD50W / NHA-T	1	nečitelné	R32	1 kg	2.NP - M.Č.:3.06				2	2	612,00
15	LG	UT 48	1	110KAZK00037	LG	UU49W	1	nečitelné	R410A	3,6 kg	2.NP - M.Č.:3.04				2	2	612,00
16	GREE	GUD50T / A-T	1	9M75100002634	GREE	GUD50W / NHA-T	1	nečitelné	R32	1 kg	2.NP - M.Č.:3.03			2	2	612,00	
17	Haier	Multisplit	1	AAA6SEE6W00N5L320030	Haier	4U85S2SR2FA	1	AAA2S1E4U00AUL370002	R32	2,2 kg	3.NP - Střecha	JÍDELNA			2	2	612,00
18	Haier	Multisplit	1	AAA86XE6W00N5L7V0025	Haier		1								2	2	612,00
19	Haier	Multisplit	1	AAA6SEE6W00N5L320047	Haier		1								2	2	612,00
20	Haier	Multisplit	1	AAA86XE6W00N5L7V0008	Haier	3U55S2SR2FA	1	AAA2P2E4U00AUL370013	R32	1,6	3.NP - Střecha				2	2	612,00
21	Haier	Multisplit	1	AAA86XE6W00N5L7V0002	Haier		1							2	2	612,00	
22	není	--	0	--	Fujitsu General	AJY144LALH	1	R201324	R410A	11,8 kg	2.NP - Střecha				1	2	612,00
23	není	--	0	--	Fujitsu General	AJY108LALH	1	R201294	R410A	11,8 kg	2.NP - Střecha				1	2	612,00
24	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R027467	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00
25	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R025785	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00
26	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R025082	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00
27	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R025788	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00
28	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R024554	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00
29	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R027960	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00

30	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R026666	není	--	0		nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45	RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ	Praha 10 Sazečská 603/9		1	2	612,00	č. 3 smlouvy
31	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R026437	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
32	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R026703	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
33	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R026677	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
34	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R026919	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
35	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R026879	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
36	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R026684	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
37	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R027988	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
38	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R027467	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
39	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R027930	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
40	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R026910	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
41	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R027233	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
42	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R026504	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
43	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R026466	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
44	Fujitsu General	UTG-UFYC-W	1	R026438	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - M.Č.:2.45				1	2	612,00	
45	Hitachi	RAS-21846X	1	294055	Hitachi	RAC-21836	1	376978	R22	0,35 kg	1.NP - M.Č.:2.61			STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ -BUNKA		2	2	
46	Hitachi	RAS-21846X	1	071625	Hitachi	RAC-21836	1	262095	R22	0,35 kg	1.NP - M.Č.:2.61		2		2	612,00		
47	Hitachi	RAS-21846X	1	071627	Hitachi	RAC-21836	1	262063	R22	0,35 kg	1.NP - M.Č.:2.62		2		2	612,00		
48	Daikin	FAQ100BVV1B	1	C025372	není	--	0	--	R410	4,3 kg	1.NP - M.Č.:2.26		1		2	612,00		
49	Daikin	FAQ100BVV1B	1	C025365	není	--	0	--	R410	4,3 kg	1.NP - M.Č.:2.26		1		2	612,00		
50	není	--	0	--	Daikin	RZQ100B8W1B	1	3918306	R410	4,3 kg	3.NP - Střecha		1		2	612,00		
51	není	--	0	--	Daikin	RZQ100B8W1B	1	2917489	R410	4,3 kg	3.NP - Střecha		1		2	612,00		
52	Toshiba	Split	1	není	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	přímý výpar do VZT, pošta 50	POŠTA 50			1	2	612,00	
53	Toshiba	Split	1	není	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	přímý výpar do VZT, pošta 50				1	2	612,00	
54	není	--	0	--	Condair	Zvlhčovač	1	--	--	--	přímý výpar do VZT, pošta 50				1	2	612,00	
55	není	--	0	--	Condair	Zvlhčovač	1	--	--	--	přímý výpar do VZT, pošta 50			1	2	612,00		
56	Toshiba	RAS-B10PKVSG-E	1	82300436	Toshiba	RAS-4M27S3AV-E	1	82200450	R410A	2,4 kg	1.NP - Střecha		2	2	612,00			
57	Toshiba	RAS-B10PKVSG-E	1	82302295	Toshiba								1	2	612,00			
58	Toshiba	RAS-B16PKVSG-E	1	82200245	Toshiba								1	2	612,00			
59	Toshiba	RAS-B16PKVSG-E	1	82200025	Toshiba								1	2	612,00			
60	Toshiba	RAV-SM1606BTP-E	1	82200070	Toshiba	RAV-SM1604AT8-E1	1	81110003	R410A	3,1 kg	1.NP - Střecha		2	2	612,00			
61	Toshiba	RAV-SM2244DTP-E	1	72500034	Toshiba	RAV-SM2246AT8-E1	1	805B0115	R410A	5,9 kg	1.NP - Střecha		2	2	612,00			
62	Toshiba	RAV-SM2244DTP-E	1	72900013	Toshiba	RAV-SM2246AT8-E1	1	806B0026	R410A	5,9 kg	1.NP - Střecha		2	2	612,00			

63	Mitsubishi	FDU140V	1	A14100379MK	Mitsubishi	FDC140VS	1	L14100091NF	R410A	3,8 kg	1.NP - Střecha	BALKOVKA	Praha 10 Sazečská 598/7		2	2	612,00	č. 3 smlouvy
64	Gree	GWH(18)KG-K3DNAGE/I	1	4E40150000694	Gree	GWH(36)NK6LO	1	nezjištěno	R32	2,75 kg	1.NP - Střecha				2	2	612,00	
65	Gree	GWH(18)KG-K3DNAGE/I	1	4E4050000688	Gree						1.NP - Střecha				1	2	612,00	
66	Gree	GWH(18)KG-K3DNAGE/I	1	4E40150000690	Gree	GWH(36)NK6LO	1	nezjištěno	R32	2,75 kg	1.NP - Střecha				2	2	612,00	
67	Gree	GWH(18)KG-K3DNAGE/I	1	4E40160000164	Gree						1.NP - Střecha				1	2	612,00	
68	Sinclair	ASH-24BIV	1	4M88280001151	Sinclair	ASH - 24BIV	1	nezjištěno	R32	1,3 kg	1.NP - Střecha				2	2	612,00	
69	Sinclair	ASH-24BIV	1	4M88280001619	Sinclair	ASH - 24BIV	1	nezjištěno	R32	1,3 kg	1.NP - Střecha				2	2	612,00	
70	Toshiba	RAV-SM806KRT-E	1	20580257	Toshiba	nezjištěno	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	ochoz KH				2	2	612,00	
71	Toshiba	RAV-SM806KRT-E	1	20580172	Toshiba	nezjištěno	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	ochoz KH				2	2	612,00	
72	Daikin	přímý výpar do VZT VRV	0	nezjištěno	Daikin	ERQ200A7W1B	1	5303346	R410A	7,7 kg	1.NP - Střecha				1	2	612,00	
73	Daikin	přímý výpar do VZT VRV	0	nezjištěno	Daikin	ERQ200A7W1B	1	5303341	R410A	7,7 kg	1.NP - Střecha				1	2	612,00	
74	Emerland	nezjištěno	1	nezjištěno	Emerland	nečitelné	1	nečitelné	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - Střecha				2	2	612,00	
75	Haier	HSU - 12HD03/R2	1	AA6901E0600AD7C10036	Haier	nečitelné	1	nečitelné	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - Střecha				2	2	612,00	
76	Haier	HSU - 12HD03/R2	1	AA6901E0600AD7C10010	Haier	nečitelné	1	nečitelné	nezjištěno	nezjištěno	1.NP - Střecha				2	2	612,00	
77	Aermec	nezjištěno	1	nezjištěno	Aermec	nečitelné	1	1,20201E+15	R410A	6,7 kg	pata budovy KH				2	2	612,00	
78	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	LG	S30AW	1	007KASL00006	R410A	1,795 kg	pata budovy kantýna				2	2	612,00	
79	--	--	0	--	SAMSUNG	AC100RXADNG	1	BBXJP3CT700099	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	
80	--	--	0	--	SAMSUNG	AC100RXADNG	1	BBXJP3CT900075	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	
81	--	--	0	--	SAMSUNG	AC100RXADNG	1	BBXJP3CT900096	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	
82	--	--	0	--	SAMSUNG	AC100RXADNG	1	BBXJP3CT900099	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	
83	SAMSUNG	AC052RNNDKG	1	0TUUPAGT800009	--	--	0	--	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	
84	SAMSUNG	AC052RNNDKG	1	0TUUPAGT800253	--	--	0	--	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	
85	SAMSUNG	AC052RNNDKG	1	0TUUPAGT800254	--	--	0	--	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	
86	SAMSUNG	AC052RNNDKG	1	0TUUPAGT800281	--	--	0	--	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	
87	SAMSUNG	AC052RNNDKG	1	0TUUPAGT800282	--	--	0	--	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	
88	SAMSUNG	AC052RNNDKG	1	0TUUPAGT800287	--	--	0	--	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	
89	SAMSUNG	AC052RNNDKG	1	0TUUPAGT800295	--	--	0	--	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	
90	SAMSUNG	AC052RNNDKG	1	0TUUPAGT800300	--	--	0	--	R32	2,7 kg	1.TU			do 01_2028	1	2	501,00	

Technická specifikace a cena průmyslových KLIMA zařízení pro velké provozovny - Praha																		
Poř. číslo	Vnitřní jednotka				Venkovní jednotka				Chladivo		Typ pobočky	Adresa umístění jednotky	Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrolovaných jednotek	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly v Kč bez DPH	Počet MaR za 1 rok	Cena jednoho MaR* v Kč bez DPH
	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Typ	Množství v kg								
1	klima jednotka	nezjištěno	1	nezjištěno	klimatizace	BLUE BOX ALFA CF 36 chiller	1	nezjištěno	R407C	2,8	Poštovní muzeum	Praha 1 Nové mlýny 1239/2		2	2	1 121,00	1	360,00
2	LG	ABNH 306GLAD	1	803KAAE00144	LG	AUOW306D	1	01KANS00255	R104	2	DOS	Praha 7 Ortenovo nám. 16		2	2	774,00		
3	LG	CS 24 AQ	1	002KAGY00375	LG	S 24 AQU	1	001KADD00274	R104	2	DOS			2	2	774,00		
4	LG	ABNH 306GLAD	1	803KAUU00142	LG	AUOW306D	1	01KAMZ00251	R104	2	DOS			2	2	774,00		
5	LG VRV	nezjištěno	1	nezjištěno	LG VRV	RNF 315	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta	Beroun 1 Kostelní 121/27		2	2	612,00		
6	ACOND	ASD 12	1	nezjištěno	ASD -120	K-M 329	1	nezjištěno	410	nezjištěno	Depo	Depo Kladno		2	2	612,00		
7	nezjištěno	nezjištěno	4	nezjištěno	není	--	0	--	nezjištěno	nezjištěno	Depo	Kročehlavská 1016		4	2	612,00		
8	GEA	nezjištěno	2	nezjištěno	GEA	GEA AIRMAS	2	nezjištěno	R410A	5,8	Pošta	Jilové u Prahy Rudných dolů 502		4	2	612,00	1	891,00
9	Carier	nezjištěno	1	nezjištěno	Carier	nezjištěno	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Pošta	Zdice, Husova 953		2	2	612,00		

Technická specifikace a cena průmyslových VZT zařízení pro velké provozovny - Praha

Poř. číslo	Výrobce	Typ	Počet jednotek	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapy počet ks	Filtry/řemeny	Typ pobočky	Adresa umístění jednotky	Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrolovaných jednotek	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly v Kč bez DPH	Počet MaR za 1 rok	Cena jednoho MaR* v Kč bez DPH
1	vzt jednotka Janka Radotín	JKL	17	nezišřeno	1982	nezišřeno	nezišřeno	Pošta	Praha 1 Jindřišská 14		nezišřeno	2	585,00	1	891,00
2	vzt jednotka ALTEKO	TERNO 315	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	Pošta			nezišřeno	2	585,00	1	360,00
3	vzt dveřní clony + sahara	GEA	3	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	Pošta			nezišřeno	2	225,00	1	360,00
4	AIR BLU Kompresor (napojeno do systému VZT)	ALFA CF LE 161	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	774,00	1	891,00
5	Sinclair	SDV4-160EAA	1	VZ160444574	2017	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	774,00	1	360,00
6	vzt jednotka ALTEKO	Terno 400, 280	3	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	Pošta	Praha 01 Kaprova 14		nezišřeno	2	774,00	1	360,00
7	vzt jednotka Kovona Karviná a Alteko	KDK, TERNO	4	nezišřeno	1988	nezišřeno	nezišřeno	Poštovní muzeum	Praha 1 Nové mlýny 1239-2		nezišřeno	2	855,00	1	891,00
8	zvlhčovač	Condair CP2	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	Poštovní muzeum			nezišřeno	2	1 971,00	1	90,00
9	vzt jednotka PM LUFT	nezišřeno	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 2 Moravská 9		nezišřeno	2	855,00		
10	vzt jednotka Janka Radotín	JKL 4	8	nezišřeno	1982	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	855,00	1	1 701,00
11	4ROSS	IMAEF 1002700104	1	RHIA60027B24001	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	774,00		
12	vzt jednotka VTS Klima PM Luft	nezišřeno	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 24 Italská 3		nezišřeno	2	855,00		
13	VZT jednotka Hitecsa	CCVBZ701	1	2603002	2002	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	765,00		
14	VZT GEA	nezišřeno	1	nezišřeno	2014	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 28, Karlovo nám. 10 - CHSQ		nezišřeno	2	1 031,00		
15	VZT GEA	flex-GEKO model GF 82.UWW3.L01A1	6	nezišřeno	2014	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	1 031,00		
16	VZT jednotka WOLF	KG 25/9075	1	556826/01	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	GR	Praha 3 Olšanská 9		nezišřeno	2	855,00	1	360,00
17	VZT jednotka WOLF	KGXD 63/9075	1	556826/02	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	GR			nezišřeno	2	855,00	1	360,00
18	vzt jednotka ALTEKO	TERNO 250, 355	3	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 32 Roháčova 23		nezišřeno	2	774,00		
19	dveřní clony Stavoklima	THCP -150-3-LOV	2	211122702.2	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	261,00		
20	vrátové clony Stavoklima	VR 60-35/4D	4	VR-OLA 081, VR-06A066, VR-06A064, VR-06A019	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 4 Na strži 42		nezišřeno	2	261,00		
21	Systém AIR	TOPVEX-FR11EL-L-CAV	1	nezišřeno	nezišřeno	0	nezišřeno	pošta			0	2	774,00	1	360,00
22	VZT Radotín	KCJ 5000-62	1	19132	1988	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 411 Durychova 72		nezišřeno	2	765,00	1	360,00
23	dveřní clony Stavoklima	PC-DN	2	PC-06A050	2006	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 412 Sofijské nám. 1		nezišřeno	2	261,00		
24	VZT ALTEKO	ALT 315 KN 10-3-Z	5	15100-134	2005	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 415		nezišřeno	2	774,00	1	360,00
25	vrátové clony 2 VV	VCS3 - A 20V-2-20	3	10.05.2005	2005	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Podjavorinské 1		nezišřeno	2	261,00		
26	VZT TROX Austria	TROX Austria	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 54, Archeologická 2256/1		nezišřeno	2	855,00		
27	centrální VZT -Janka Radotín	JKL	1	nezišřeno	1985	nezišřeno	nezišřeno	GR	Praha 56 Plzeňská 290/139		nezišřeno	2	855,00		
28	FC Denco Happel	GH22.UWW3.A01C2	1	CP.90.001.1	2016	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 57 U Trezorky 921/2		nezišřeno	2	351,00		
29	FC Denco Happel	GH22.UWW4.A01C2	1	CP.90.002.1	2016	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	351,00		
30	FC Denco Happel	GF11.UWW4.B01A1	1	CP.90.003.1	2016	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	351,00		
31	FC Denco Happel	GH22.UWW3.A01C2	1	CP.90.001.2	2016	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	351,00		
32	FC Denco Happel	GF52.UWW3.B01A1	1	CP.90.004.1	2016	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	351,00		
33	DVERNÍ CLONA Denco Happel	LA2U2.G21	1	CP.91.001.1	2016	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	351,00		
34	VZT VTS CLIMA	SV2-VL-0/0	1	nezišřeno	1999	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 58, Sluneční náměstí 2567/8		nezišřeno	2	855,00		
35	AIR BLU Kompresor	ABAE 0730	1	nezišřeno	1999	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	774,00		
36	VZT VTS CLIMA	CPV1-N5-4-M CVR - W5-5-W	1	nezišřeno	1999	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	855,00		
37	GEA dveřní clona	nezišřeno	1	nezišřeno	1999	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	261,00		
38	DVERNÍ CLONA	nezišřeno	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 515, Hábova 3		nezišřeno	2	261,00		
39	ALTECO	nezišřeno	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 519 Jánského 45		nezišřeno	2	774,00		
40	ASCON+Marsystem	nezišřeno	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	774,00		
41	dveřní clony DOORMASTER	nezišřeno	8	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pošta	Praha 6 Kafkova 19		nezišřeno	2	261,00		
42	vzt Janka Radotín	JKL	4	970018	1984	nezišřeno	nezišřeno	pošta			nezišřeno	2	828,00	1	891,00

43	VZT jednotka Dospel	Dospel	1	nezišřeno	2011	nezišřeno	nezišřeno	DOS	Praha 7 Ortenovo nám.542		nezišřeno	2	774,00	Přiloha	891,00	ry
44	zvlřřovař Condair	CP 3 PRO 42	1	1097274	2011	nezišřeno	nezišřeno	DOS			nezišřeno	2	2 205,00		1	
45	zvlřřovař Condair	Condair RS, Visual 5	1	nezišřeno	2016	nezišřeno	nezišřeno	DOS			nezišřeno	2	2 520,00		1	
46	VZT jednotka	AT plus 13.13	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pořta	Praha 7 Milady Horákové Praha 8 Sokolovská 260/143		nezišřeno	2	774,00	1	360,00	
47	VZT jednotka GEA	AT piko	3	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pořta			nezišřeno	2	774,00		1	
48	VZT jednotka ALTEKO	TERNO 315, 355, 400	3	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pořta			nezišřeno	2	774,00		1	
49	VZT clona GEA	LB3VZ/121	3	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pořta			nezišřeno	2	261,00			
50	VZT dveřní clony	Ekonomic	4	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pořta	Praha 82 Bureřova 1663/6		nezišřeno	2	261,00			
51	VZT jednotka Jinova-ohřřivař vzduchu	MTP 25-1000 VTP 125	1 3	6112198/1 6112198/2.4	1996	nezišřeno	nezišřeno	DS Satalice	Praha 9 K Cihelně 409		4	2	261,00			
52	ACSON	ACW600H	3	Acson	ACW600H	3	nezišřeno	pořta	Praha 93 Freyova 35, Fénix		3	2	261,00			
53	Kovona Karviná	KDK 8 – 040 – 2	1	240235	1992	nezišřeno	nezišřeno	pořta	Praha 99 Bechyňská 638,		nezišřeno	2	855,00			
54	vzt jednotka Hřebec	H	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pořta	Praha 10		nezišřeno	2	774,00	1	360,00	
55	VZT DUPLEX 4200	v.ř.13	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	1000x500 4ks	pořta	Černokostelecká		nezišřeno	2	774,00	1	360,00	
56	vzt jednotka ALTEKO	ALT 315 V3-Z	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pořta	Praha 101 Sportovní 22		nezišřeno	2	774,00			
57	vzt jednotka Janka Radotín	JKL	3	nezišřeno	1987	nezišřeno	nezišřeno	pořta			nezišřeno	2	855,00			
58	GEA dveřní clona	GEA GEKO 1 UHE 601/HD	1	E2210000	1998	nezišřeno	EVC návlek 240x450 G3 1x	pořta	Praha 102 plk.Mráze 1182		nezišřeno	2	261,00			
59	vzt REGU .TV-JESY	Terno 315	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pořta	Praha 106 Malinová 3		nezišřeno	2	405,00			
60	vzt jednotka Břsch	Břsch	1	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	filtry 592x592x360 287x592x360 řemeny XPA1307, XPA1357	pořta	Praha 114 Uhrinřves Nově náměstí 1371/11		nezišřeno	2	1 305,00	1	891,00	
61	vzt dveřní clony Stavoklima Gřemini	nezišřeno	2	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pořta			nezišřeno	2	261,00	1	90,00	
62	vzt jednotka ALTEKO	Tango	1	nezišřeno	nezišřeno	0	485x400x200 G4-2ks	pořta	Beroun 1 Kostelní 121/27		0	2	774,00	1	311,00	
63	vzt jednotka ALTEKO	Alteko	3	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	nezišřeno	pořta	Čerhovice nám.kpt. Kučery 72		nezišřeno	2	774,00	1	360,00	
64	GEA-LVZ,s.pLiberec	Sahara MAXX	5	bez řtitku	2013	0	nezišřeno	Depo Kladno 70	Depo KLADNO, Kročehlavská 1016 u stropu		0	2	351,00	1	90,00	
65	REMAK a.s.	dveřní clona	8	SO36674	2013	0	nezišřeno	Depo Kladno 70			0	2	221,00			
66	vzt jednotka Duplex	250 TFC	1	nezišřeno	nezišřeno	0	filtr - FT SVF 8000	pořta	Dobřřichovice Palackého n.951		0	2	774,00			
67	vzt jednotka Heizbřsch	Břsch GL-13977-1	2	GL13977-1	2001	2	592x592x360-2ks	pořta	Slaný Masarykovo nám. 1004/18		2	2	1 035,00	1	891,00	
68	PM LUFT	nezišřeno	2	nezišřeno	nezišřeno	1	nezišřeno	pořta	Zdice		1	2	855,00	1	360,00	
69	SNF	nezišřeno	4	nezišřeno	nezišřeno	0	nezišřeno	pořta	Husova 953		0	2	774,00			

Technická specifikace a cena průmyslových VZT zařřzení pro velké provozovny - Praha - SAZEČSKÁ

Poř. říslo	Výrobce	Typ	Počet kontrolo- vaných jednotek	Výrobní říslo	Rok výroby	Požární klapy počet ks	Filtry/ řemeny	Typ pobočky	Adresa umístění jednotky	Záruka do (v řípadě, ře není uvedeno datum, zařřzení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly v Kř bez DPH	Počet MaR za 1 rok	Cena jednoho MaR* v Kř bez DPH
1	Remak	DOOR Master	28	nezišřeno	2012	0	nezišřeno	SPU TB KH	Praha 10 Sazečská 598/7 vzduchová vratová clona		2	176,00		
2	Mandik	Mandik	1	0701-070	nezišřeno	0	nezišřeno	Pořta 50			2	774,00	1	360,00
3	Flakt Woods	EUGA-41	4	nezišřeno	2009	0	nezišřeno	SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9		2	1 031,00	1	360,00
4	Remak	XP 17 Aero Master	6	nezišřeno	2012	0	nezišřeno	SPU TB KH			2	851,00	1	360,00
5	Remak	XP 10 Aero Master	1	nezišřeno	2012	0	nezišřeno	SPU TB KH	Praha 10 Sazečská 598/7		2	855,00	1	360,00

6	Volf	KG 100	3	9244	nezjištěno	0	nezjištěno	SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 254		2	765,00	Priloha 1	360,00
7	Volf	KG 250	2	9274	nezjištěno	0	nezjištěno	SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 042		2	765,00	1	360,00
8	Janka Radotín	BKC 10	2	831247/850518	1988/87	0	nezjištěno	SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7 místnost č. B206		2	594,00	1	360,00
9	Janka Radotín	BKC 4	3	831243/831246/852219	1988	0	nezjištěno	SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7 místnost č. A203b, B206		2	594,00	1	360,00
10	Janka Radotín	BKC 6	1	920577	1992	0	nezjištěno	SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7 místnost č. 030		2	594,00	1	360,00
11	VZT tepelné čerpadlo	Remak	1	nezjištěno	nezjištěno	0	nezjištěno	Depo	Praha 10 Sazečská 598/7		2	828,00		
12	2VVs.r.o	VCIN2A150-V2AC-XX-0B0	15	nezjištěno	2018	0	nezjištěno	SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7, SR	16.07.2024	2	176,00		