

Výzva č. 10/2023 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Opravy	C 1.1	Výměna čelního reflektoru, přepínače ovládání posuvných dveří, brzdíče Dako BP	hod. práce	4		
	C 1.1	Led čelní reflektor	hod. práce	26,5		
	C 1.2	Náklady na dopravu pojízdné dílny (sazba na jeden km jízdy pojízdné dílny do místa provedení servisního zásahu).	km	183		
	C 1.3	Čas strávený na cestě (náklady na hodinu jednoho pracovníka v rámci přepravy do místa provedení servisního zásahu).	hodina	4		
Materiál	E 14	Brzdíč DAKO BP (repasovaný)	kus	1		
	E 52	Spojovací materiál	kg	0,04		
<b>Celkem</b>						<b>69 688,00</b>