

| č. BH | závada | potřebný servis | odhadovaná cena |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 33 | nefunkční | výměna základní desky a přijímače | 9900 |
| 38 | mechanicky poškozená skříňka | výměna skříňky | 2200 |
| 39 | mechanicky poškozená skříňka a 1 reproduktor | výměna skříňky a reproduktoru | 3500 |
| 41 | mechanicky poškozená skříňka, vadný přijímač | výměna skříňky a přijímače | 5600 |
| 50 | mechanicky poškozené 2 reproduktory | výměna 2ks reproduktorů | 2600 |
| 77 | mechanicky poškozená skříňka | výměna skříňky | 2200 |
| 78 | mechanicky poškozená skříňka | výměna skříňky | 2200 |
| 79 | nefunkční | výměna základní desky a přijímače | 9900 |
| 87 | mechanicky poškozená skříňka | výměna skříňky | 2200 |
| 89 | nenalezen | najít a namontovat | 2400 |
| 103 | nefunkční | výměna základní desky a přijímače | 9900 |
| 140 | nefunkční | výměna základní desky a přijímače | 9900 |
| 143 | mechanicky poškozená skříňka | výměna skříňky | 2200 |
| 155 | mechanicky poškozený reproduktor | výměna reproduktoru | 1300 |
| | cena za servisní práce a náhradní díly | | 66000 |
| | doprava 2x Vodňany - Jihlava a zpět | | 10800 |
| | cena celkem (bez DPH) | | 76800 |