

Cenová kalkulace opravy poškozeného motoru na vozidle Ford Tourneo RZ 5M8 3938.

sada rozvodová
vodní čerpadlo
sada těsnění motoru
sada šroubů
sada zdvihátek ventilů.....
přestavovače vačkových hřídelů
repase hlavy motoru kompletní
rovnání bloku motoru
montážní materiál
olej motorový
práce



Cena opravy celkem61.315,- včetně DPH.

S pozdravem
Pavel Soldán – Soldán auto
Teličkova 430/40
751 24
Přerov – Předmostí

