

NABÍDKA

Klient: 14I15 Baťův institut, příspěvková organizace
Cenová kalkulace: Odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce jednotek chlazení

Lokalita: Sídlo společnosti

Číslo SOD/OBJ:

Číslo zakázky: 13001/011475

Popis položky	Sazba DPH	MJ	Množství	Materiál/MJ	Materiál celkem	Práce/MJ	Práce celkem	Cena celkem
Regulátor hladiny oleje v kompresoru	21%	ks	2,0	15 484,00 Kč	30 968,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 968,00 Kč
Vypouštěcí kulový ventil pračky vzduchu	21%	ks	1,0	18 755,00 Kč	18 755,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 755,00 Kč
Výměna regulátoru v jednotce chlazení - 2 technici	21%	kpl	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	10 290,00 Kč	10 290,00 Kč	10 290,00 Kč
Výměna kulového ventilu - 2 technici	21%	kpl	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	2 580,00 Kč	2 580,00 Kč	2 580,00 Kč
Doprava	21%	ks	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH								63 593,00 Kč
DPH 21%								13 354,53 Kč
CENA CELKEM včetně DPH								76 947,53 Kč

Nabídka je platná 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Platnost nabídky je podmíněna realizací celého jejího rozsahu. V případě objednání jen dílčí části nabídky si FMIB, s.r.o. vyhrazuje právo úpravy jednotkových cen.

Obchodní podmínky: úhrada 100% ceny díla do 30 dní ode dne jeho dokončení , objednateli nevzniká nárok na pozastávku ani zádržné, záruka na dílo v délce 24 měsíců s výjimkou materiálu spotřebního charakteru.