

Objednávka 2600148964

Datum objednávky 02.06.2023

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

SNT Plus s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 00 Praha 4, Braník

Vaše číslo dodavatele u nás
1000662

Termín dodávky: 30.06.2023

Dodávka pro KARDIO NEINV

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku	Hodnota
	Obj.množství	Jednotka		
00010	1	Kus	679.209,30	679.209,30

Objednáváme u Vás opravu příslušenství "UZV ECHOKARDIOGRAFICKÝ PHILIPS EPIQ CVX" na oddělení neinvazivní kardiologie, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Výrobní číslo: US121B0118 Inventární číslo: 220095306

SONDA JÍCNOVÁ X8

Výrobní číslo: F02M4R Inventární číslo: 220095306-

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Závada: poruchová, opakovaně chybové hlášky při použití, konzultováno s Ing. Štastným telefonicky.

Uvedená cena zadána dle schválené CN č.: IN-0005440 s udělenou slevou ve výši 25%

Výměnu sondy zkusíme řešit jako škodní událost přes pojišťovnu. Z tohoto důvodu

Objednávka 2600148964

Datum objednávky 02.06.2023

SNT Plus s.r.o.
142 00 Praha 4, Braník

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
	bychom prosili servisního technika o zaslání Technického posudku, kde by mělo být uvedeno, jak k poškození došlo,možná příčina vzniku a stav/neopravitelná/, dále foto přístroje-poškozená část, celkový pohled,foto štítku v výrobním i inventárním číslem			

Celk.hodn. s DPH CZK , 679.209,30

Vystavil:

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [redacted]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Nabídka č.: IN-0005440

Datum dokladu: 2023-06-05
Platnost: Text nabídky
Objednávka č.: 2600148964
Zákazník: 112775

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13Ústí nad Labem

Kontakt:

Cenová nabídka na opravu jícnové sondy X8-2t - závada v rušení doppleru, oprava možná výměnou celé sondy. Vadný díl vrátíme zpět do továrny, záruka 12 měsíců, dodání do 10 pracovních dní. CN s garancí ceny je platná do 19.6.2023, prosíme o písemné vyjádření na [redacted]

Produkt	Popis	Množství	Cena za jedn.	DPH	Částka
453561842277	Transducer, X8-2t	1	748440	21%	748.440,0
8	Recyklační příspěvek Eleve	1	1.1	21%	1,1
1	Práce technika - diagnostika	1	830	21%	830,0
22	Doprava tam a zpět v km	176	10	21%	1.760,0
23	Čas cesty tam a zpět v hod	3.1	350	21%	1.085,0
Celkem bez DPH				CZK	752.116,1
Celkem základ DPH / celkem DPH		21%			157.944,38
Celkem s DPH				CZK	910.060,48