

Rozpočet na odstranění závad po revizi el. instalace

Objekt: ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782

Revizní zpráva: č. 19/2023 – revizní technik Zdeněk Beneš

Cena za opravu:

Název, Popis	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena za položku
Odstranění závad uvedených v bodě 2 odstavce D revizní zprávy	1	9650	9650
Odstranění závad uvedených v bodě 4, 5, 6, 8, 9 a 10 odstavce D revizní zprávy	1	17790	17790
Odstranění závad uvedených v bodě 7, 11 a 12 odstavce D revizní zprávy	1	23790	23790
Odstranění závad uvedených v bodě 13, 14 a 15 odstavce D revizní zprávy	1	21550	21550
Odstranění závad uvedených v bodě 16, 17, 18 a 19 odstavce D revizní zprávy	1	9570	9570
<u>Celkem bez DPH</u>			<u>82350</u>

Závady uvedené v bodě 1 a 3 - neúplná projektová dokumentace a chybějící protokol o určení vnějších vlivů musí být řešen samostatně ve spolupráci se správním firmou a provozovatelem instalace.

V Praze dne 18. 05. 2023

Zpracoval: [REDACTED]