

Provedení revizní opravy 1 ks vozu Smp - SŽ OŘ Praha [REDACTED]

Poř. č.	Popis	MJ	Materiál/MJ	Montáže/MJ	Demontáže/MJ	Cena / MJ	Počet vadných MJ	Celková cena
1	Revize vozu - základní rozsah	Vůz	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	58 792,00 Kč

58 792,00 Kč

Opravy nad rámec revizí domluvené při předávce vozů do opravy

Poř. č.	Popis	MJ	Materiál/MJ	Montáže/MJ	Demontáže/MJ	Cena / MJ	Počet vadných MJ	Celková cena
1	Dosazení nového svorníku pružnice	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	896,00 Kč
2	Dosazení nové spony závěsu pružnice	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	836,00 Kč
3	Revizní oprava přidavného ventilu DAKO	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	4 098,00 Kč
4	Revizní oprava rozvaděče DAKO	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	9 608,00 Kč
5	Revizní oprava OS1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	1 210,00 Kč
6	Revizní oprava stavěče zdrži	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	5 550,00 Kč
7	Revizní oprava nárazníku	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	25 088,00 Kč
8	Dosazení nového vnitřního kroužku ložiska	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	16 000,00 Kč
9	Výměna výdřevy plošinového vozu	m2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	37 410,00 Kč
10	Dosazení nové botky zdrže	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	377,00 Kč

101 073,00 Kč

Opravy nad rámec revizí mimo jednotkový ceník

Poř. č.	Popis	MJ	Materiál/MJ	Montáže/MJ	Demontáže/MJ	Cena / MJ	Počet vadných MJ	Celková cena
1	Dosazení 2 ks nových monobloků 409 na nápravu	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	209 360,00 Kč
2	Defektoskopie torenního uzlu	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	4 600,00 Kč
3	Dosadit a správně umístit stupátko	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	4 760,00 Kč
4	Dosadit a správně umístit madlo 200 mm	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	954,00 Kč
5	Dosadit a správně připevnit madlo spřahače	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	2 868,00 Kč
6	Obnova nátěru po mechanickém očištění	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	21 390,00 Kč
7	Obnova popisů	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	4 994,00 Kč

248 926,00 Kč

Celková cena za provedení revizní opravy bez DPH:

408 791,00 Kč

Na voze se mohou vyskytnout další práce, na základě zjištění defektoskopie torenních uzlů, po demontáži TÚ (vzpruhy), zkouška pružnic atd.

[REDACTED]