

NABÍDKA

Klient: 14I15 Baťův institut, příspěvková organizace
Cenová kalkulace: Odstranění závad výtahů zjištěných při inspekční prohlídce

Lokalita: Sídlo společnosti

Číslo SOD/OBJ:

Číslo zakázky: 13001/011588

Popis položky	Sazba DPH	MJ	Množství	Materiál/MJ	Materiál celkem	Práce/MJ	Práce celkem	Cena celkem
Výtah V1 - výměna kamery sloužící pro viditelnost stroje při nouzovém vyproštění	21%	kpl	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	23 700,00 Kč	23 700,00 Kč	23 700,00 Kč
Výtah V3 - výměna dvou kusů plastových nárazníků v prohlubni výtahové šachty	21%	kpl	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	15 788,00 Kč	15 788,00 Kč	15 788,00 Kč
Výtah V9 - výměna dvou kusů plastových nárazníků v prohlubni výtahové šachty	21%	kpl	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	15 788,00 Kč	15 788,00 Kč	15 788,00 Kč
Výtah V11 - výměna dvou kusů plastových nárazníků v prohlubni výtahové šachty	21%	kpl	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	15 788,00 Kč	15 788,00 Kč	15 788,00 Kč
Výtah V12 - výměna čtyř kusů plastových nárazníků v prohlubni výtahové šachty	21%	kpl	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	24 538,00 Kč	24 538,00 Kč	24 538,00 Kč
Doprava	21%	ks	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH								96 602,00 Kč
DPH 21%								20 286,42 Kč
CENA CELKEM včetně DPH								116 888,42 Kč

Nabídka je platná 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Platnost nabídky je podmíněna realizací celého jejího rozsahu. V případě objednání jen dílčí části nabídky si FMIB, s.r.o. vyhrazuje právo úpravy jednotkových cen.

Obchodní podmínky: úhrada 100% ceny díla do 30 dní ode dne jeho dokončení, objednateli nevzniká nárok na pozastávku ani zádržné, záruka na dílo v délce 24 měsíců s výjimkou materiálu spotřebního charakteru.