

**LUFRA, s.r.o.**



**Otovická 134/102  
193 00 Praha 9**

Město Černošice  
Černošice

Dat: 15.6.2023  
Věc: oprava Multicar 3SJ 9331  
Vyřizuje [REDACTED]  
Ceny bez : DPH

Na Multicar jsou zjištěny tyto závady:

Prasklý synchron ovládání hydrauliky	72.242,-
Sjetá spojka .....	35.650,-
Zadní převodník chlazení – vydřený...	9.560,-
Ovládání chodu motoru regulace ....	6.890,-
Zadní brzdy – účinnost .....	5.750,-
Vydřené turbo – obal a hřídele .....	43.670,-
Celková kontrola Mh nutná .....	10.950,-
Utržený doraz pér, silentblok výfuku, zadní jištění kabiny .....	5.000,-

materiál je sepsán i s cenou práce

S pozdravem

[REDACTED]  
vedoucí technik

[REDACTED]  
Lufra, s.r.o.  
Otovická 134/102  
193 00 Praha 9  
lufra@lufra.cz  
www.lufra.cz  
tel: servis [REDACTED]  
IČO: 26131854  
DIČ: CZ26131854

Tel : [REDACTED]

IČO : 26131854  
DIČ : CZ 26131854

Bank. spojení : ČSOB  
číslo účtu : 266825114/0300