



**SKANSKA****Skanska a.s.**  
**závod Technologie**  
Adresa Pod Cukrovarem 2276  
686 03 Staré Město  
Web www.skanska.cz  
člen koncernu Skanska  
**Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
Ořechovská 35  
619 64 Brno**Datum  
29.5.2023

Naše značka

Vyřizuje


Přímý telefon  


Váš dopis ze dne

Značky

**Věc: II/152 Modřice mosty  
Výměna rozbitého skla protihlukových stěn**

Zasíláme cenovou nabídku na výměnu rozbitého skla protihlukové stěny o rozměrech 2m x 2,5m.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| materiál              |  |
| montáž                |  |
| stroje a doprava      |  |
| výrobní režie         |  |
| správní režie a zisk  |  |
| <b>Celkem bez DPH</b> | <b>58 339 Kč</b>   |

V ceně není zahrnuto dopravní opatření po dobu výměny průhledné tabule, je nutné zajistit objednatelům!

S pozdravem  
