

**Technická zpráva a cenová nabídka výměna kotle v bytě**  
**č. 4 / D12 , Jílkova 6 Praha 6 - Břevnov**

**Věc:** Výměna kotle , stávající kotel Baxi je 12 let starý a po zatečení kondenzátu do řídicí desky a plynového ventilu je poruchový , doporučuji tento kotel vyměnit a nahradit novým kotlem.

**Materiál :**

Kotel kondenzační Vaillant VUW 26CS/1-5 ecoTEC plus .....  
Připojovací materiál .....  
Trubka odkouření + 3 ks kolena odkouření a přívodu vzduchu .....  
Prostorový termostat Vaillant colormatic .....

**Práce :** Topenářské práce 2 x 8,5 hod á 430 Kč/hod .....  
Oprava sádkartonového stropu + materiál .....  
Uvedení do provozu + revize .....

**Doprava :** Celkem .....

**Celková cena bez DPH 15% ..... 64.995Kč**

Vypracoval : 

Dne .: 29.4. 2023