



**SERVIS ISA, s.r.o.**  
 Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00  
 Tel : 222 365 391 e-mail: info@servis-isa.cz

**N2023-006**

Obec: Černošice cyklostezka ETAPA 1  
 Kanalizace: splašková kanalizace  
 Objednatel: Aquaconsult spol. s r.o.

## Nabídka kamerového průzkumu kanalizace metodou CCTV

### Cenová kalkulace

	Jednotková CENA bez DPH	cca jednotek	CELKOVÁ CENA bez DPH	CELKOVÁ CENA s DPH
Revize kanalizace DN 60 - 1200 *)	85,0 Kč /bm	149	12 665,0 Kč	15 324,7 Kč
*) v případě většího objemu víceprací navýšení dle hodinové sazby				
Trasování a lokalizace pod povrchem	20,0 Kč /bm	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Měření podélného profilu stoky	10,0 Kč /bm	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Měření ovality	20,0 Kč /kus	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Laserové měření velikosti prasklin	200,0 Kč /kus	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Práce nad běžný rámec kamerových průzkumů	1 900,0 Kč /hod	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Hodinová sazba vozidla **)	3 100,0 Kč /hod	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Technická zpráva - podrobný protokol **)	100,0 Kč /strana	50	5 000,0 Kč	6 050,0 Kč
Vytvoření interaktivního DVD	150,0 Kč /DVD	1	150,0 Kč	181,5 Kč
Přistavení vozidla	3 500,0 Kč /přijezd	1	3 500,0 Kč	4 235,0 Kč
<b>CENA CELKEM před SLEVOU</b>			<b>21 315 Kč</b>	<b>25 791 Kč</b>

\*\*\*) Konečná cena díla bude účtována dle skutečného množství odsouhlasených jednotkových výkonů.

### Slevový program

Měření podélného profilu stoky zahrnuto do běžné revize	0,0 Kč	0,0 Kč
Měření ovality zahrnuto do běžné revize	0,0 Kč	0,0 Kč
Trasování a lokalizace pod povrchem zdarma	0,0 Kč	0,0 Kč

<b>CENA CELKEM po SLEVĚ</b>	<b>21 315 Kč</b>	<b>25 791 Kč</b>
-----------------------------	------------------	------------------

### Poznámka

- cenová nabídka nezahrnuje
  - čištění kanalizace či odstraňování hrubých nečistot
  - zpřístupnění z povrchu nedostupných šachet
  - otevření poklopu šachet s rizkem jejich poškození (rámu nebo poklopu)
  - geodetické zaměření
  - DIO v případě vedení kanalizace v dopravně významné komunikaci
- složka s výstupy z kamerového průzkumu obsahuje
  - tištěný podrobný protokol
  - tištěnou orientační situaci
  - tištěnou závěrečnou zprávu
  - interaktivní DVD se všemi výstupy v digitální podobě
- interaktivní mapové výstupy zpracováváme dle potřeby ve formátech \*.dwg, \*.dgn, \*.dxf

V Praze dne 17.04.2023

Vypracoval:





**SERVIS ISA, s.r.o.**  
 Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00  
 Tel : 222 365 391 e-mail: info@servis-isa.cz

**N2023-007**

Obec: Černošice cyklostezka ETAPA 2  
 Kanalizace: splašková kanalizace  
 Objednatel: Aquaconsult spol. s r.o.

## Nabídka kamerového průzkumu kanalizace metodou CCTV

### Cenová kalkulace

	Jednotková CENA bez DPH	cca jednotek	CELKOVÁ CENA bez DPH	CELKOVÁ CENA s DPH
Revize kanalizace DN 60 - 1200 *)	85,0 Kč /bm	578	49 130,0 Kč	59 447,3 Kč
*) v případě většího objemu víceprací navýšení dle hodinové sazby				
Trasování a lokalizace pod povrchem	20,0 Kč /bm	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Měření podélného profilu stoky	10,0 Kč /bm	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Měření ovality	20,0 Kč /kus	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Laserové měření velikosti prasklin	200,0 Kč /kus	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Práce nad běžný rámec kamerových průzkumů	1 900,0 Kč /hod	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Hodinová sazba vozidla **)	3 100,0 Kč /hod	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Technická zpráva - podrobný protokol **)	100,0 Kč /strana	100	10 000,0 Kč	12 100,0 Kč
Vytvoření interaktivního DVD	150,0 Kč /DVD	1	150,0 Kč	181,5 Kč
Přistavení vozidla	3 500,0 Kč /příjezd	1	3 500,0 Kč	4 235,0 Kč
<b>CENA CELKEM před SLEVOU</b>			<b>62 780 Kč</b>	<b>75 964 Kč</b>

\*\*) Konečná cena díla bude účtována dle skutečného množství odsouhlasených jednotkových výkonů.

### Slevový program

Měření podélného profilu stoky zahrnuto do běžné revize	0,0 Kč	0,0 Kč
Měření ovality zahrnuto do běžné revize	0,0 Kč	0,0 Kč
Trasování a lokalizace pod povrchem zdarma	0,0 Kč	0,0 Kč

<b>CENA CELKEM po SLEVĚ</b>	<b>62 780 Kč</b>	<b>75 964 Kč</b>
-----------------------------	------------------	------------------

### Poznámka

- cenová nabídka nezahrnuje
  - čištění kanalizace či odstraňování hrubých nečistot
  - zpřístupnění z povrchu nedostupných šachet
  - otevření poklopu šachet s rizkem jejich poškození (rámu nebo poklopu)
  - geodetické zaměření
  - DIO v případě vedení kanalizace v dopravně významné komunikaci
- složka s výstupy z kamerového průzkumu obsahuje
  - tištěný podrobný protokol
  - tištěnou orientační situaci
  - tištěnou závěrečnou zprávu
  - interaktivní DVD se všemi výstupy v digitální podobě
- interaktivní mapové výstupy zpracováváme dle potřeby ve formátech \*.dwg, \*.dgn, \*.dxf

V Praze dne 17.04.2023

Vypracoval:







**SERVIS ISA, s.r.o.**  
Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00  
Tel : 222 365 391 e-mail: info@servis-isa.cz

**N2023-008**

Obec: Černošice cyklostezka ETAPA 3  
Kanalizace: splašková kanalizace  
Objednatel: Aquaconsult spol. s r.o.

## Nabídka kamerového průzkumu kanalizace metodou CCTV

### Cenová kalkulace

	Jednotková CENA bez DPH	cca jednotek	CELKOVÁ CENA bez DPH	CELKOVÁ CENA s DPH
Revize kanalizace DN 60 - 1200 *)	85,0 Kč /bm	207	17 595,0 Kč	21 290,0 Kč
*) v případě většího objemu víceprací navýšení dle hodinové sazby				
Trasování a lokalizace pod povrchem	20,0 Kč /bm	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Měření podélného profilu stoky	10,0 Kč /bm	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Měření ovality	20,0 Kč /kus	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Laserové měření velikosti prasklin	200,0 Kč /kus	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Práce nad běžný rámec kamerových průzkumů	1 900,0 Kč /hod	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Hodinová sazba vozidla **)	3 100,0 Kč /hod	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Technická zpráva - podrobný protokol **)	100,0 Kč /strana	50	5 000,0 Kč	6 050,0 Kč
Vytvoření interaktivního DVD	150,0 Kč /DVD	1	150,0 Kč	181,5 Kč
Přistavení vozidla	3 500,0 Kč /příjezd	1	3 500,0 Kč	4 235,0 Kč
<b>CENA CELKEM před SLEVOU</b>			<b>26 245 Kč</b>	<b>31 756 Kč</b>

\*\* ) Konečná cena díla bude účtována dle skutečného množství odsouhlasených jednotkových výkonů.

### Slevový program

Měření podélného profilu stoky zahrnuto do běžné revize	0,0 Kč	0,0 Kč
Měření ovality zahrnuto do běžné revize	0,0 Kč	0,0 Kč
Trasování a lokalizace pod povrchem zdarma	0,0 Kč	0,0 Kč

<b>CENA CELKEM po SLEVĚ</b>	<b>26 245 Kč</b>	<b>31 756 Kč</b>
-----------------------------	------------------	------------------

### Poznámka

- cenová nabídka nezahrnuje
  - čištění kanalizace či odstraňování hrubých nečistot
  - zpřístupnění z povrchu nedostupných šachet
  - otevření poklopu šachet s rizkem jejich poškození (rámu nebo poklopu)
  - geodetické zaměření
  - DIO v případě vedení kanalizace v dopravně významné komunikaci
- složka s výstupy z kamerového průzkumu obsahuje
  - tištěný podrobný protokol
  - tištěnou orientační situaci
  - tištěnou závěrečnou zprávu
  - interaktivní DVD se všemi výstupy v digitální podobě
- interaktivní mapové výstupy zpracováváme dle potřeby ve formátech \*.dwg, \*.dgn, \*.dxf

V Praze dne 17.04.2023

Vypracoval:

