

	položka	ks	cena/ks	cena celkem
	úprava a kontrola systému	1	27 080 Kč	27 080 Kč
	HW - repase čteček turniketů	1	488 025 Kč	488 025 Kč
	HW - odchodové čtečky	0	0 Kč	0 Kč
	HW - dodávka mobilních terminálů	0	0 Kč	0 Kč
	HW a SW úprava serveru	1	21 600 Kč	21 600 Kč
turnikety	celkem bez DPH			536 705 Kč

Vstup

A

C

D1

D2

E

příchod

4

2

2

2

2

1

1

1

1

1

odpojení zařízení turniketů Press

23_7760 FC Karviná běžná prohlídka HW a úprava systému							
	položka	ks	cena/ks	celkem	5%	cena/ks	celkem
úprava a kontrola systému							
<i><u>Instalační práce - repas turniketů</u></i>							
SL200014	odpojení a demontáž vybraných turniketů, demontáž čteček pro náhradní díly	1	8280	8280	0%	8280	8280
SL200014	prohlídka ostatních částí systému, drobné opravy	1	5520	5520	0%	5520	5520
<i><u>mimorozpočtové náklady - dle skutečností</u></i>							
vrn	vedlejší režijní náklady (*)	1	5600	5600	0%	5600	5600
vrn	doprava (*)	1	7680	7680	0%	7680	7680
CELKEM bez DPH				27080			27080
CELKEM včetně DPH							32767

HW + SW plnění	0
instalace	13800
v.r.n.	5600
doprava	7680
CELKEM bez DPH	27080

23_7760 FC Karviná upgrade čtecích hlav základní kalkulace předmětu dodávky							
položka		ks	cena/ks	celkem	5%	cena/ks	celkem
HW - repase čteček turniketů							
TRFBCS_01	<u>HW - repase 16 turniketů - jednostranný vstup</u> terminál na plochu s LCD displejem, RFID a BCQR čtečkou, signalizace slevových vstupenek, možnost doplnění akustické signalizace	17	23900	406300	5%	22705	385985
vhwz	<u>Doplňkové prvky</u> pomocný instalační materiál	17	800	13600	5%	760	12920
SL200014	<u>Instalační práce - repas turniketů</u> předmont. příprava, kompletace, úpravy	1	13600	13600	0%	13600	13600
SL200014	instalace na místě	17	2880	48960	0%	2880	48960
<u>mimorozpočtové náklady - dle skutečností</u>							
vrn	vedlejší režijní náklady (*)	1	11200	11200	0%	11200	11200
vrn	doprava (*)	1	15360	15360	0%	15360	15360
CELKEM bez DPH				509020			488025
CELKEM včetně DPH							590510

HW + SW plnění	398905
instalace	62560
v.r.n.	11200
doprava	15360
CELKEM bez DPH	488025

23_7760 FC Karviná upgrade čtecích hlav doplnění odchodových čteček							
	položka	ks	cena/ks	celkem	5%	cena/ks	celkem
HW - odchodové čtečky							
TRFBCS_01	<u>HW - repase 16 turniketů - jednostranný vstup</u> terminál na plochu s LCD displejem, RFID a BCQR čtečkou, signalizace slevových vstupenek, možnost doplnění akustické signalizace	0	23900	0	5%	22705	0
vhwz	<u>Doplňkové prvky</u> pomocný instalační materiál	0	800	0	5%	760	0
SL200014	<u>Instalační práce - repas turniketů</u> instalace na místě	0	2880	0	0%	2880	0
CELKEM bez DPH				0			0
CELKEM včetně DPH							0

HW + SW plnění

0

instalace

0

CELKEM bez DPH

0

23_7760 FC Karviná - hand held terminály 5 ks						
	položka	ks	cena/ks	celkem	5%	cena/ks celkem
HW - dodávka mobilních terminálů						
	<u>mobilní terminál</u>					
	Android 10 GMS, LTE(4G), 802.11 a/b/g/n/ac, SE4710 2D Scanner, Rear Camera, BT, GPS, NFC(HF) 2G/16G, Extended Battery is included and Bullet Proof Film is attached.					
SM15N		0	27300	0	5%	25935 0
M15-2CRD-C	Dobíjecí kolíbk	0	2730	0	5%	2594 0
M15-PWSP-2	Power Supply: 100~240VAC, 5VDC, 5A.	0	980	0	5%	931 0
M1X-BOOT-C	ochranné pouzdro	0	660	0	5%	627 0
	<u>SW licence</u>					
	SW modul pro mobilní terminál - kontrola vstupenek On-Line BC, QR, RFID, schopnost fungovat i Off-Line					
VAPSAM		0	1600	0	5%	1520 0
	<u>Instalační práce - PDA terminály</u>					
SL200014	konfigurace terminálu do systému - komunikační rozhraní	0	1600	0	0%	1600 0
SL200014	instalace na místě	0	1600	0	0%	1600 0
	CELKEM bez DPH			0		0
	CELKEM včetně DPH					0

HW + SW plnění

0

instalace

0

CELKEM bez DPH

0