

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce: 0226 – Oprava střechy přístavku Hangár č.13

Místo: Letiště Bechyně – [REDACTED] Hangár

Jedná se o opravu původní nevyhovující střešní lepenkové krytiny, položením nové střešní krytiny z termoplastické folie PVC na bočním přístavku Hangáru č. 13. Přístavek je jednopodlažní s halou se sedlovou střechou a světlíkem, kde je výška hřebene 6,7 m a skladovou částí, která má pultovou střechu a výšku střechy cca 3,9 m. Součástí zakázky je oprava atypických hranatých okapových žlabů. Zařízení staveniště je možné na zpevněné ploše vedle objektu.

Dopravní omezení:

Bez omezení

V Bechyni

Zpracoval: [REDACTED]