

Příloha: ANO

Příloha (-y): 1

List (-y, -ů): 1

170

ZHOTOVITEL

ARAMY s.r.o.

Novogorodská 935/12, Praha 10

Zastoupený: Robert Hnátek
603342010
Novogorodská 935/12, Praha 10

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO:

DIČ:

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6
čj.: 229215/04/006901/5879
č. spisu: 1632/2004
Jejíž jménem jedná: Velitel VÚ 4215 Tábor
plk. Mgr. Jan Ševčík
Velitelství Vojenské policie
Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo **23105001629** ze dne **10.03.2023** u Vás objednávané:

Provedení	běžné opravy	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP	VPZ:	024-40-71
VIN vozidla:	SALLAAA147A435063	RZ:	0	Stav počítadla:	171 500 km
					SALLAAA147A435063

- oprava palivové soustavy - podávací pumpa, těsnění, čerpadlo, rampa vstříků, rozvody zadní

Předpokládaná cena včetně DPH

84 298,90 Kč

Předpokládaná cena bez DPH

69 668,51 KčZa objednatele vyřizuje: **npor. Mgr. Pavel BLAŽEK**

Telefon:

Email:

V _____ dne _____

V Táboře dne _____

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne: