

II/398 Šumná, průtah

DGN silnice II/398

Rozsah diagnostiky vozovky

<i>Pol.</i>	<i>Název položky</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Výměra</i>	<i>Cena/Jedn. (Kč)</i>	<i>Cena celkem (Kč)</i>
1.	Vizuální prohlídka se záznamem poruch	kpl.	1		
2.	Fotodokumentace	kpl.	1		
3.	Rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	20		
4.	Jádrový vývrt	ks	3		
5.	Vrtaná sonda	ks	2		
6.	Kopaná sonda	ks	1		
7.	Rozbor asfaltové směsi	ks	1		
8.	Rozbor podložní zeminy	ks	3		
9.	Vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků - PAU	ks	4		
10.	Vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1		
11.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení)	kpl.	1		
Cena celkem bez DPH (Kč)					33 000,00

Pozn.:

sil. II/398 km 2,370 - 2,701 (dl. 331 m)

II/396 Dobelice, křižovatka s II/413

DGN křižovatky silnic II/396 s II/413

Rozsah diagnostiky vozovky

<i>Pol.</i>	<i>Název položky</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Výměra</i>	<i>Cena/Jedn. (Kč)</i>	<i>Cena celkem (Kč)</i>
1.	Vizuální prohlídka se záznamem poruch	kpl.	1		
2.	Fotodokumentace	kpl.	1		
3.	Rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	10		
4.	Jádrový vývrt	ks	4		
5.	Vrtaná sonda	ks	2		
6.	Kopaná sonda	ks	1		
7.	Rozbor asfaltové směsi	ks	2		
8.	Rozbor podložní zeminy	ks	2		
9.	Vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků - PAU	ks	4		
10.	Vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1		
11.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení)	kpl.	1		
Cena celkem bez DPH (Kč)					32 300,00

Pozn.:

diagnostika křižovatky sil. II/396 a II/413 km (v intavilánu obce Dobelice)