



Cenová nabídka

Doplnění poškozeného zlacení na soše Panny Marie a revize zajištěné praskliny na zeměkouli.

pronájem plošiny	26 000,-
injektáž praskliny na zeměkouli	18 000,-
tmelení, doplnění tmelu na zeměkouli	6 000,-
hydrofobizace zeměkoule	3 000,-
zajištění uvolněného zlacení	10 000,-
nanesení podkladové vrstvy pod zlacení	5 000,-
zlacení (24 karátové zlato)	75 000,-
restaurátorská dokumentace	7 000,-
Cena bez DPH	150 000,-
DPH 15%	22 500,-
Cena s DPH 15%	172 500,-

Zpracoval: MgA. Martin Parobek



Datum zpracování: 12.7.2023