


STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 0044/23
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace


Datum	12.01.2023	Čas	6:21
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Poříčany		
Popis reklamace	opakovaná hlášení chyby 24		

Hlásil	Meluš	Zadal	Petr Lessner
--------	-------	-------	--------------

Oprava

Příčina	POŠKOZENÝ SNÍMAČ CPMA1		
Popis opravy	12.1.2023 - trvale svítí 4. LED na desce LCPM1 - M24 = 620mV - odpojení a prostříkání konektorů v kolejišti - chyba zmizela 23.1.2023 - LCPM1 M24 = 1,4V 6.2.2023 - stále svítí 4. LED na LCPM1 - předpokládána závada ve snímači CPMA1 22.8.2023 - INSTALACE A OVLAKOVÁNÍ OPRAVENÉHO SNÍMAČE CPMA1		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	 Meluš

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	4477,-	5690,-	14920,-	64701,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3939466

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dea052a4-5bcb-4e51-b1b3-3d700c74e8b8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.09.2023 12:13:01



74f494d2-669f-4b77-81dc-7a217eec7e1e