

Sazebník jednotkových cen

KLIMATIZACE A VZT V BUDOVÁCH KSO

KLIMATIZACE A VZT V BUDOVĚ "A"

| Umístění                                                                                                  | Ozn. | Typ                                                                      | Výrobní číslo                | Typ chladiva | Náplň (kg) | Počet ks | Cena za ks | Cena za 1 servis bez DPH | Cena bez DPH / dobu trvání dohody | Cena s DPH / dobu trvání dohody |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Střecha "A", Havlíčkovo nábreží 1835/34, Moravská Ostrava (směr ul. Kratochvílova) (5NP - A434,A435,A436) | A1   | Venkovní jednotka Carrier 42HMC014N                                      | Neuvedeno                    | R407         | 1,2        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka Carrier 42HMC014N                                       | 1103V31892                   | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           | A2   | Venkovní jednotka Carrier 42HMC014N                                      | Neuvedeno                    | R407         | 1,2        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka Carrier 42HMC014N                                       | 1103V31896                   | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           | A3   | Venkovní jednotka Carrier 42HMC014N                                      | Neuvedeno                    | R407         | 1,2        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka Carrier 42HMC014N                                       | 1103V31893                   | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
| Střecha "A" - střecha na JS č.7, Havlíčkovo nábreží 1835/34, Moravská Ostrava                             | A4   | Kondenzační venkovní jednotka Fujitsu AOYG-72LRLA                        | 9320144104                   | R410A        | 5,6        | 2        | 300        | 600                      | 1 800,00 Kč                       | 2 178,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | VZT Mandík P+10, Vn= 8 000 m3/h, 400 V (1.NP - JS č. A07)                |                              |              |            | 1        | 2300       | 2300                     | 6 900,00 Kč                       | 8 349,00 Kč                     |
|                                                                                                           | A5   | Kondenzační venkovní jednotka Fujitsu AOYG-54LATT                        | 9320142117                   | R410A        | 3,45       | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | VZT Mandík M+5, Vn= 3 400 m3/h, 400 V (2. a 1.PP - A0001,A023,A024,A027) |                              |              |            | 1        | 2300       | 2300                     | 6 900,00 Kč                       | 8 349,00 Kč                     |
|                                                                                                           | A6   | Venkovní jednotka Fujitsu AOYG-12LMCE                                    | Neuvedeno                    | R410A        | 0,85       | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka Fujitsu ASYG-12LMCE (1.NP - A36)                        | Neuvedeno                    | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           | A7   | Venkovní jednotka Fujitsu AOYG-24LFCC                                    | Neuvedeno                    | R410A        | 1,8        | 2        | 300        | 600                      | 1 800,00 Kč                       | 2 178,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka Fujitsu ASYG-24LFCC (1.NP - A36a - Server)              | Neuvedeno                    | -            | -          | 2        | 340        | 680                      | 2 040,00 Kč                       | 2 468,40 Kč                     |
| Dvůr "A" - u garáží, Havlíčkovo nábreží 1835/34, Moravská Ostrava                                         | A8   | Kondenzační venkovní jednotka Fujitsu AOYG-24LFCC                        | Neuvedeno                    | R410A        | 1,8        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | VZT Mandík M + 2,2, Vn= 1 400 m3/h, 400 V (1PP - A026,A030,A032)         |                              |              |            | 1        | 2300       | 2300                     | 6 900,00 Kč                       | 8 349,00 Kč                     |
|                                                                                                           | A9   | Venkovní jednotka Fujitsu AOYG-09LMCE                                    | E039574                      | R410A        | 0,7        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka Fujitsu AOYG-09LMCE (A007C)                             | Neuvedeno                    | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
| Dvůr "A" - dvůr VVO, Havlíčkovo nábreží 1835/34, Moravská Ostrava (1.NP)                                  | A10  | Kondenzační venkovní jednotka - Sinclair - MV-E24B1                      | Neuvedeno                    | -            | -          | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka - Sinclair - MV-H18BIF (1.NP-A202,A203)                 | Neuvedeno                    | -            | -          | 2        | 340        | 680                      | 2 040,00 Kč                       | 2 468,40 Kč                     |
| Budova "A" přízemí (1NP, místnosti A01-A06)                                                               | A11  | Venkovní jednotka LG ARUN080LSSO                                         | 110KCUK0QP98                 | R410A        | 3,5        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG ARNU07GTRB4 (1.NP - A01)                             | 109KCCV04T31                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG ARNU07GTRB4 (1.NP - A02)                             | 109KCVU04T27                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG ARNU07GTRB4 (1.NP - A02)                             | 109KCGW04T11                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG ARNU12GTRB4 (1.NP - A03)                             | 110KCPY00M64                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG ARNU12GTRB4 (1.NP - A04)                             | 110KCHE00L41                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG ARNU12GTRB4 (1.NP - A05)                             | 110KCQX00L92                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG ARNU12GTRB4 (1.NP - A06)                             | 110KCCV00L91                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
| Budova "A" přízemí (1NP, místnosti A09 a A10)                                                             | A12  | Venkovní jednotka LG ARUN040LSSO                                         | 110KCQX0BW88                 | R410A        | 3          | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG ARNU09GTRB4 (1.NP A09)                               | 110KCDG0LX42                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG ARNU18GTRB4 (1.NP A10)                               | 110KCLH0K040                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG ARNU18GTRB4 (1.NP A10)                               | 110KCMR0K043                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
| Budova "A" (1.NP - zabezpečená oblast)                                                                    | A13  | Venkovní jednotka LG UUA1 ULO                                            | 106KCMR0Y947                 | R32          | 1          | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG MJ12PCNSJ (1.NP - A27)                               | 204KCNL0RD23                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
| Budova "A" 1.NP JS A11 a A12                                                                              | A14  | Venkovní jednotka LG ARUN080LSSO                                         | 202KCEA07T40                 | R410A        | 3,5        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní kazetová podstropní jednotka LG (1.NP - A12)                     | 110KCLH0K064<br>110KCEA0K044 | -            | -          | 2        | 340        | 680                      | 2 040,00 Kč                       | 2 468,40 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní kazetová podstropní jednotka LG (1.NP - A11)                     | 110KCHE0K033<br>10KCGW0K039  | -            | -          | 2        | 340        | 680                      | 2 040,00 Kč                       | 2 468,40 Kč                     |
| Budova "A" 2NP JS A104 a A105                                                                             | A15  | Venkovní jednotka LG ARUN060LSSO                                         | 111KCSF17878                 | R410A        | 3          | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní kazetová podstropní jednotka LG ARNU21GTQB4 (2.NP - A104)        | 206KCSF1Q134                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní kazetová podstropní jednotka LG ARNU18GTQB4 (2.NP - A105)        | 110KCVU0K055                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní kazetová podstropní jednotka LG ARNU18GTQB4 (2.NP - A105)        | 110KCWC0K073                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
| Budova "A" (5.NP serverovna A424)                                                                         | A16  | Venkovní jednotka LG DC09RKUL2                                           | 204TKCCY20707                | R32          | 0,8        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG DC09RKNSJ (5.NP - A424)                              | 204TKBM16549                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |
|                                                                                                           | A17  | Venkovní jednotka LG DC09RKUL2                                           | 206TKCY83315                 | R32          | 0,8        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                         | 1 089,00 Kč                     |
|                                                                                                           |      | Vnitřní jednotka LG DC09RKNSJ (5.NP - A424)                              | 204TKNA16591                 | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                       | 1 234,20 Kč                     |

|                                           |     |                                                                    |           |   |   |   |     |     |              |              |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----|-----|--------------|--------------|
| Větrání výměňikové stanice<br>(1.PP A016) | A18 | Triakový regulátor s plynulou regulací otáček typ: TD-20000/315 3V | Neuvedeno | - | - | 1 | 200 | 200 | 600,00 Kč    | 726,00 Kč    |
| CELKEM "A"                                |     |                                                                    |           |   |   |   |     |     | 67 980,00 Kč | 82 255,80 Kč |

| KLIMATIZACE A VZT V BUDOVĚ "B"                                                                                                                |      |                                                                      |                                 |              |            |          |            |                          |                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Umístění                                                                                                                                      | Ozn. | Typ                                                                  | Výrobní číslo                   | Typ chladiva | Náplň (kg) | Počet ks | Cena za ks | Cena za 1 servis bez DPH | Cena bez DPH / dobu trvání smlouvy | Cena s DPH / dobu trvání smlouvy |
| Regionální učebna "B", Sokolská třída 935/16, Moravská Ostrava<br>(1.NP -B57 a B58)                                                           | B1   | Venkovní jednotka Daikin RX50G3V1B                                   | J026116                         | R410         | 1,5        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                          | 1 089,00 Kč                      |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní jednotka Daikin FTX50GV1B (1.NP - B57)                       | E063862                         | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                        | 1 234,20 Kč                      |
|                                                                                                                                               | B2   | Venkovní jednotka Daikin RX50G3V1B                                   | J026083                         | R410         | 1,5        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                          | 1 089,00 Kč                      |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní jednotka Daikin FTX50GV1B (1.NP - B57)                       | E063857                         | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                        | 1 234,20 Kč                      |
|                                                                                                                                               | B3   | Venkovní jednotka Daikin RX35K2V1B                                   | J017744                         | R410         | 1          | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                          | 1 089,00 Kč                      |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní jednotka Daikin FTX50GV1B (1.NP - B57)                       | J012838                         | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                        | 1 234,20 Kč                      |
|                                                                                                                                               | B4   | Venkovní jednotka LG S09EQUA3 (S3UW09JA3AA)                          | 205TKEB35532                    | R32          | 0,7        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                          | 1 089,00 Kč                      |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní jednotka Daikin FTX50GV1B (1.NP - B58)                       | S09EQNSJ                        | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                        | 1 234,20 Kč                      |
| Dvůr "B" - levá strana, Sokolská třída 935/16, Moravská Ostrava (Při pohledu na klimatizační venkovní jednotky)<br>(2.NP - B151, B152)        | B5   | Tadiran ANLS503H                                                     | Neuvedeno                       | R22          | 2          | 1        | 300        | 300                      | 600,00 Kč                          | 726,00 Kč                        |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kanálová jednotka (2.NP - B151)                              | Neuvedeno                       | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 680,00 Kč                          | 822,80 Kč                        |
|                                                                                                                                               | B6   | Tadiran ANLS503H                                                     | Neuvedeno                       | R22          | 2          | 1        | 300        | 300                      | 600,00 Kč                          | 726,00 Kč                        |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kanálová jednotka (2.NP - B152)                              | Neuvedeno                       | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 680,00 Kč                          | 822,80 Kč                        |
| Dvůr "B" - pravá strana, Sokolská třída 935/16, Moravská Ostrava (Při pohledu na klimatizační venkovní jednotky)<br>(2.NP - B142, B146, B149) | B7   | Venkovní jednotka LG UU49WRU30                                       | 911KCZP19T65                    | R32          | 3          | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                          | 1 089,00 Kč                      |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kazetová podstropní jednotka LG CT24R NP0 (2.NP - B142 - JS) | Neuvedeno                       | -            | -          | 2        | 340        | 680                      | 2 040,00 Kč                        | 2 468,40 Kč                      |
|                                                                                                                                               | B8   | Tadiran ANLS503H                                                     | Neuvedeno                       | R22          | 2          | 1        | 300        | 300                      | 600,00 Kč                          | 726,00 Kč                        |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kanálová jednotka (2.NP - B149)                              | Neuvedeno                       | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 680,00 Kč                          | 822,80 Kč                        |
|                                                                                                                                               | B9   | Tadiran ANLS503H                                                     | Neuvedeno                       | R22          | 2          | 1        | 300        | 300                      | 600,00 Kč                          | 726,00 Kč                        |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kanálová jednotka (2.NP - B146)                              | Neuvedeno                       | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 680,00 Kč                          | 822,80 Kč                        |
| Střecha "B", Sokolská třída 935/16, Moravská Ostrava<br>(B261,B259,B258,B256,B255,B254,B253)                                                  | B11  | Tadiran ANL503H                                                      | Neuvedeno                       | R22          | 2          | 1        | 300        | 300                      | 600,00 Kč                          | 726,00 Kč                        |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kanálová jednotka (3.NP budova"B")                           | Neuvedeno                       | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 680,00 Kč                          | 822,80 Kč                        |
|                                                                                                                                               | B12  | Tadiran ANL503H                                                      | Neuvedeno                       | R22          | 2          | 1        | 300        | 300                      | 600,00 Kč                          | 726,00 Kč                        |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kanálová jednotka (3.NP budova"B")                           | Neuvedeno                       | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 680,00 Kč                          | 822,80 Kč                        |
|                                                                                                                                               | B13  | Tadiran ANL503H                                                      | Neuvedeno                       | R22          | 2          | 1        | 300        | 300                      | 600,00 Kč                          | 726,00 Kč                        |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kanálová jednotka (3.NP budova"B")                           | Neuvedeno                       | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 680,00 Kč                          | 822,80 Kč                        |
| Budova "B"<br>jednací síně 1.NP                                                                                                               | B14  | Tadiran ANL503H                                                      | Neuvedeno                       | R22          | 2          | 1        | 300        | 300                      | 600,00 Kč                          | 726,00 Kč                        |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kanálová jednotka (3.NP budova"B")                           | Neuvedeno                       | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 680,00 Kč                          | 822,80 Kč                        |
|                                                                                                                                               | B15  | Venkovní jednotka LG ARUM140LTES (VELKÁ)                             | 201KCKJ28D45                    | R410A        | 13,5       | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                          | 1 089,00 Kč                      |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kazetová podstropní jednotka LG (1.NP - B53)                 | 8 jednotek v JS 53,52,48,46,45: | -            | -          | 2        | 340        | 680                      | 2 040,00 Kč                        | 2 468,40 Kč                      |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kazetová podstropní jednotka LG (1.NP - B52)                 | 110KCPY00L16 111KCVU0BQ71       | -            | -          | 2        | 340        | 680                      | 2 040,00 Kč                        | 2 468,40 Kč                      |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní kazetová podstropní jednotka LG (1.NP - B48)                 | 201KCYQ24D26 201KCBBD24D21      | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                        | 1 234,20 Kč                      |
| Budova "B" (IT serverovna)                                                                                                                    | B16  | Venkovní jednotka LG DC09RH.UL2                                      | 111TKF04057                     | R32          | 0,8        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                          | 1 089,00 Kč                      |
|                                                                                                                                               |      | Vnitřní jednotka LG DC09RK.NSJ (1.NP B47)                            | 2055TKBM52989                   | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                        | 1 234,20 Kč                      |
| CELKEM "B"                                                                                                                                    |      |                                                                      |                                 |              |            |          |            |                          | 33 120,00 Kč                       | 40 075,20 Kč                     |

| KLIMATIZACE A VZT V BUDOVĚ "C"                                                  |      |                                                                                     |                         |              |            |          |            |                          |                                    |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Umístění                                                                        | Ozn. | Typ                                                                                 | Výrobní číslo           | Typ chladiva | Náplň (kg) | Počet ks | Cena za ks | Cena za 1 servis bez DPH | Cena bez DPH / dobu trvání smlouvy | Cena s DPH / dobu trvání smlouvy |
| Kuchyně "C", Sokolská třída 3100/14, Moravská Ostrava<br>(1.NP - C72, C70, C69) | C1   | Kondenzační venkovní jednotka LG UU49W (AUUW488D2)                                  | 311KAPB00032            | R410         | 3,4        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                          | 1 089,00 Kč                      |
|                                                                                 |      | Mandík, Výrobní číslo 0701-172, Vn=3000m <sup>3</sup> /h, Prex=300 Pa, 1,5kW, 400 v |                         |              |            | 1        | 2300       | 2300                     | 6 900,00 Kč                        | 8 349,00 Kč                      |
|                                                                                 | C2   | Venkovní jednotka LG ARUN 100LSS0                                                   | 809KCNL02A83            | R410A        | 4,5        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                          | 1 089,00 Kč                      |
|                                                                                 |      | Vnitřní jednotka LG ARNU12GSJC4 (1.NP - C72 jídelna, C69 salónek)                   | Neuvedeno               | -            | -          | 4        | 340        | 1360                     | 4 080,00 Kč                        | 4 936,80 Kč                      |
|                                                                                 | C3   | Venkovní jednotka MITSUBISHI PUZ-ZM71VHA2                                           | 1E1A10ZD01795 (2D01795) | R32          | 2,8        | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                          | 1 089,00 Kč                      |
|                                                                                 |      | PCA-M71HA2 Mr.Slim, podstropní jednotka nerez (1.NP - C70 kuchyně) bez štítku       | 27G4D59S12A0052 3       | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                        | 1 234,20 Kč                      |
| Chlazení v chladicí místnosti (1NP, C60)                                        | C4   | Venkovní jednotka TECUMSECH SILAE 4460ZZ-F2                                         | 185002                  | -            | -          | 1        | 300        | 300                      | 900,00 Kč                          | 1 089,00 Kč                      |
|                                                                                 |      | Vnitřní chladírenský výparník MA2 ED                                                | ’01148 01/2022          | -            | -          | 1        | 340        | 340                      | 1 020,00 Kč                        | 1 234,20 Kč                      |

|                                                                      |    |                                                                                |         |      |   |   |     |     |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|---|-----|-----|--------------|--------------|
| Dvůr "C" - server IT,<br>Sokolská třída 3100/14,<br>Moravská Ostrava | C5 | Venkovní jednotka Daikin<br>RXS25K3V1B                                         | J019465 | R410 | 1 | 1 | 300 | 300 | 900,00 Kč    | 1 089,00 Kč  |
|                                                                      |    | Vnitřní jednotka Daikin<br>FTXS25K2V1B (3. NP - C284<br>serverovna pod schody) | J183358 | -    | - | 1 | 340 | 340 | 1 020,00 Kč  | 1 234,20 Kč  |
| CELKEM "C"                                                           |    |                                                                                |         |      |   |   |     |     | 18 540,00 Kč | 22 433,40 Kč |

| KLIMATIZACE A VZT V BUDOVĚ "D"                                                      |      |                                                         |               |              |            |          |            |                             |                                          |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Umístění                                                                            | Ozn. | Typ                                                     | Výrobní číslo | Typ chladiva | Náplň (kg) | Počet ks | Cena za ks | Cena za 1 servis<br>bez DPH | Cena bez DPH /<br>dobu trvání<br>smlouvy | Cena s DPH /<br>dobu trvání<br>smlouvy |
| Dvůr- IT, Sokolská třída<br>3333/14a, Moravská Ostrava<br>(2.NP - D101, D103, D105) | D1   | Venkovní jednotka Daikin<br>RZQG140LV1B                 | A000103       | R410         | 4          | 1        | 300        | 300                         | 900,00 Kč                                | 1 089,00 Kč                            |
|                                                                                     |      | Vnitřní jednotka Daikin<br>FHQG140CVEB<br>(2.NP - D101) | A000104       | -            | -          | 1        | 340        | 340                         | 1 020,00 Kč                              | 1 234,20 Kč                            |
|                                                                                     | D2   | Venkovní jednotka Daikin<br>RZQG140LV1B                 | A000102       | R410         | 4          | 1        | 300        | 300                         | 900,00 Kč                                | 1 089,00 Kč                            |
|                                                                                     |      | Vnitřní jednotka Daikin<br>FHQG140CVEB<br>(2.NP - D101) | A000122       | -            | -          | 1        | 340        | 340                         | 1 020,00 Kč                              | 1 234,20 Kč                            |
|                                                                                     | D3   | Venkovní jednotka Daikin<br>RKS42G2V1B                  | J004369       | R410         | 1,3        | 1        | 300        | 300                         | 900,00 Kč                                | 1 089,00 Kč                            |
|                                                                                     |      | Vnitřní jednotka Daikin<br>FTXS45G2V1B<br>(2.NP - D103) | J066186       | -            | -          | 1        | 340        | 340                         | 1 020,00 Kč                              | 1 234,20 Kč                            |
|                                                                                     | D4   | Venkovní jednotka Daikin<br>RKS42G2V1B                  | J004264       | R410         | 1,3        | 1        | 300        | 300                         | 900,00 Kč                                | 1 089,00 Kč                            |
|                                                                                     |      | Vnitřní jednotka Daikin<br>FTXS45G2V1B<br>(2.NP - D105) | J066082       | -            | -          | 1        | 340        | 340                         | 1 020,00 Kč                              | 1 234,20 Kč                            |
| CELKEM "D"                                                                          |      |                                                         |               |              |            |          |            |                             | 7 680,00 Kč                              | 9 292,80 Kč                            |

| KLIMATIZACE A VZT V BUDOVĚ "E"                     |      |                                                                               |               |              |            |          |            |                             |                                          |                                        |
|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Umístění                                           | Ozn. | Typ                                                                           | Výrobní číslo | Typ chladiva | Náplň (kg) | Počet ks | Cena za ks | Cena za 1 servis<br>bez DPH | Cena bez DPH /<br>dobu trvání<br>smlouvy | Cena s DPH /<br>dobu trvání<br>smlouvy |
| Dvůr "E", Na Hradbách<br>1111/19, Moravská Ostrava | E1   | Venkovní jednotka LG D 18<br>RN                                               | 607KACA03H79  | R410         | 1,25       | 1        | 300        | 300                         | 900,00 Kč                                | 1 089,00 Kč                            |
|                                                    |      | Vnitřní jednotka D 18 RN (UL2)<br>(2.NP -E102 Server)                         | 311KAPB0032   | -            | -          | 1        | 340        | 340                         | 1 020,00 Kč                              | 1 234,20 Kč                            |
|                                                    | E2   | Venkovní jednotka LG<br>ARUN080LSS0                                           | 606KCQX0HA56  | R410         | 3,5        | 1        | 300        | 300                         | 900,00 Kč                                | 1 089,00 Kč                            |
|                                                    |      | Vnitřní kazetová podstropní jednotka<br>LG ARNU12GTRC4 (3.NP -<br>E203, E204) | Neuvedeno     | -            | -          | 2        | 340        | 680                         | 2 040,00 Kč                              | 2 468,40 Kč                            |
|                                                    |      | Vnitřní jednotka LG<br>ARNU05GDBL4<br>(4.NP budova "E")                       | Neuvedeno     | -            | -          | 5        | 340        | 1700                        | 5 100,00 Kč                              | 6 171,00 Kč                            |
|                                                    |      | Vnitřní jednotka LG<br>ARNU07GSBL4<br>(4.NP budova "E")                       | Neuvedeno     | -            | -          | 4        | 340        | 1360                        | 4 080,00 Kč                              | 4 936,80 Kč                            |
| Budova "E" místnosti v<br>1.NP a 3.NP              | E3   | Venkovní jednotka LG<br>ZRUN040LSS0                                           | 205KCPY1SA68  | R32          | 1,5        | 1        | 300        | 300                         | 900,00 Kč                                | 1 089,00 Kč                            |
|                                                    |      | Vnitřní jednotka LG ARNU05GSJC4<br>(3.NP - E213)                              | 201KFCT22187  | -            | -          | 1        | 340        | 340                         | 1 020,00 Kč                              | 1 234,20 Kč                            |
|                                                    |      | Vnitřní jednotka LG ARNU12GSJC4<br>(3.NP - E211)                              | 111KCXM1NJ34  | -            | -          | 1        | 340        | 340                         | 1 020,00 Kč                              | 1 234,20 Kč                            |
|                                                    |      | Vnitřní jednotka LG ARNU05GSJC4<br>(3.NP - E210)                              | 201KCRN22190  | -            | -          | 1        | 340        | 340                         | 1 020,00 Kč                              | 1 234,20 Kč                            |
|                                                    |      | Vnitřní jednotka LG ARNU12GSJC4<br>(3.NP - E206)                              | 111KCEA1NJ28  | -            | -          | 1        | 340        | 340                         | 1 020,00 Kč                              | 1 234,20 Kč                            |
|                                                    |      | Vnitřní jednotka LG ARNU12GSJC4<br>(3.NP - E205)                              | 111KCAS1NJ32  | -            | -          | 1        | 340        | 340                         | 1 020,00 Kč                              | 1 234,20 Kč                            |
|                                                    |      | Vnitřní jednotka LG ARNU15GSJC4<br>(1.NP - E013)                              | 203KCRN1A406  | -            | -          | 1        | 340        | 340                         | 1 020,00 Kč                              | 1 234,20 Kč                            |
| CELKEM "E"                                         |      |                                                                               |               |              |            |          |            |                             | 21 060,00 Kč                             | 25 482,60 Kč                           |

| MOBILNÍ KLIMATIZACE              |   |                   |            |       |      |   |     |      |              |              |
|----------------------------------|---|-------------------|------------|-------|------|---|-----|------|--------------|--------------|
| Mobilní klimatizační<br>jednotka | 1 | Mitsui NTY 12 CN4 | 04MI246152 | -     | -    | 1 | 500 | 500  | 1 500,00 Kč  | 1 815,00 Kč  |
|                                  | 2 | Tropec PAC 4700 X | Neuvedeno  | R410A | 0,64 | 4 | 500 | 2000 | 6 000,00 Kč  | 7 260,00 Kč  |
|                                  | 3 | Tropac PAC 3900 X | Neuvedeno  | R290  | -    | 5 | 500 | 2500 | 7 500,00 Kč  | 9 075,00 Kč  |
| CELKEM mobilní<br>jednotky       |   |                   |            |       |      |   |     |      | 15 000,00 Kč | 18 150,00 Kč |