

MINISTERSTVO OBRANY ČR

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Teplého 1899, Pardubice PSČ 530 02

Příloha č. 2 smlouvy 6440-0210-2023- 40228

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky: Znepřístupnění objektů zvláštních prací

Předmět plnění:

Na žádost KVV Brno a KVV Jihlava provést úpravu terénu, nákup a dopravu materiálu k uzavření a zabezpečení 15 ks železobetonových krytů (SLO) proti vniknutí nepovolaných osob a zvěře a zabránit tak možnému riziku úrazu.

U všech krytů - SLO

- zasypat vstup nad betonovým krytem (vstupu do objektu)
- přidat položku provedení obnažení věnce, jeho očištění a penetrace před realizací betonového krytu
- při dodávce betonového krytu jakékoliv velikosti (např. 1100x610x60 - uvedeno bez přesahu) tloušťky min. 60 mm, beton vystužen roxorem (ne kari sítí – pro budoucí rozbití kladivem), ten nerozebíratelně zašroubovat do lemu betonové hlavy šířky 100mm
- u zasypávaných vchodů přidat navíc cca 1,5 m³ použitého sypkého materiálu z důvodů sesuvu dovnitř SLO
- provést označení „nezničitelnou“ cedulí s nápisem „VOJENSKÝ OBJEKT VSTUP ZAKÁZÁN, NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA“, rozměr cedule 40 x 30 x 0,5 cm, materiál extrudované PVC
- Před zahájením prací provést pořízení fotodokumentace uvnitř objektu k vyloučení výskytu zvěře nebo osob
- provedení fotodokumentace vnitřního prostoru před zahájením prací, průběh prací a po provedených pracích, fotodokumentaci dodat na CD
- všechny hlavy šroubů spojené s věncem zalit, případně zalepit bez možnosti zjištění místa spojení (betonový kryt bude v případě potřeby rozbit kladivem)
- velikost otvorů je nutno prověřit
- vzdálenost objektů je počítána z adresy SPS 0210 J. Hradec

SLO č. 6041

- příjezd po komunikaci polního typu
- vchod částečně zasypán zeminou, je viditelný vstup
- zasypat množstvím 1m³ smíšené zeminy s pískem
- kamení nepoužívat
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla

SLO č. 6049

- příjezd polní zpevněná cesta
- možné zasypat kamením objemu 2 m³
- velikost vstupního otvoru 610x1100 (krajní rozměry)
- realizovat pomocí betonového krytu velikosti 1100x610 (uvedeno bez přesahu) vystužen roxorem (ne kari sítí – pro budoucí rozbití kladivem), ten nerozebíratelně zašroubovat do lemu betonové hlavy šířky 100mm
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla

SLO č. 6051

- objekt těžko přístupný
- vstup nejlépe od silnice č. 409, po polní cestě, dále přes pole a zalesněnou část
- nelze přijet autem až k objektu (cca 50m od něj ano)
- zasypat vstup o

- objemu 1500x1300x1100 (hl. / š. ke dveřím / délka)
- realizovat pomocí betonového krytu velikosti 1100x610 (uvedeno bez přesahu) vystužen roxorem (ne kari sítí – pro budoucí rozbití kladivem), ten nerozebíratelně zašroubovat do lemu betonové hlavy šířky 100mm
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla

SLO č. 6052

- vstup nejlépe od silnice č. 409, po polní cestě nebo přes pole a zalesněnou část
- je možné přes křovisko a převýšení přivést kamení pomocí koleček
- lepší je udělat betonový kryt
- realizovat pomocí betonového krytu velikosti 1300x900 (uvedeno bez přesahu, nelze přesah) vystužen roxorem (ne kari sítí – pro budoucí rozbití kladivem), ten nerozebíratelně zašroubovat do lemu betonové hlavy šířky 100mm
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla

SLO č. 6056

- Cca 100m od komunikace přes pole je možné zasypat a provést betonový kryt
- realizovat pomocí betonového krytu velikosti 1300x900 (uvedeno bez přesahu, nelze přesah) vystužen roxorem (ne kari sítí – pro budoucí rozbití kladivem), ten nerozebíratelně zašroubovat do lemu betonové hlavy šířky 100mm
- vyplnit 3x kolmé otvory - střílny velikosti 520x970 tloušťky 100 beton vsadit nerozebíratelně do otvoru
- Zasypat vstup o objemu 1500x1300x1100 (hl. / š. ke dveřím / délka)
- Je možné přijet těžkým autem, Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla

SLO č. 6019

- vhodná příjezdová komunikace asfalt a cca 100m přes pole
- je možné přivést těžké auto
- vchod mírně zasypán zeminou, je silně viditelný vstup
- použít kamení makadam, zasypat vstup o objemu 1500x1300x1100 (hl./š. ke dveřím /délka)
- realizovat dodávkou betonového krytu velikosti 1300x900 (uvedeno bez přesahu, nelze přesah) vystužen roxorem (ne kari sítí – pro budoucí rozbití kladivem), ten nerozebíratelně zašroubovat do lemu betonové hlavy šířky 100mm
- nad věncem je 1metr otvor vytvořený zeminou, ten zasypat 2m³ zeminy a zapravit do valu jako v okolí SLO
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla

SLO č. 1758

- Přístup terénním vozidle až k objektu cca 400m od silnice
- Zasypat vstupní otvor stávajícího stavu (s krytem) 2 m³ sypkým materiálem (hlína a písek frakce 0-4mm)
- Zasypat větrací otvor 1 m³ sypkým materiálem (hlína a písek frakce 0-4mm)
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla

SLO č. 1759

- Přístup terénním vozidle až k objektu cca 200m od silnice
- Realizovat dodávkou betonového krytu velikosti 2100x1200x70 vystužen roxorem (ne kari sítí – pro budoucí rozbití kladivem), ten nerozebíratelně zašroubovat do lemu betonové hlavy šířky 100mm
- Zasypat vstupní otvor stávajícího stavu (s krytem) 4 m³ sypkým materiálem (hlína a písek frakce 0-4mm)
- Zasypat 2 ks větrací otvor 2x 1 m³ sypkým materiálem (hlína a písek frakce 0-4mm)
- Demontovat stávající porušený panelový kryt a odvést na skládku
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla

SLO č. 8071

- Příjezd nákladním vozem možný po lesní cestě a dále přístup pěšky strmě po mechovém podloží cca 200m
- Velikost betonového krytu 1000x550x70 nerozebíratelně spojit k betonovému věnci šířky 100mm
- Provést zához vstupu množstvím 1 m³ kameniva makadam
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla
- 8071 nenalezen v ISL – je pozemek BaP Batista s.r.o., ANIBAS s.r.o.

SLO č. 8072

- Příjezd nákladním vozem možný po lesní cestě a dále přístup pěšky strmě po mechovém podloží cca 30m
- Velikost betonového krytu 1000x550x70 nerozebíratelně spojit k betonovému věnci šířky 100mm

- Provést zához vstupu množstvím 1 m³ kameniva makadam
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla
- 8072 nenalezne v ISL - je pozemek Lesy Č. republiky

SLO č. 8077

- Přístup po rovině po polní cestě terénním i menším nákladním vozem až k objektu, zbývajících cca 300m po zarostlém kamenitorovinném povrchu. (Příjezd nákladním vozem možný do místa před závěrečných 300metrech).
- Dodávka betonového krytu velikosti 1000x550x70 nerozebíratelně spojit k betonovému věnci 100mm
- Dodávka 1x betonový kryt 1200x440x50mm vsadit svisle do otvoru střílny a nerozebíratelně spojit šrouby
- Provést zához vstupu 1 m³ kameniva makadam
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla

SLO č. 8084

- Příjezd nákladním terénním vozem až k objektu možný
- Přístup po silnici ulice Žižkova. Zbývajících 20 metru po travnatém nerovném pozemku
- Dodávka betonového krytu velikosti 1000x550x70 nerozebíratelně spojit k betonové mu věnci 100mm
- Dodávka 3 kusy 1000x500x50mm betonový kryt vsadit svisle do otvoru střílny a nerozebíratelně spojit šrouby
- Provést zához vstupu 1 m³ kameniva makadam
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla

SLO č. 8101

- Přístup traktorem po silně vyjetých kolejičkách po polní cestě cca 500m
- Dodávka betonového krytu velikost 1000x550x70 nerozebíratelně spojit k betonové mu věnci 100mm
- Provést zához vstupu 1 m³ kameniva makadam
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla
- 8101 nenalezen ISL - je pozemek Lesy Č. republiky

SLO č. 8092

- Přístup po louce, poli až k objektu, posledních 10 metrů zarostlým houštím. Nákladním vozem příjezd možný.
- Dodávka betonového krytu velikosti 1000x550x70 nerozebíratelně spojit k betonovému věnci 100mm
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla

SLO 3035

- přístup přes vesnici po polní cestě, dále přes louku a pole
- příjezd terénním vozidlem možný až k objektu, zbývajících 20 metrů přístup přes pozemek zarostlý dřevěnými nálety
- provést odhrabání, případně ruční odkopání zeminy cca 1m³
- provedení vyrovnání vychýleného betonového panelu do pozice až dojde k úplnému zakrytí vstupu do objektu, rozměr panelu 2,5x1x0,2m
- zasypaní zeminou a kamennou drtí v objemu 3m³
- Provést terénní úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla