

Položkový rozpočet restaurátorských prací pro veřejnou zakázku č.j. NPU-420/73106/2023

SZ Ploskovice, restaurování obložek dveří z umělého mramoru, 2023

Zhotovitel

IČ

10211373

Adresa

Polní 1018/1 62 00 Praha

P.č.	Restaurátorské práce	cena
1	<p>Obložka dveří D2</p> <p>Statické zajištění - revize soudržnosti umělého mramoru, zpevnění zvětralých povrchů, hloubkové zpevnění narušených omítkových souvrství</p> <p>Čištění - mýdlovým roztokem a roztokem čpavkové vody, neutralizace čistou vodou; lokální čištění směsí rozpouštědel</p> <p>Doplnění poškozených míst - odstranění nevyhovujících doplňků (odřezání, odfrézování); doplnění podkladní omítky modifikovanou vápennou maltou, in-situ doplnění umělého mramoru v původní technologii; barevné retuše v místech s tenkou originální hmotou; broušení povrchu doplňků a retuší do mírného lesku</p> <p>Barevná retuš rušivých defektů a prasklin reverzibilním barevně tónovaným tmelem, optické sjednocení povrchu v odsouhlasené míře</p> <p>Konzervace ošetřených ploch směsí přírodních vosků</p> <p>Materiál, technika: umělý mramor in situ - sádra, přírodní pigmenty, klíž; rozměry: výška -320 cm, šířka 203cm, čelo je 30cm a hloubka 22,5cm nerovinné plochy; Josef Effenberg 1850 - 1853</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz <i>Orientační restaurátorský průzkum a záměr, Zámek Ploskovice, umělé mramory, Daniel Domanja, 2023</i></p>	<p>84 300,00</p> <p>24 200,00</p> <p>18 100,00</p> <p>29 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>5 000,00</p>
2	<p>Obložka dveří D3</p> <p>Statické zajištění - revize soudržnosti umělého mramoru, zpevnění zvětralých povrchů, hloubkové zpevnění narušených omítkových souvrství</p> <p>Čištění - mýdlovým roztokem a roztokem čpavkové vody, neutralizace čistou vodou; lokální čištění směsí rozpouštědel</p> <p>Doplnění poškozených míst - odstranění nevyhovujících doplňků (odřezání, odfrézování); doplnění podkladní omítky modifikovanou vápennou maltou, in-situ doplnění umělého mramoru v původní technologii; barevné retuše v místech s tenkou originální hmotou; broušení povrchu doplňků a retuší do mírného lesku</p> <p>Barevná retuš rušivých defektů a prasklin reverzibilním barevně tónovaným tmelem, optické sjednocení povrchu v odsouhlasené míře</p> <p>Konzervace ošetřených ploch směsí přírodních vosků</p> <p>Materiál, technika: umělý mramor in situ - sádra, přírodní pigmenty, klíž; rozměry: výška -320 cm, šířka 203cm, čelo je 30cm a hloubka 22,5cm nerovinné plochy; Josef Effenberg 1850 - 1853</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz <i>Orientační restaurátorský průzkum a záměr, Zámek Ploskovice, umělé mramory, Daniel Domanja, 2023</i></p>	<p>92 700,00</p> <p>24 200,00</p> <p>21 000,00</p> <p>38 500,00</p> <p>4 000,00</p> <p>5 000,00</p>
3	<p>Obložka dveří D4</p> <p>Statické zajištění - revize soudržnosti umělého mramoru, zpevnění zvětralých povrchů, hloubkové zpevnění narušených omítkových souvrství</p> <p>Čištění - mýdlovým roztokem a roztokem čpavkové vody, neutralizace čistou vodou; lokální čištění směsí rozpouštědel</p> <p>Doplnění poškozených míst - odstranění nevyhovujících doplňků (odřezání, odfrézování); doplnění podkladní omítky modifikovanou vápennou maltou, in-situ doplnění umělého mramoru v původní technologii; barevné retuše v místech s tenkou originální hmotou; broušení povrchu doplňků a retuší do mírného lesku</p> <p>Barevná retuš rušivých defektů a prasklin reverzibilním barevně tónovaným tmelem, optické sjednocení povrchu v odsouhlasené míře</p> <p>Konzervace ošetřených ploch směsí přírodních vosků</p> <p>Materiál, technika: umělý mramor in situ - sádra, přírodní pigmenty, klíž; rozměry: výška -320 cm, šířka 203cm, čelo je 30cm a hloubka 22,5cm nerovinné plochy; Josef Effenberg 1850 - 1853</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz <i>Orientační restaurátorský průzkum a záměr, Zámek Ploskovice, umělé mramory, Daniel Domanja, 2023</i></p>	<p>70 200,00</p> <p>29 000,00</p> <p>12 000,00</p> <p>21 200,00</p> <p>4 000,00</p> <p>5 000,00</p>

4	Obložka dveří D8	69 000,00	
		Statické zajištění - revize soudržnosti umělého mramoru, zpevnění zvětralých povrchů, hloubkové zpevnění narušených omítkových souvrství	12 000,00
		Čištění - mýdlovým roztokem a roztokem čpavkové vody, neutralizace čistou vodou; lokální čištění směsí rozpouštědel	18 000,00
		Doplnění poškozených míst - odstranění nevyhovujících doplňků (odřezání, odfrézování); doplnění podkladní omítky modifikovanou vápennou maltou, in-situ doplnění umělého mramoru v původní technologii; barevné retuše v místech s tenkou originální hmotou; broušení povrchu doplňků a retuší do mírného lesku	30 000,00
		Barevná retuš rušivých defektů a prasklin reverzibilním barevně tónovaným tmelem, optické sjednocení povrchu v odsouhlasené míře	4 000,00
		Konzervace ošetřených ploch směsí přírodních vosků	5 000,00
Materiál, technika: umělý mramor in situ - sádra, přírodní pigmenty, klíč; rozměry: výška -320 cm, šířka 203cm, čelo je 30cm a hloubka 22,5cm nerozvinuté plochy; Josef Effenberg 1850 - 1853			
Rozsah poškození a předpokládaných prací viz <i>Orientační restaurátorský průzkum a záměr, Zámek Ploskovice, umělé mramory, Daniel Domanja, 2023</i>			
5	Ostění dveří D9	43 000,00	
		Statické zajištění - revize soudržnosti umělého mramoru, zpevnění zvětralých povrchů, hloubkové zpevnění narušených omítkových souvrství	12 000,00
		Čištění - mýdlovým roztokem a roztokem čpavkové vody, neutralizace čistou vodou; lokální čištění směsí rozpouštědel	11 000,00
		Doplnění poškozených míst - odstranění nevyhovujících doplňků (odřezání, odfrézování); doplnění podkladní omítky modifikovanou vápennou maltou, in-situ doplnění umělého mramoru v původní technologii; barevné retuše v místech s tenkou originální hmotou; broušení povrchu doplňků a retuší do mírného lesku	11 000,00
		Barevná retuš rušivých defektů a prasklin reverzibilním barevně tónovaným tmelem, optické sjednocení povrchu v odsouhlasené míře	4 000,00
		Konzervace ošetřených ploch směsí přírodních vosků	5 000,00
Materiál, technika: umělý mramor in situ - sádra, přírodní pigmenty, klíč; rozměry: výška -320 cm, šířka 203cm, čelo je 30cm a hloubka 22,5cm nerozvinuté plochy; Josef Effenberg 1850 - 1853			
Rozsah poškození a předpokládaných prací viz <i>Orientační restaurátorský průzkum a záměr, Zámek Ploskovice, umělé mramory, Daniel Domanja, 2023</i>			
6	Obložka dveří D10	65 600,00	
		Statické zajištění - revize soudržnosti umělého mramoru, zpevnění zvětralých povrchů, hloubkové zpevnění narušených omítkových souvrství	15 600,00
		Čištění - mýdlovým roztokem a roztokem čpavkové vody, neutralizace čistou vodou; lokální čištění směsí rozpouštědel	16 000,00
		Doplnění poškozených míst - odstranění nevyhovujících doplňků (odřezání, odfrézování); doplnění podkladní omítky modifikovanou vápennou maltou, in-situ doplnění umělého mramoru v původní technologii; barevné retuše v místech s tenkou originální hmotou; broušení povrchu doplňků a retuší do mírného lesku	23 000,00
		Barevná retuš rušivých defektů a prasklin reverzibilním barevně tónovaným tmelem, optické sjednocení povrchu v odsouhlasené míře	4 000,00
		Konzervace ošetřených ploch směsí přírodních vosků	5 000,00
Materiál, technika: umělý mramor in situ - sádra, přírodní pigmenty, klíč; rozměry: výška -320 cm, šířka 203cm, čelo je 30cm a hloubka 22,5cm nerozvinuté plochy; Josef Effenberg 1850 - 1853			
Rozsah poškození a předpokládaných prací viz <i>Orientační restaurátorský průzkum a záměr, Zámek Ploskovice, umělé mramory, Daniel Domanja, 2023</i>			
7	Restaurátorská zpráva - listinné paré 2 ks + elektronická verze	16 400,00	

Vedlejší náklady		cena
8	Doprava	34 000,00
Cena celkem bez DPH		475 200,00
sazba DPH (v případě, že je uchazeč plátcem DPH)		% 21 99792
Cena včetně DPH (v případě, že je uchazeč plátcem DPH)		574 992,00
Poznámka: - práce budou fakturovány dle položkového rozpočtu, v souladu se smluvními podmínkami - Položkový rozpočet zahrnuje základní položky díla, všechny související náklady - například materiály, lešení, zakrytí podlah, úklid, energie pro případné temperování místa plnění, pojištění a další položky, které jsou dle odborných znalostí uchazeče nutné k provedení komplexní obnovy díla, je nutné zahrnout do výše uvedených položek.		
Prohlašuji, že jsem plátcem DPH.		
Dne: 13.9.2023		
Jméno a podpis zhotovitele:		

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka

Název:

SZ Ploskovice, restaurování obložek dveří z umělého mramoru, 2023

Zadavatel

Název:

Národní památkový ústav

Sídlo:

Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1

IČO:

75032333

Dodavatel

Název:

Daněš Domanja

Sídlo/místo podnikání:

Pošní 1018/1, 162 00 Praha

IČO:

10211373

Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet níže uvedení poddodavatelé v níže stanoveném podílu či rozsahu. V případě že dodavatel níže uvedená pole nevyplní, prohlašuje, že bude zakázku plnit bez poddodavatelů.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Identifikace poddodavatele

Podíl poddodavatele na zakázce v % nebo uvedení činností

Kryštof Domanja, IČ:09561676, Pošní 1018/1, Praha 6

pomocné restaurátorské práce

Vojtěch Křeček, IČ:72655364, Mírové nám, 20, Ústěk

pomocné restaurátorské práce

[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název, IČO, sídlo]

[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL podíl v % nebo konkrétní činnosti]

[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název, IČO, sídlo]

[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL podíl v % nebo konkrétní činnosti]

Osoba oprávněná jednat za o

Podpis oprávněné osoby

13.09.2023

Titul, jméno, příjmení

Funkce