






HZSAX00JNOPK

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HSAA-6752-4/PRVZ-2023**

uzavřené dne 02. 08. 2023




(dále jen „Dodatek“)

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy**

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2  
IČO: 70886288  
DIČ: není plátcem DPH  
Zastoupená: brig. gen. Ing. Luděkem Prudilem – ředitelem Hasičského  
záchranného sboru hlavního města Prahy  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopěch 864/28, Praha 1  
Číslo účtu: 8107881/0710  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
(dále jen „objednavatel“)

**a**

**LUING PYREX, spol. s r. o.**

Sídlo: Marxova 372/6, 736 01 Havířov-Město  
Kontaktní adresa: Šenovská 544, 717 00 Ostrava-Bartovice  
IČO: 64608484  
DIČ: CZ64608484  
Její jménem jedná: Ing. Luděkem Jaterkou – jednatelem  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 19-6354820257/0100  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14105  
(dále jen „zhotovitel“)

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo a to o provedení dodatečného servisu a revizí nad rozsah stanovený v této smlouvě: „ Revize a servis hydraulického vyprošťovacího zařízení WEBER “ (HSAA – 6752-4/PRVZ-2023) uzavřená ze dne 2. 8. 2023, a to úprava smlouvy v čl. II., odst. 2 – Specifikace díla a s tím související změna ceny díla v čl. IV., odst. 1.

1. Článek II, odst. 2 smlouvy bude nově znít:

„Specifikace díla:


revize a servis hydraulického vyprošťovacího zařízení WEBER (dále jen „dílo“) v rozsahu a množství dle přílohy č. 2 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 smlouvy.“

2. Článek IV., odst. 1 smlouvy bude nově znít:  
„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla v maximální výši **243 296,04 Kč bez DPH** (slovy: **dvě stě čtyřicet tři tisíc dvě stě devadesát šest korun českých čtyři haléře**), jako cena nejvýše přípustná, tj. **294 388,21 s DPH** (slovy: **dvě stě devadesát čtyři tisíc tři sta osmdesát osm korun českých dvacet jeden haléřů**), při sazbě DPH ve výši 21 % přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými předpisy. DPH 21 % činí **51 092,17 Kč.**“.
3. Příloha č. 2 se rozšiřuje o znění uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Vzhledem k výše uvedenému dochází k navýšení o 22 834,84 Kč bez DPH, tj. 27 630,16 Kč včetně DPH za dodatečnou revizi, servis a náhradní díly plnění, které nebylo obsaženo v původní smlouvě.
5. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají nezměněna.
6. Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Doplnění přílohy č. 2 smlouvy

Za zhotovitele

Za objednavatele



LUING PYREX, spol. s r. o.  
 Sídlo: Marxova 372/6, 736 01 Havířov-Město  
 Provozovna: Šenovská 544, 717 00 Ostrava - Bartovice  
 Zapsán v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14105  
 Tel: 597 317 111, Fax: 597 317 108, e-mail: servis@luingpyrex.cz





**Nabídka č. 55a / 2023 pro HZS Hlavního města Prahy**  
 revize hydraulického vyprošťovacího zařízení  
 WEBER - HYDRAULIK

Položka	Interval	Popis úkonů	Cena za jednotku v Kč	Počet	Cena celkem bez DPH v Kč
Kontrola provozuschopnosti pohonné jednotky	1x ročně	ověření identifikačních údajů; vizuální kontrola stavu a kompletnosti pohonné jednotky; kontrola stavu motorového oleje a hydraulické kapaliny; praktické vyzkoušení jednotky s nástrojem; kontrola těsnosti hydraulického systému	320,00	0	0,00
Funkční a zátěžová zkouška pohonné jednotky	1x za tři roky	zkouška funkčnosti jednotky; zkouška pracovního tlaku v systému; zkouška rychlosti otevírání a zavírání zkušební nástroje	290,00		0,00
Kontrola provozuschopnosti nástroje	1x ročně	ověření identifikačních údajů; vizuální kontrola stavu a kompletnosti nástroje; vizuální kontrola vůle ramen, hrotů nebo nožů nástroje; kontrola těsnosti hydraulického systému	430,00	5	2 150,00
Funkční a zátěžová zkouška nástroje	1x za tři roky	ověření funkčnosti ovládání nástroje; u rozpínacího nástroje/válec zkouška rozpínací a tahové síly; u stříhacího nástroje zkouška vnitřní pevnosti a střížné síly; zjištění třecích odporů na nástroji; kontrola vůle ramen, hrotů nebo nožů nástroje; defektoskopie ramen, hrotů nebo nožů nástroje	270,00	5	1 350,00
Vizuální prohlídka hadic navijáku, prodlužovacích hadic a hadic ruční pumpy	1x ročně	zevrubní prohlídka stavu a povrchového opotřebení hydraulických hadic, armatur a koncovek	80,00	3	240,00
Vypracování zprávy o kontrole, zkoušce nástroje/agregátu	–	vypracování dokladu na 1 zařízení	160,00	5	800,00
Hodinová sazba za revize	–	vyčištění, promazání, demontáž nástrojů, koncovek, nožů, hrotů apod.)	570,00	3,0	1 710,00
Doprava			18,00	48	864,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>7 114,00</b>
<b>DPH</b>					<b>1 493,94</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>					<b>8 607,94</b>

**Sada:**

Mot.pohonná jednotka	0	KP	0	FZZ
Ruční pumpa	0	KP	0	FZZ
Hydr.rozp.nástroj	1	KP	1	FZZ
Hydr.střih.nástroj	1	KP	1	FZZ
Hydr.střih.pedálů	0	KP	0	FZZ
Rozpěrný válec	1	KP	1	FZZ
Prostřihávač C100	0	KP	0	FZZ
Kombi nástroj	0	KP	0	FZZ
Kombi nástroj HV	2	KP	2	FZZ
Otvírač dveří	0	KP	0	FZZ
Střiháč zámeků	0	KP	0	FZZ

pohonné jednotky	0	KP	0	FZZ
nástrojů	5	KP	5	FZZ

**Kontakt:**

LUING PYREX, spol. s r. o.  
 Sídlo: Marxova 372/6, 736 01 Havířov-Město  
 Provozovna: Šenovská 544, 717 00 Ostrava - Bartovice  
 Zapsán v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14105  
 Tel: 597 317 111, Fax: 597 317 108, e-mail: servis@luingpyrex.cz




**Nabídka č. 55b / 2023 pro HZS Praha**  
 servis hydraulického vyprošťovacího zařízení  
 WEBER - HYDRAULIK

Položka	Interval	Popis úkonů	Cena za jednotku v Kč	Počet	Cena celkem bez DPH v Kč
Antikorozní nástřik hrotů a nožů nástrojů	1x ročně		10,00	5	50,00
Výměna motorového oleje (práce+olej)	1x ročně	vypuštění stávajícího oleje; doplnění nového oleje na stanovené množství	320,00	0	0,00
Hydraulický olej AeroShell Fluid (litr)	–	doplnění 1 litru nového hydraulického oleje	364,00	1,0	364,00
Převzetí 1 litru starého oleje	–	zajištění odborné likvidace odpadního oleje jako nebezpečného odpadu	24,00	1,0	24,00
Hodinová sazba za servisní práce a činnost mimo uvedené položky	–	drobné opravy (výměna hadic, doplnění dílů apod.)	570,00	1,5	855,00
Doprava - výchozí místo Ostrava nebo Praha			18,00	0	0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>1 293,00</b>
<b>DPH</b>					<b>271,53</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>					<b>1 564,53</b>

**Sada:**

Mot.pohonná jednotka	0	KP	0	FZZ
Ruční pumpa	1	KP	0	FZZ
Hydr.rozp.nástroj	1	KP	1	FZZ
Hydr.střih.nástroj	1	KP	1	FZZ
Hydr.střih.pedálů	1	KP	0	FZZ
Rozpěrný válec	1	KP	1	FZZ
Prostřihávač C100	0	KP	0	FZZ
Kombi nástroj	0	KP	0	FZZ
Kombi nástroj HV	2	KP	2	FZZ
Otvírač dveří	0	KP	0	FZZ
Střiháč zámků	0	KP	0	FZZ

pohonné jednotky	0	KP	0	FZZ
nástrojů	7	KP	5	FZZ

**Kontakt:**

LUING PYREX, spol. s r. o.  
 Sídlo: Marxova 372/6, 736 01 Havířov-Město  
 Provozovna: Šenovská 544, 717 00 Ostrava - Bartovice  
 Zapsán v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14105  
 Tel: 597 317 111, Fax: 597 317 108, e-mail: servis@luingpyrex.cz



### Nabídka č. 55c / 2023 pro HZS Praha

potřebné náhradní díly hydraulického vyprošovacího zařízení zjištěné v rámci revize 2023  
 WEBER - HYDRAULIK

Položka	ID	Popis úkonů	Cena za jednotku v Kč	Počet	Cena celkem bez DPH v Kč
Zátka spojky SKS	312.694.3		253,80	4	1 015,20
Krytka spojky SKS	312.695.1		202,50	2	405,00
Zátka SINGL spojky FEMALE (poh. jedn)	813.458.8		537,30	2	1 074,60
Krytka SINGL spojky MALE (nástroj)	108.454.0		604,80	3	1 814,40
Kryt táhla S 50	484.546.3		218,70	1	218,70
Šroub otočné rukojeti M 6x15	801.240.7		45,90	1	45,90
Šroub otočné rukojeti M 6x25	812.225.3		124,20	1	124,20
Šroub navijáku M 6x20	812.847.2		73,44	1	73,44
Hadice ruční pumpy DPH 4018 5 m	207.974.7		7 150,00	1	7 150,00
Připojovací hadice nástroje černá 0,30m	389.681.1		1 118,00	2	2 236,00
Těsnění připojovací hadice nástroje	812.819.7		135,20	2	270,40
<b>Cena bez DPH</b>					<b>14 427,84</b>
<b>DPH</b>					<b>3 029,85</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>					<b>17 457,69</b>

**Kontakt:**

