

**Výzva bez obnovení č. 23225013260**

k rámcové dohodě č. 23105001941

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	<b>Zhotovitel:</b>	<b>KARBOX s.r.o.</b> Tovární 1553 535 01 Přelouč
<b>IČ:</b>	60162694	<b>IČ:</b>	260 02 370
<b>DIČ:</b>	CZ60162694	<b>DIČ:</b>	CZ 260 02 370
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka	<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	404881/0710	<b>Číslo účtu:</b>	117664513/0300
<b>Vyřizuje:</b>		<b>Vyřizuje:</b>	
<b>Telefon:</b>		<b>Telefon:</b>	
<b>Email:</b>		<b>Email:</b>	

Místo provedení díla: provozovna zhotovitele - Tovární 1553, 535 01 Přelouč

Technika/materiál: KONTEJNER ISO 1CX-ODPADNÍ JÍMKA-SEPTIK výr. č. 5415064  
KONTEJNER ISO 1CX-ODPADNÍ JÍMKA-SEPTIK výr. č. 5415065

Termín plnění: do 30. 11. 2023

Materiál	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
Viz. příloha č. 1.			
Práce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
Viz. příloha č. 1.			
<b>Celková cena v Kč bez 21 % DPH</b>			<b>1 057 490,00</b>
<b>Celková cena v Kč s 21 % DPH</b>			<b>1 279 562,90</b>
<b>Celková cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná</b>			

**Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě č. 23105001941 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.**

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění zhotovitelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

Nedílnou součástí této výzvy k RD je příloha č. 1 – „cenová kalkulace“ – 2. listy

V Bechyni dne:

plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR  
velitel

*podpis a razítko objednatele*

V Přelouči dne:

Karel SÝKORA  
jednatel

*podpis a razítko zhotovitele*

Datum: 2023.10.05

## Cenová kalkulace

		výr. číslo	evidenční číslo	rok výroby				
KONT.ISO 1CX JÍMKA		5415064	MCZU4275044	2005				
Ceny druhů prací (pomocná tabulka)								
P.č.	Druh práce	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena celk.bez DPH	Cena celkem s DPH	
1.	hodinová sazba za mechanické práce	hod.	1		21			
2.	hodinová sazba za lakýrnické práce	hod.	1		21			
P.č.	Název opravy	Počet hod.	Cena za hod. bez DPH	DPH 21%	Cena za hod. s DPH	Celková cena za práci s DPH	Cena za materiál k opravě bez DPH	Cena za materiál k opravě s DPH
1.	Defektace			1,21				
2.	Omytí, odstranění nálepek			1,21				
3.	Demontáž a zpětná montáž nádrže na odpadní vodu			1,21				
4.	Demontáž a zpětná montáž homích odjímatelných krycích plechů, včetně tmelení			1,21				
5.	Demontáž a zpětná montáž schránky na příslušenství			1,21				
6.	Odstranění starého nátěru, odtření - pís kováním v eškerých kovových dílů			1,21				
7.	Obnova vnitřního nátěru - nátěr základní barvou, kompletní nový nástřik dle ČOS 801001			1,21				
8.	Obnova vnějšího nátěru - nátěr základní barvou, kompletní nový nástřik dle ČOS 801001			1,21				
9.	Obnova nátěru roštu - nátěr základní barvou, kompletní nový nástřik dle ČOS 801001			1,21				
10.	Obnova značení dle ČSN ISO 6346			1,21				
11.	Vyčištění vnější/vnitřní části plastové nádrže - odstranění nánosů, zpfís tupnění vyprázdnovacího otvoru			1,21				
12.	Výměna plastové nádrže za novou			1,21				
13.	Výměna uzavíratelných vstupů s hrdlem v horní části plastové nádrže			1,21				
14.	Výměna stavoznaku plastové nádrže v zadní stěně			1,21				
15.	Zkouška těsnosti dezinfekce			1,21				
16.	Revize LOYD			1,21				
			bez DPH	DPH 21 %	s DPH			
Cena za opravu kontejneru ISO 1CX JÍMKA								
Vícepráce dle čl. IV odstavec 1.2. RD č. 23105001941								
P.č.	Název opravy za vícepráce	Počet hod.	Cena za hod. bez DPH	DPH 21%	Cena za hod. vč. DPH	Celková cena za práci s DPH	Cena za materiál k opravě bez DPH	Cena za materiál k opravě vč. DPH
17.	výměna výrobního štítku			1,21				
18.	výměna CSC štítku			1,21				
19.	Oprava skříňky příslušenství - mechanická práce (výměna pantů, dvířek, opláštění a rámu)			1,21				
20.	Oprava skříňky příslušenství - lakýrnické práce (výměna pantů, dvířek, opláštění a rámu)			1,21				
Cena za vícepráce na opravu kontejneru ISO 1CX JÍMKA		navýšení o:	5,19	%				
Cena za opravu kontejneru ISO 1CX JÍMKA včetně víceprací								

		výr. číslo	evidenční číslo	rok výroby				
KONT.ISO 1CX JÍMKA		5415065	MCZU4275050	2005				
<b>Ceny druhů prací (pomocná tabulka)</b>								
P.č.	Druh práce	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	% DPH	Cena celk. bez DPH	Cena celkem s DPH	
1.	hodinová sazba za mechanické práce	hod.	1		21			
2.	hodinová sazba za lakýrnické práce	hod.	1		21			
P.č.	Název opravy	Počet hod.	Cena za hod. bez DPH	DPH 21%	Cena za hod. s DPH	Celková cena za práci s DPH	Cena za materiál k opravě bez DPH	Cena za materiál k opravě s DPH
1.	Defektace			1,21				
2.	Omytí, odstranění nálepek			1,21				
3.	Demontáž a zpětná montáž nádrže na odpadní vodu			1,21				
4.	Demontáž a zpětná montáž horních odjímatelných krycích plechů, včetně tmelení			1,21				
5.	Demontáž a zpětná montáž ochrany na přišluštění			1,21				
6.	Odstanění starého nátěru, odrezání - pískování ním veškerých kovových dílů			1,21				
7.	Obnova vnitřního nátěru - nátěr základní barvou, kompletní nový nástřik dle ČOS 801001			1,21				
8.	Obnova vnějšího nátěru - nátěr základní barvou, kompletní nový nástřik dle ČOS 801001			1,21				
9.	Obnova nátěru roštu - nátěr základní barvou, kompletní nový nástřik dle ČOS 801001			1,21				
10.	Obnova značení dle ČSN ISO 6346			1,21				
11.	Vyčistění vnější/vnitřní části plastové nádrže - odstranění nánosů, zpřístupnění vyprázdňovacího otvoru			1,21				
12.	Výměna plastové nádrže za novou			1,21				
13.	Výměna uzavíratelných vstupů s hrdlem v horní části plastové nádrže			1,21				
14.	Výměna stavozmaku plastové nádrže v zadní stěně			1,21				
15.	Zkouška těsnosti, dezinfekce			1,21				
16.	Revize LOYD			1,21				
<b>Cena za opravu kontejneru ISO 1CX JÍMKA</b>				bez DPH	DPH 21 %	s DPH		
<b>Vícepráce dle čl. IV odstavec 1.2. RD č. 23105001941</b>								
P.č.	Název opravy za vícepráce	Počet hod.	Cena za hod. bez DPH	DPH 21%	Cena za hod. vč. DPH	Celková cena za práci s DPH	Cena za materiál k opravě bez DPH	Cena za materiál k opravě vč. DPH
17.	výměna výrobního štítku			1,21				
18.	výměna CSC štítku			1,21				
<b>Cena za vícepráce na opravu kontejneru ISO 1CX JÍMKA</b>		<b>navýšení o:</b>	<b>3,18</b>	<b>%</b>				
<b>Cena za opravu kontejneru ISO 1CX JÍMKA včetně víceprací</b>								

V Bechyni dne:

plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR  
velitel*podpis a razítko objednatele*

V Přelouči dne:

Karel SÝKORA  
jednatel*podpis a razítko zhotovitele*