

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 118571/2017-1350

Počet listů: 2
Přílohy: 4/16

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

Výzva k provedení běžné opravy č. 175420153

Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž jménem jedná ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic MO JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ na adrese Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor logistiky, zabezpečení a podpory, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „objednatel“), Vás vyzývá podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými

k provedení běžné opravy

na základě veřejné zakázky „**T-815 Multilift – opravy a udržování**“ (dále jen „Výzva k BO“) dle požadavkových listů 34/2017 až 37/2017, které jsou přílohami této výzvy. Souhrn požadavkových listů je uveden v následující tabulce:

PL č.	Typ techniky	Registrační značka	Útvar zařízení	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena v Kč s DPH
34/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	538-76-29	VÚ 866000 Vyškov	27 814,60	33 655,67
35/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	203-86-61	VÚ 866000 Vyškov	187 937,39	227 404,24
36/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	025-43-74	VÚ 485400 Pardubice	182 653,15	221 010,31
37/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	025-28-10	VÚ 485400 Pardubice	263 058,33	318 300,58

Nabídková cena celkem 800 370,80 Kč s DPH.

(slovy: osmsettisíctřístasedmdesát/80 korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 661 463,47 Kč, sazba DPH 21 % činí 138 907,33 Kč.

Žádám Vás o potvrzení této Výzvy k BO uznávaným elektronickým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Podepsanou Výzvy k BO zašlete elektronicky prostřednictvím datové schránky hjyaavk.

Zhotovitel zahájí provedení díla po potvrzení Výzvy k BO uznávaným elektronickým podpisem a ukončí do 70 pracovních dní po potvrzení této výzvy uznávaným elektronickým podpisem.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hradecký, telefon č. 973 215 085, fax. č. 973 214 685

Ředitel
Vojenského technického ústavu, s.p.
Mgr. Jiří PROTIVA

Mgr. Jiří Protiva

Digitálně podepsal Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2017.06.15 09:14:35 +02'00'

podepsáno elektronicky

Ředitelka
odboru logistiky, zabezpečení a podpory
sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

podepsáno elektronicky

CENOVÁ NABÍDKA č. 034/2017

Požadavkový list č. 34/2017, Výzva č. 175420119

PŘEHLED ÚKONŮ

Číslování shodné s protokolem z DEFEKTACE

O - Oprava; ND-náhradní díl

A1 Oprava vadného ovládacího boxu nastavby

POŽADAVKOVÝ LIST č. 35/2017
vystavený podle smlouvy č. 165410163

Typ/modifikace techniky:	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	Nákladové středisko: 866000 Adresa: Vyškov Provozovatel techniky:
Registrační značka:	203-86-61	pplk. Ing. Jan Bouda <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>
Rok výroby:	1997	pověřená osoba provozovatele: Pavel Hoňka, 973 452 065 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon:</i>
<p>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</p> <p>Popis závady: Na panelu ovládání signalizována porucha hydraulického systému Dokumentace k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodeslat i výpis z Maršákovho plánu příslušného typu vozidla)</i></p> <p>Požadavek na provedení defektace: U-útvary- U zhotovitele Neprovádět*</p> <p>Požadavek na místo provedení opravy: U-útvary U zhotovitele*</p> <p>Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:</p> <p>Požadovaný termín/doba/ provedení díla:</p> <p>Doplňující informace (požadavky):</p> <p>Zástupce objednatele pro věci technické:</p> <p>Číslo telefonu: 973 230 537 e-mail: j.opravy@seznam.cz</p> <div style="text-align: right;">  <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> kpt. Bc. Jan Salaba <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítka a podpis</i> </div>		
<p><small>* nehodový se škrtáče</small></p>		

CENOVÁ NABÍDKA č. 035/2017
Požadavkový list č. 35/2017, Výzva č. 175420119

Popis provádění díla:

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 70 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo:

dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			95 760,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			78 903,00
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			13 274,39
Celkem bez DPH:				187 937,39
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				0,00

Přehled úkonů – viz příloha

Nabídková cena celkem:


227 404,24 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:

187 937,39 Kč bezDPH

DPH 21% činí:

Kč



Ve Vyškově dne:

6.6.2017

ikmund

itka zhotovitele

Požadavek na SOJ:

~~Požadují odborný dozor nad jakostí konečnou kontrolu*~~

~~Požadují konečnou kontrolu.*~~

Nepožadují*

* nehodí se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

(titul, jméno, příjmení)

LJF VAN ZAK

podpis a razítko



Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ nebude provedeno.

Číslo telefonu: 585 083 138



.....
 hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

CENOVÁ NABÍDKA č. 035/2017

Požadavkový list č. 35/2017, Výzva č. 175420119

KALKULACE

Položka	Příloha 9	BEZ DPH				CELKEM
		Materiál	Vlastní náklady	Kooperace	Subdodavatel	
A1		10867	2520,00			13387,00
A2		6275	5040,00			11315,00
A3		1143	3600,00			4743,00
A4		39388	30960,00			70348,00
A5		2160	4320,00			6480,00
A6		1081	4320,00			5401,00
A7		4920	11520,00			16440,00
B1			2880,00			2880,00
B2	Nepožadováno		0,00			0,00
B3	Nepožadováno		0,00			0,00
B4	Nepožadováno		0,00			0,00
B5	Nepožadováno		0,00			0,00
B6	Nepožadováno		0,00			0,00
B7	Nepožadováno		0,00			0,00
B8	Nepožadováno		0,00			0,00
B9		823	4320,00			5143,00
B10	Nepožadováno		0,00			0,00
B11	Nepožadováno		0,00			0,00
B12		517	2160,00			2677,00
B13	Nepožadováno		0,00			0,00
B14		192	1440,00			1632,00
B15		192	12960,00			13152,00
B16		650	2160,00			2810,00
B17		120	1080,00			1200,00
B18	Nepožadováno		0,00			0,00
B19	Nepožadováno		0,00			0,00
B20	Nepožadováno		0,00			0,00
B21	O 23,ND 25,26	10575	5760,00			16335,00
B22	Nepožadováno		0,00			0,00
B23	O 35		720,00			720,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
CELKEM:		78903,00	95760,00	0,00	0,00	174663,00
Kontrolní součet:						174663,00
Ostatní náklady zhotovitele 7,6%						13274,39
CELKOVÁ CENA bez DPH						187937,39
CELKOVÁ CENA s DPH						227404,24

CENOVÁ NABÍDKA č. 035/2017

Požadavkový list č. 35/2017, Výzva č. 175420119

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokalem z DEFECTACE

A1	Výměna vadného čidla teploty oleje		
A2	Výměna čerpadla sklápění kabiny		
A3	Výměna hadice mezi turbem a mezichladičem		
A4	Výměna brzdových čelistí a bubnů 4 nápravy		
A5	Výměna držáku výfuku		
A6	Výměna hydrokorektoru předních světlometů		
A7	Výměna silentbloků kabiny		
B1	Seřízení zátěžového regulátoru		
B2	Oprava deformovaného plechu předního senzoru	NEPOŽADOVÁNO	
B3	Výměna poškozených tlumičů obou předních náprav 4 ks, O - Příloha 9, položka 53		NEPOŽADOVÁNO
B4	Výměna poškozeného blatníku 3 nápravy vpravo, ND - Příloha 9, položka 23		NEPOŽADOVÁNO
B5	Výměna poškozené levé zadní lampy	NEPOŽADOVÁNO	
B6	Výměna poškozené trubky servořízení zadního čerpadla	NEPOŽADOVÁNO	
B7	Výměna poškozeného lapače nečistot 2 náprava levá strana		NEPOŽADOVÁNO
B8	Doplnění chybějící tažné tyče včetně uchycení	NEPOŽADOVÁNO	
B9	Výměna poškozené hadice brzdíče přívěsu		
B10	Výměna poškozené zástěrky mezi blatníkem a kabinou 2 ks		NEPOŽADOVÁNO
B11	Výměna poškozených palivových hadic nezávislého topení 2 ks		NEPOŽADOVÁNO
B12	Doplnění chybějícího snímače zajištění kabiny		
B13	Výměna filtrů a oleje servořízení (oprava)	NEPOŽADOVÁNO	
B14	Výměna poškozené manžety vstřikovacího čerpadla		
B15	Přetěsnění hřídele náhonu ventilátoru chlazení		
B16	Výměna hadice servořízení		
B17	Přetěsnění úniku oleje z odstředivého filtru motoru		
B18	Výměna zrezavělé paraboly pracovního světlometu	NEPOŽADOVÁNO	
B19	Oprava chybějící zásepky držáku blatníku	NEPOŽADOVÁNO	
B20	Vyčištění zaneseného hrubého palivového čističe	NEPOŽADOVÁNO	
B21	Výměna hydraulického oleje včetně filtrů, O - Příloha 9, položka 23		
B22	Provedení kontroly SOJ	NEPOŽADOVÁNO	
B23	Měření brzdných sil, O - Příloha 9, položka 35		

POŽADAVKOVÝ LIST č. 36/2017
vystavený podle smlouvy č. 165410163

Typ/modifikace techniky:	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	Nákladové středisko: 485400 Adresa: Pardubice Provozovatel techniky:
Registrační značka:	025-43-74	plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK velitel divaru hodnost, titul, jméno, příjmení
Rok výroby:	2006	pověřená osoba provozovatele: rtn. Stanislav Řezník, 973 242 165 hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon:

Popis závady, dokumentace k odstranění závady:

Popis závady:

Oprava nepravdivelné činnosti automatiky hlavního ramene nástavby (hlavní rameno po složení KTN nelze vrátit zpět do původní polohy).

Dokumentace k odstranění závady:

(dle požadby doudávat / výpis z údržbového plánu příslušného typu vozidla)

Požadavek na provedení defektace:

U-ústavu U zhotovitele Neprovádět*

Požadavek na místo provedení opravy:

U-ústavu U zhotovitele*

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín/čas/ provedení díla:

Doplňující informace (požadavky):

Zástupce objednatele pro věci technické:

Číslo telefonu: 973 230 537

e-mail: j.opravy@seznam.cz



kpt. Bc. Jan Salaba

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítka a podpis

* nevhodící se škrtněte

CENOVÁ NABÍDKA č. 036/2017
Požadavkový list č. 36/2017, Výzva č. 175420119

Popis provádění díla:

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 65 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo:

dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladu:	Stručný popis	Jednotková cena	jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			115 200,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			54 552,00
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			12 901,15
Celkem bez DPH:				182 653,15
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				0,00

Přehled úkonů – viz příloha

Nabídková cena celkem:

221 010,31 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:

182 653,15 Kč bez DPH

DPH 21% činí:

38 357,16 Kč

VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV s.o.
odštěpný závod VTÚPV
v/ta Nespálsko 691
652 01 Vyškov
IČ 242 72 922

Ve Vyškově dne:

6.6.2017

Předseda zhotovitele

Požadavek na SOJ:

*Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu**

*Požadují konečnou kontrolu **

*Nepožadují**

* nehadici se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

(titul, jméno, příjmení)

podpis a razítko



Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.

Číslo telefonu: 585 088 138

DN [redacted] CEEK 111

Podpis, titul, příjmení, razítko a podpis

CENOVÁ NABÍDKA č. 036/2017
Požadavkový list č. 36/2017, Výzva č. 175420119

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodně s protokolem z DEFEKTACE

A1	Oprava nepravdivelné činnosti automatiky hlavního ramene nastavby		
A2	Výměna držáku výfuku		
A3	Výměna spínače brzdových světlometů		
A4	Výměna spínače motorové brzdy		
A5	Rovnění střední příčky H rámu, oprava - pol. 3 přílohy O 9 SOD		
A6	Rovnění celého H rámu		
A7	Výměna hlavního pedálového brzdíče		
B1	Výměna vadného spínače couvacích světlometů		
B2	Seřízení předních světlometů		
B3	Oprava nátěru hydraulických zámků	Nepožadováno	
B4	Výměna poškozených tlumičů obou předních náprav 4 ks, O - Příloha 9, položka 53		Nepožadováno
B5	Výměna vadného krátkého senzoru nastavby levá strana, O - Příloha 9, položka 9		
B6	Výměna poškozených ložisek příruby volantu		
B7	Výměna poškozených dorazů nastavby 2 ks, O - Příloha 9, položka 10		Nepožadováno
B8	Výměna hydraulických hadic nastavby		
B9	Oprava ventilu olejového topení		
B10	Výměna 2 vadných hadic olejové soustavy motoru		
B11	Výměna poškozené hadice přepadu oleje od turba		
B12	Výměna poškozené sací hadice nastavby		
B13	Výměna poškozené trubky výfuku nezávislého topení		
B14	Výměna poškozených brzdových hadic přední nápravy		
B15	Výměna poškozených palivových hadic nezávislého topení		
B16	Výměna hydraulického oleje včetně filtrů, O - Příloha 9, položka 23		Nepožadováno
B17	Provedení kontroly SOJ		
B18	Měření brzdnych sil, O - Příloha 9, položka 35		

POŽADAVKOVÝ LIST č. 37/2017
vystavený podle smlouvy č. 165410163

Typ/modifikace techniky:	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	Nákladové středisko: 485400 Adresa: Pardubice Provozovatel techniky:
Registrační značka:	025-28-10	plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>
Rok výroby:	2007	pověřená osoba provozovatele: rtn. Stanislav Řezník, 973 242 165 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon</i>
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:		
<p>Popis závady: Nefunkční nastavba-ne lze naložit ani složit KTN, nadměrná vůle řízení, pedál akcelérátoru se nevrací, prasklé čelní sklo v zorném poli řidiče, nadměrná hlučnost v kabině vozidla.</p> <p>Dokumentace k odstranění závady: <i>(alle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i></p>		
Požadavek na provedení defektace:	<input checked="" type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:	<input checked="" type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele*
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:		
Požadovaný termín/doba/ provedení díla:		
Doplňující informace (požadavky):		
Zástupce objednatele pro věci technické:		
Číslo telefonu: 973 230 537		
e-mail: j.opravy@seznam.cz		
		 kpt. Bc. Jan Saliba <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>
<small>* nebotiči se škrtěte</small>		

CENOVÁ NABÍDKA č. 037/2017
Požadavkový list č. 37/2017, Výzva č. 175420119

Popis prováděcí díla:

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (dobu) ukončení provedení díla:

do 70 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo: dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			145 872,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			71 606,00
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			27 000,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			18 580,33
Celkem bez DPH:				263 058,33
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				0,00

Přehled úkonů -- viz příloha

Nabídková cena celkem:

318 300,58 Kč s DPH


Nabídková cena celkem:

263 058,33 Kč bez DPH

DPH 21% činí:

Ve Vyškově dne:

6.6.2017



.....
mund

.....
ko zhotovitele

Požadavek na SOJ:

Požaduji odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu.*

*Požaduji konečnou kontrolu **

*Než požaduji**

* nehodící se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

(titul, jméno, příjmení)

.....
podpis a razítko



Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: *SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.*

Číslo telefonu: 585 083 138

.....
ING. STANISLAV



.....
bežnět, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

CENOVÁ NABÍDKA č. 037/2017

Požadavkový list č. 37/2017, Výzva č. 175420119

KALKULACE

Položka	Příloha 9	BEZ DPH				CELKEM
		Materiál	Vlastní náklady	Kooperace	Subdodavatel	
A1	O23	3990	2160,00			6150,00
A2	ND25	3727	1440,00			5167,00
A3	ND26	1058	1440,00			2498,00
A4		1800	720,00			2520,00
A5		11000	31680,00			42680,00
A6	O28		1080,00			1080,00
A7	O27		2880,00			2880,00
A8	O25	135	720,00			855,00
A9	O34		2016,00			2016,00
A10			11520,00			11520,00
A11			1440,00			1440,00
A12		8580	15840,00			24420,00
			0,00			0,00
B1		534	2880,00			3414,00
B2	Nepožadováno		0,00			0,00
B3	Nepožadováno		0,00			0,00
B4		1081	3600,00			4681,00
B5			5760,00	27000,00		32760,00
B6		1640	2880,00			4520,00
B7		100	3960,00			4060,00
B8		192	1440,00			1632,00
B9		192	7920,00			8112,00
B10		350	8640,00			8990,00
B11	O61	18540	2016,00			20556,00
B12		560	1440,00			2000,00
B13		10867	2160,00			13027,00
B14	ND 23	4160	3600,00			7760,00
B15	O3	1300	7200,00			8500,00
B16		1800	15840,00			17640,00
B17			2880,00			2880,00
B18	O35		720,00			720,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
CELKEM:		71606,00	145872,00	27000,00	0,00	244478,00
Kontrolní součet:						244478,00
Ostatní náklady zhotovitele 7,6%						18580,33
CELKOVÁ CENA bez DPH						263058,33
CELKOVÁ CENA s DPH						318300,58

CENOVÁ NABÍDKA č. 037/2017

Požadavkový list č. 37/2017, Výzva č. 175420119

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFEKTACE

- | | | |
|-----|---|--------------|
| A1 | Výměna hydraulického oleje, O - Příloha 9, položka 23 | |
| A2 | Výměna filtrů nástavby, ND, Příloha č. 9, položka 25 | |
| A3 | Výměna filtrů nástavby, ND, Příloha č. 9, položka 26 | |
| A4 | Výměna filtrů nástavby, mimo přílohu vložka 0506-015. | |
| A5 | Výměna hydraulických hadic nástavby. | |
| A6 | Provedení zatěžkávací zkoušky, O - Příloha 9, položka 28 | |
| A7 | Provedení revizní zkoušky, O - Příloha 9, položka 27 | |
| A8 | Promazání nástavby, Oprava Příloha 9, položka 25 | |
| A9 | Seřízení sbíhavosti předních náprav, Oprava Příloha 9, položka 34 | |
| A10 | Seřízení geometrie předních náprav | |
| A11 | Oprava ovládání pedálu akceleratoru | |
| A12 | Výměna čelního skla a oprava lemování kabiny | |
| B1 | Výměna poškozeného spínače motorové brzdy | |
| B2 | Výměna poškozeného levého zadní světlometu | Nepožadováno |
| B3 | Oprava nesvítícího levého horního pozičního světla | Nepožadováno |
| B4 | Výměna vadného hydrokorektoru předních světlometů | |
| B5 | Oprava vadného ovládacího boxu nástavby | |
| B6 | Výměna poškozené olejové hadice motoru | |
| B7 | Výměna poškozené hadice přepadu oleje od turba | |
| B8 | Výměna poškozené manžety vstříkovacího čerpadla | |
| B9 | Oprava úniku oleje z náhonu ventilátoru | |
| B10 | Oprava úniku oleje z náhonu vstříkovacího čerpadla | |
| B11 | Výměna poškozeného alternátoru včetně klinových řemenů, O - Příloha 9, položka 61 | |
| B12 | Doplnění 2 ks kostřících pásek kapoty | |
| B13 | Doplnění chybějícího čidla teploty oleje nástavby | |
| B14 | Výměna poškozeného blatníku čtvrtá náprava vpravo, ND - Příloha 9, položka 23 | |
| B15 | Rovnění střední příčky H rámu, O - Příloha 9, položka 3 | |
| B16 | Rovnění celého H rámu | |
| B17 | Provedení kontroly SOJ | |
| B18 | Měření brzdných sil, O - Příloha 9, položka 35 | |