



Pomáhat a chránit

LETECKÁ SLUŽBA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY



Č. j. LS-4-46/ČJ-2023-9800KR

Praha 11.10.2023

Počet listů: 1

BELL TEXTRON PRAGUE, a.s.
K Letišti 1068/27
P.O. Box 68
160 08 Praha 6

Objednávka

Na základě Vaší nabídky **Q23-0285** objednááme opravu níže uvedených položek:

Název	P/N	S/N	ks
DRIVE LINK ASSY	412-010-405-111	A-4335, A-4326	2
LINK ASSY	412-010-406-117	BH263831, BH263840	2

Fakturu se splatností 30 dní po dodání zboží zašlete na adresu **příjemce**.



Zakázka je vypořádána Rámcovou dohodou k dodávce náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnosti kategorie Bell 412 - č. j. LS-257-24/ČJ-2023-9800KR

P.O.BOX č. 2
163 00 Praha 618



NABÍDKA OPRAV Q23-0285



NABÍDKA: Q23-0285

DATUM: 06.10.2023

ZPRACOVAL:

E-MAIL:

POZNÁMKA: Drive Link Assy, Link Assy - oprava

POPTÁVKA: LS-4-46/ČJ-2023

FIRMA: Letecká Služba PČR

PŘÍJEMCE:

E-MAIL:

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

POL	MNŽ	Unit	LIST PRICE	Sleva 6.5%	Cena / ks	Cena celkem
1	2	Drive Link Assy p/n 412-010-405-111 s/n A-4335, A-4326 - základní oprava	2,496.00	162.24	2,333.76	4,667.52
1	2	Link Assy p/n 412-010-406-117 s/n BH263831, BH263840 - základní oprava	4,121.00	267.87	3,853.14	7,706.27
Cena EXW Repair shop					USD	12,373.79
21% DPH					USD	2,598.50
Cena celkem s DPH					USD	14,972.29
Nabídková cena přepočtena aktuálním kurzem ČNB			USD/CZK	09.10.2023	23.248	CZK 348,076.00

Termíny dodání: Inspekční nález s termínem finální opravy - 4 týdny po dodání do Bell Praha
Dodací podmínky: DDP Letiště Praha, Hangár 6
Platební podmínky: 21 dnů po obdržení faktury
Záruční podmínky: 12 měsíců
Platnost nabídky: Říjen 31,2023

Poznámka:

- Všechny ceny se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodu kolísání měny, cen pohonných hmot a/nebo nepředvídaných ekonomických okolností. Další práce nebo cenové odchylky budou účtovány.
- VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU "PRŮMĚRNÉ CENY" Žádné hlavní díly, práce navíc, úpravy a/nebo upgrady potřebné k dokončení OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY nejsou zahrnuty v cenách v této nabídce. Konečná cena OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY bude sdělena po provedeném nálezu jednotky (jednotek).
- Poplatek za nález se vztahuje na všechny mimozáruční opravy a odmítnutí nálezu, které se skládají z provedené práce a neopravitelných dílů. Poplatek za nález je již zahrnut v ceně OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY
- Veškeré další podmínky platné pro tuto nabídku se řídí v souladu se

Bell Textron Prague, a.s.

K Letišti 1063/27
Letiště Praha Ruzyně
160 08 Praha 6
Czech Republic



NABÍDKA OPRAV Q23-0285



Všeobecnými obchodními podmínkami Bell Textron Prague (v příloze).

5. Ujistěte se, že všechny bankovní poplatky jsou účtovány odesílateli a nejsou strženy z platby faktury. Zákazník je odpovědný za zpracování daně z přidané hodnoty ve své zemi.

6. Finální cena bude přepočtena aktuálním kurzem ČNB USD/CZK v den fakturace. Úhrady budou provedeny oproti faktuře vystavené dodavatelem a nebudou zatíženy bankovními poplatky. Úhrady budou zaslány na účet uvedený na faktuře.

7. Originály historických záznamových listů musí být přiloženy k dodaným jednotkám

8. Všechny díly dodané společnosti Bell k opravě a generální opravě musí obsahovat v/na krabici schválený formulář RMA pro každou součást. V opačném případě bude zásilka vrácena na náklady zákazníka. Pro obdržení RMA, pošlete prosím objednávku na opravu e-mailem.

S pozdravem



Aftermarket Sales Manager

K Letišti 1063/27, 160 08 Prague 6, Czech Republic



Bell Textron Prague, a.s.

K Letišti 1063/27
Letiště Praha Ruzyně
160 08 Praha 6
Czech Republic

