



ODBÉRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

RS České Budějovice

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

AUTO Ševčík, spol.s r.o.

České Vrbné 2379, 370 11, České Budějovice

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servisní prohlídka, příprava před STK, provedení Emise + STK

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ŘÍJEN '23 41 - 42. TÝDEN

CENOVÉ UJEDNÁNÍ:

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena 8.000,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne **23. 10, 2023**

V souladu se směrnicí o Zadávání veřejných zakázek S/2016/002GŘ//1 a Přílohou č. 2 - Kontrolní list povinností

Výběrové řízení na
bagatelní VZMR 0,01 – [REDACTED] Kč

Garant zakázky: [REDACTED]

Předmět plnění: Služby

Název zakázky: VZ2022/12312/00

Předpokládaná hodnota VZ: [REDACTED]

Důvod poptávky: Servis vozidla [REDACTED]

Průzkum trhu dodavatelů: Výzva dodavatelů pod platnou rámcovou smlouvou

Oslovení dodavatelé:

Počet oslovených	Identifikační údaje účastníka	IČO
1.	LKQ CZ, s r.o.	24787426
2.		
3.		
4.		
5.		

Souhlasí dne: 23. 10. 2023

Rozhodnutí o výběru nejméně výhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky

Přidělené číslo ELO

Zadavatel učinil ve věci výběru nejméně výhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu toto:
roz h o d n u t í

Přiděluji veřejnou zakázku výše uvedenému dodavatelů pod platnou a účinnou rámcovou smlouvou.

Výsledné pořadí

Pořadí	Identifikační údaje účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	LKQ CZ, s r.o.	24787426	8.000,-
2.			
3.			
4.			
5.			

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Schválil dne: 23. 10. 2023

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI(13-17)

Výpočet

Číslo případu	202310000019
Datum vytvoření	12.10.2023 09:06:51
Datum kalk./změny	18.10.2023 10:08:56
Datum ceníku ND	01.10.2023
GT Estimate Web	2.36.1760.0
Podmínky	Český rozhlas - CB-96177

Číslo schválení	
Stav případu	Objednáno
Systém lakování	Bez lakování

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ	
Značka - model	SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI (13-17)
Kód barvy výrobce	
Datum registrace	
Stav KM	203 832 km

VIN	TMBLJ7NE5E0099817
Kód modelu	
Začátek opravy	12.10.2023
Konec opravy	18.10.2023

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT
KAROSERIE KOMBI
DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 06
DODATKOVÁ VÝBAVA BAREVNÉ ČALOUNĚNÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA ATERMICKÁ SKLA BOČNÍ A ZADNÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA STŘEŠNÍ ANTÉNA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DEŠTOVÝ SENZOR
VNĚJŠÍ VÝBAVA XENONOVÉ SMĚROVÉ SVĚTLOMETY
VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTRÍKOVACÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ LEDNA LED
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR EXTRA ACOUSTIC PACKAGE

INTERIÉR AUTORADIO/CD
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR SYSTÉM ISOFIX
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM
INTERIÉR VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO DVEŘE PŘEDNÍ

INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE
INTERIÉR SADA "NEKURÁK"
INTERIÉR OTVÍRÁNÍ NÁKLAD. PROSTORU, OPĚRADLO Z
INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
INTERIÉR PŘ VYHŘÍV.

PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ
DODATKOVÁ VÝBAVA TYPOVÉ OZNAČENÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 8
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA
VNĚJŠÍ VÝBAVA S KRYTEM V BARVĚ (OPATŘENO ZÁKLAD.)
VNĚJŠÍ VÝBAVA VNĚJŠÍ ELEKTR. VYHŘÍVANÉ/SKLOPNÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA TÓNOVANÁ SKLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÁ DENNÍ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ/Z
INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO AUTOMAT.
ZACLONITELNÉ
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ
INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ
INTERIÉR FREON R134A
INTERIÉR ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ VÍKA MOTORU/ZADNÍHO
VÍKA
INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT
INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR
INTERIÉR PÁSY PŘ. S ELEKTR. NASTAVENÍM
INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA Z

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI(13-17)

INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM	INTERIÉR VZADU DĚLENÉ OPĚRADLO
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM	MOTOR 1968 ccm 110 kW (150)
MOTOR ALTERNÁTOR 140 A	MOTOR BATERIE 68 AH
MOTOR NORMA EU5	MOTOR SYSTÉM "STOP & START"
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA	PODVOZEK KONTROLA STABILITY
PODVOZEK ALU 6.5JX16" MINORIS	PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 288 X 25 MM
PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM	PODVOZEK 4X4
PODVOZEK ZAD. NEZÁVISLÝ	PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE Z 272 X 10 MM
PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL	PODVOZEK 205/55 R 16.. V

Náhradní díly

Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A# BO F026407157	Olejevý filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
O 05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,60				
A# SWG 32915374	Výpustní šroub, olejová vana SWAG (1ks) (SWAG, A)	1,00				
O# DOT4-OEM-50114	brzdová kapalina	1,15				
*	Drobný materiál	1,00				
	Materiál celkem před slevou					2 819,77
	Sleva					0,00
	Materiál celkem po slevě					2 819,77

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Práce

Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2 30010750	Odvzdušnění spojkového okruhu	0,20				
+ M1 GiT000000	Provést Poplatky EMISE	1,00				
+ M1 GiT000000	Provést STK + EMISE	3,00				
+ M1 GiT000000	Provést Poplatky STK	1,00				
M2 01400050	Výměna brzdová kapalina	0,30				
M2 01090000	Servisní prohlídka 2. rok	0,90				
	Práce celkem před slevou					4 680,86
	Sleva					0,00
	Práce celkem po slevě					4 680,86

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		7 500,63
Sleva		0,00
Cena bez DPH		7 500,63
DPH	21%	1 575,13
Cena s DPH		9 075,76
Zaokrouhlení		0,00
Celkem k úhradě		9 075,76