



ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLASzřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99**LKQ CZ s. r. o.**
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:mobil: [redacted] 070
e-mail: [redacted]
RS Olomouc: [redacted]**Vyřizuje:**mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]
CARFLOW s.r.o. Dolní hejčínská 350/31 Olomouc**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:**V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ028/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednávané:
Na voze Fábia combi 1,6 TDI [redacted] oprava senzoru výfukových plynů

Kontaktní osoba RS Olomouc, [redacted] tel.: [redacted]

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ŘÍJEN 2023 TÝDEN 42**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena 7 500,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

23. 10. 2023

V souladu se směrnicí o Zadávání veřejných zakázek S/2016/002GŘ//1 a Přílohou č. 2 - Kontrolní list povinností

Výběrové řízení na
bagatelní VZMR 0,01 – [REDACTED] Kč

Garant zakázky: [REDACTED]

Předmět plnění: Služby

Název zakázky: VZ2022/12312/00

Předpokládaná hodnota VZ: [REDACTED]

Důvod poptávky: Servis vozidla [REDACTED]

Průzkum trhu dodavatelů: Výzva dodavateli pod platnou rámcovou smlouvou

Oslovení dodavatelé:

Počet oslovených	Identifikační údaje účastníka	IČO
1.	LKQ CZ, s r.o.	24787426
2.		
3.		
4.		
5.		

Souhlasí dne: 23. 10. 2023

Rozhodnutí o výběru nejméně výhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky

Přidělené číslo ELO S2022/12312/211

Zadavatel učinil ve věci výběru nejméně výhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu toto:
r o z h o d n u t í

Přiděluji veřejnou zakázku výše uvedenému dodavateli pod platnou a účinnou rámcovou smlouvou.

Výsledné pořadí

Pořadí	Identifikační údaje účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	LKQ CZ, s r.o.	24787426	7.500,-
2.			
3.			
4.			
5.			

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Schválil dne: 23. 10. 2023

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

Výpočet

Číslo případu

Datum vytvoření 04.10.2023 11:58:05
Datum kalk./změny 18.10.2023 07:09:52
Datum ceníku ND 01.10.2023
GT Estimate Web 2.36.1760.0
Podmínky Český rozhlas - OL-96877

Číslo schválení

Stav případu Objednáno
Systém lakování Bez lakování

Zákazník

Společnost

LKQ CZ s.r.o.

Adresa

Ocelářská 891/16
19000 Praha 9
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič

Majitel

Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ

Značka - model SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

Kód barvy výrobce

Datum registrace

Stav KM 129 000 km

VIN

Kód modelu

Začátek opravy 09.10.2023

Konec opravy 09.10.2023

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ *

SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
POHYBLIVÝ INTERVAL

MOTOR 1595 ccm 66 kW (90) *

KAROSERIE 5 DVEŘÍ *

SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM

ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA *

Náhradní díly

Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A# BO 0986259077	senzor teploty výfukových plynů BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
A# EL 017.040	Těsnění výfukového potrubí ELRING (ELRING, A)	1,00				
*	Drobný materiál	1,00				
	Materiál celkem před slevou					3 276,52
	Sleva					0,00
	Materiál celkem po slevě					3 276,52

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Práce

Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M1 26741930	Demontáž a montáž katalyzátor - filtr částic	2,90				
M1 26751900	Demontáž a montáž snímač tlaku výfuk. potrubí	0,30				
E1 26721938	Výměna čidlo teploty výfukových plynů Z	0,50				
M1 26301900	Demontáž a montáž výfuková trubka střední	0,60				
+ M1 GtT1	Provést 1	1,00				

CARFLOW s.r.o.
Dolní hejčinská 350/31
77900 OLOMOUC 9



Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

M1	40071900	Demontáž a montáž most přední	0,50						
		Práce celkem před slevou							4 168,00
		Sleva							0,00
		Práce celkem po slevě							4 168,00

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		7 444,52
Sleva		0,00
Cena bez DPH		7 444,52
DPH	21%	1 563,35
Cena s DPH		9 007,87
Zaokrouhlení		0,00
Celkem k úhradě		9 007,87