

## Vyúčtování nákladů na provedení prací na MVTV2.3-001

### A) Seznam prací a materiálu uvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 645500001/2022

č.pol.	popis položky	cena/ks	počet	celkem
7	P2(MM) - malá prohlídka MVTV2.3 - práce	████████	█	69 690,00 Kč
8	P2(MM) - malá prohlídka MVTV2.3 - materiál	████████	█	20 450,00 Kč
12	technická kontrola	████████	█	6 100,00 Kč
15	opravy plán a neplán ( práce mechanika )	████████	█	29 250,00 Kč
16	mytí skříně vozidla	████████	█	8 600,00 Kč
21	přezkoušení STOP TRS	████████	█	1 857,00 Kč
27	prohlídka KBSE na MVTV2.3 každých 6 měsíců	████████	█	7 178,00 Kč
26	servisní prohlídka nezávislého topení Eberspacher	████████	█	5 268,00 Kč
48	renovace talířů sendvičů	████████	█	7 800,00 Kč
42	pouzdro	████████	█	4 224,00 Kč
40	prstenec	████████	█	10 232,00 Kč
41	trn vodící	████████	█	25 800,00 Kč
125	páska stahovací	████	█	30,00 Kč
81	odmašťovadlo Myjak Plus	████████	█	652,00 Kč
79	benzín technický	████████	█	73,00 Kč
39	zdrž brzdová	████████	█	3 896,00 Kč
<b>celkem</b>				<b>201 100,00 Kč</b>

### B) Seznam práce a materiálu neuvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 645500001/2022

popis položky	cena/ks	počet	celkem
řemen klínový 12,7x1030 Lw	████████	█	1075,00
řemen klínový násobný 2.SPZ 2000 Lw	████████	█	2384,00
řemen klínový 13x1675 Lw AVX	████████	█	410,00
řemen klínový 12,7x1600 Lw	████████	█	916,00
odmašťovadlo Mikal	████████	█	592,00
matice AB ventilu	████████	█	48,00
podložka manometru	████████	█	110,00
točení jízdního profilu kol dvojkolí	████████	█	12000,00

defektoskopie monobloků	████████	1	6320,00
manometr	████████	1	1170,00
<b>celkem</b>			<b>25 025,00 Kč</b>

**Celková cena za opravu MVTV 2.3-001**

**226 125,00 Kč**

Ceny práce a materiálu, které nejsou uvedené v jednotkovém ceníku smlouvy jsou v čase a místě plnění obvyklé.

