


Dodavatel:

Odběratel:



**SOM Velký Osek, s.r.o.**  
Nádražní 768, 281 51 Velký Osek  
IČO: 24756831 / DIČ: CZ24756831  
Email: info@som-vo.cz  
Web: www.som-vo.cz  
Tel: 321 795 501



**Správa železnic, s.o.**  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha  
OŘ Praha  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234

## Soupis provedených prací

Název zakázky: Údržba kolejového jeřábu ŽDJ 5/3.1 po odpracování 200 motohodin (P2)

Železniční vůz : ŽDJ 5/3.1 č. 39 (ev.číslo vozu 99 54 9703 006-5) Zakázka : 230255, 230257

Položka rozpočtu	Zkrácený název položky	MJ	Provedené množství	Odbytový náklad v Kč	
				Dodávka	Montáž
Údržba Kolejového jeřábu typu ŽDJ 5/3.1 po odpracování 200 motohodin (P2) - 230255	Očištění motoru a kontrola stavu šroubových spojů.	úkon	1,00	3 850,00 Kč	3 240,00 Kč
	Výměna oleje motoru, výměna olejového filtru, vyčištění rotoru odstředivého čističe oleje. Nová olejová náplň. Motorový olej MOGUL DTT 15W-40.				
	Výměna oleje ve vzduchovém filtru.				
	Kontrola otevíracích tlaků vstříkovačů a funkci vstříkovačích trysek, očištění vstříkovačích trysek. Tlak vstříkovačů seřadit na horní hranici. Dle stavu výměna vstříkovačů za nové.				
	Zkontrolujte vůli ventilů (sací i výfukový 0,25 mm ± 0,05).				
	Kontrola množství chladicí kapaliny a kontrola těsnosti chladicí soustavy. Náplň: Fridex Stabil				
	Výměna filtrační vložky jemného čističe paliva. Vyčistěte hrubý čistič paliva (skleněnou baňku) na podávacím čerpadle. Doplňte množství paliva a zkontrolujte těsnost palivové soustavy.				
	Po spuštění motoru kontrola pravidelnosti chodu a nabíjení. Zkontrolujte množství oleje a těsnost mazací soustavy. Zkontrolujte napnutí klínového řemene ventilátoru.				
	Kontrola utáhnutí všech šroubů ložiska jeřábu momentovým klíčem, utahovací moment 455 Nm.				
	Výměna olejových filtrů, (výměna čisticí vložky), zkontrolujte stav hydraulického oleje, dle stavu doplnění, příp. odvzdušnění hydraulických obvodů. Náplň: hydraulický olej HM 46 Paramo.				
Zkontrolujte seřízení a správné činnosti brzd, zkontrolujte těsnění, dotažení důležitých šroubových spojů dle potřeby.					
Doprava	Doprava pojezdná dílna - 14,- Kč / km, OTV Poříčany Čas strávený na cestě (pracovník) - 250,- Kč / hod.	km hod.	58,00 1,00		812,00 Kč 250,00 Kč
Revize	Provedení revize ZZ - UTZ	úkon	1,00		5 500,00 Kč
Doprava reviz. technika	Doprava - 14,- Kč / km, OTV Poříčany Čas strávený na cestě (pracovník) - 250,- Kč / hod.	km hod.	240,00 4,00		3 360,00 Kč 1 000,00 Kč
Oprava přetěžovacího zařízení SLI Gemini - 230257	Oprava přetěžovacího zařízení SLI Gemini - demontáž konzole displeje, montáž konzole Gemini, zapojení do řídicí desky, odzkoušení	úkon	1,00		4 200,00 Kč
	Konzole SLI Gemini 3	ks	1,00	38 600,00 Kč	
	Elektromateriál	Sada	1,00	800,00 Kč	
	Doprava pojezdná dílna - 14,- Kč / km, OTV Poříčany	km	58,00		812,00 Kč
	Čas strávený na cestě (pracovník) - 250,- Kč / hod.	hod.	1,00		250,00 Kč
	<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>69 924,00 Kč</b>

Dodavatel: SOM Velký Osek, s.r.o.

Odběratel: Správa železnic, s.o.

Datum:  
Jméno:

SOM Velký Osek, s.r.o.  
Nádražní 768  
281 51 Velký Osek  
IČ: 24756831  
tel: 321 795 501  
www.som-vo.cz

Datum:  
Jméno:

ŠETINA MAREK



**Správa železnic**  
státní organizace  
●blastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[313]

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4065828

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8b06accf-a22a-4680-bb88-3ac330ef93c8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milena STOULILOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.10.2023 13:52:00



e164aed7-8b04-494a-8010-039d6a76f8b3