

Příloha č.1**Rozpočet – Oprava vstupu v budově školy na Komenského náměstí 45, Jičín**

Sokl	materiál	polystyren XPS 80mm	35 m2	73.700,- Kč bez DPH	
		pěna Tytan Styro	4 ks		
		tkanina Vertex	50 m2		
		baumit lepidlo	8 bal.		
		kontaktní můstek	2 bal.		
		mozaika omítka	9 bal.		
	práce	bourání soklu cca 35 m2		61.800,- Kč bez DPH	
		začišťovací práce 35 m2			
		lepení polystyrenu XPS 80mm 35 m2			
začišťovací práce polystyren 35 m2					

Oprava klemby vchod	materiál	finální pasta	2 bal.	18.900,- Kč bez DPH	
		sádrový tmel	2 bal.		
		malířská barva	5 bal.		
		penetrace	2 bal.		
	práce	škrábání malby		22.070,- Kč bez DPH	
		oprava prasklin			
		oprava rohů			
penetrování + malování					

Doprava + stavba lešení + přesun materiálu	9.730,- Kč bez DPH
--	--------------------

celkem bez DPH**186.200,- Kč****21% DPH****39.102,- Kč****celkem vč.DPH****225.302,- Kč**