

Oprava dilatace podchodu u lékárny v Českém Těšíně

objekt	Oprava dilatace podchodu u lékárny v Českém Těšíně		cena mj		celkem
oddíl	Inj práce/Li				
1	224212114R Vrtání IBO tyče po spáře obvodu stěny	bm	45,00	480,00 Kč	21 600,00 Kč
2	711493121R Izolace, těžká bandáž	m2	25,00	1 520,00 Kč	38 000,00 Kč
3	2826051111R Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou p do 30MPa	h	25,00	2 510,00 Kč	62 750,00 Kč
4	24551760R Materiál určený pro injektáž dle spáry 225 j / koeficient napětí 3	l	178,33	420,00 Kč	74 899,86 Kč
součet	Bez DPH				197 249,86 Kč
	DPH dle SoD				
součet	Oprava dilatace podchodu u lékárny v Českém Těšíně				197 249,86 Kč

V Ostravě dne 5.10.2023 , Ing.Lindovský
DEV Company spol. s r.o. IČO: 47679620