

## KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Příloha č. 1 ZD

Místo	Značka/typ	Četnost revize vnějších zařízení	Počet vnějších zařízení	Počet vnitřních zařízení	Servis vnějších a vnitřních zařízení	Adresa	Umístění vnější/vnitřní	poznámka (např.použití plošiny)	náklady na 1 rok za poskytované služby	Celkem cena za okres bez DPH
NOVÝ JIČÍN										17300
KoP Nový Jičín	TADIRAN GFLS	neprovádí se	1	1	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1099	fasáda / IPS 3NP	plošina (žebřík), výška umístění 6m	690	
	SINCLAIR ASH	neprovádí se	1	1	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1099	fasáda / servrovna 2NP	plošina (žebřík), výška umístění 6m	690	
	ELEKTROLUX ES2A	neprovádí se	1	1	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1030	střecha / 2NP	přístup přes střešní dveře nebo žebřík	690	
	ELEKTROLUX ES2A	neprovádí se	1	2	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1030	střecha / 2NP	přístup přes střešní dveře nebo žebřík	980	
	ELEKTROLUX ES2A	neprovádí se	1	1	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1030	střecha / 2NP	přístup přes střešní okno nebo žebřík	690	
	TADIRAN TVCS154	neprovádí se	1	1	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1030	střecha / 2NP	přístup přes střešní dveře nebo žebřík	690	
	SINCLER VRV	1x ročně	1	5	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1030	střecha / 1NP	přístup přes střešní dveře nebo žebřík	2800	
	FUJITSU ASYA	1x ročně	1	9	1x ročně	ul.Tyršova č.p.140/5	střecha / 3NP	přístup přes střešní dveře	3800	
	SINCLER SDV	1x ročně	1	1	1x ročně	ul.Tyršova č.p.140/5	střecha / servrovna 3NP	přístup přes střešní dveře	690	
	SAKURA STAC - 12	neprovádí se	0	1	1x ročně	ul.Tyršova č.p.140/5	servrovna 3 NP	mobilní jednotka	450	
KoP Bílovec	TOSHIBA RAV SP 1104	1x ročně	1	1	1x ročně	ul.Pivovarská č.p.556	fasáda / servrovna 3NP	plošina, výška umístění 13m	690	
	LG FM 57	1x ročně	1	7	1x ročně	ul.Pivovarská č.p.556	fasáda / 3NP	žebřík, výška umístění 2m	3300	
KoP Frenštát p.R	ECG MK 123	neprovádí se	0	1	1x ročně	ul.Tyršova č.p. 993	servrovna 2NP	mobilní jednotka	450	
KoP Odry	FUJITSU ASYA	neprovádí se	1	1	1x ročně	ul.Nádražní č.p.670	střecha /servrovna 1PP	přístup přes střešní dveře nebo žebřík	690	
									17300	
								Cena za hodinu opravy technika včetně dopravy bez DPH	550	
								Cena celkem za revize a servis bez DPH na 1 rok		17 300
								Cena celkem za revize a servis bez DPH na 2 roky		34 600
								Celková cena pro účely hodnocení v NEN bez DPH		34 600

Součástí výše uvedených cen nejsou dodávky chladiva a díly případných oprav, tyto náklady budou účtovány dle aktuálních cen na trhu a dle potřeb zadavatele