

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Příloha č. 1 ZD

Místo	Značka/typ	Četnost revize vnějších zařízení	Počet vnějších zařízení	Počet vnitřních zařízení	Servis vnějších a vnitřních zařízení	Adresa	Umístění vnější/vnitřní	poznámka (např.použití plošiny)	náklady na 1 rok za poskytované služby	Celkem cena za okres bez DPH
OSTRAVA	dle revizních knih									42900
KoP Poruba	LG split	neprovádí se	1	1	1x ročně	Opavská 1118/33	fasáda/serverovna		690	
	LG split	neprovádí se	1	1	1x ročně	Opavská 1118/33	fasáda/1.kontakt		690	
KoP Vítkovice	TOSHIBA	neprovádí se	2	2	1x ročně	Mírová 96/33	fasáda/archív		1380	
	TOSHIBA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Mírová 96/33	fasáda/serverovna		690	
KrP Zahradní	DAIKIN VRV	1x ročně	1	20	1x ročně	Zahradní 368/12	dvůr/patra budovy		11450	
	DAIKIN VRV	2x ročně	1		1x ročně	Zahradní 368/12	dvůr/patra budovy			
	DAIKIN VRV	neprovádí se	4		1x ročně	Zahradní 368/12	dvůr/patra budovy			
	DAIKIN split	neprovádí se	1		1	1x ročně	Zahradní 368/12	dvůr/serverovna		
	DAIKIN split	neprovádí se	1	2	1x ročně	Zahradní 368/12	dvůr/hala přízemí		980	
KoP Ostrava	TOSHIBA	neprovádí se	2	2	1x ročně	30.dubna 31308/2c	fasáda/hala přízemí		1380	
	TOSHIBA VRV	1x ročně	1	9	1x ročně	30.dubna 31308/2c	střecha/6.patro IVT		3800	
	TOSHIBA split	neprovádí se	1	1	1x ročně	30.dubna 31308/2c	střecha/serverovna		690	
	DAIKIN split	neprovádí se	2	4	1x ročně	30.dubna 31308/2c	střecha/3 NP		2060	
	VRV Daikin	2x ročně	1	33	1x ročně	30.dubna 3130/2d	dvůr/4,5,6 NP		11950	
	VRV Daikin	neprovádí se	2		1x ročně	30.dubna 3130/2d	dvůr/4,5,6 NP			
	YORK split	neprovádí se	1	4	1x ročně	30.dubna 3130/2d	střecha/6NP		1610	
	DAIKIN split	neprovádí se	1	2	1x ročně	30.dubna 3130/2d	balkon 5NP, kancel.535,536		1030	
	DAIKIN split	neprovádí se	1	1	1x ročně	30.dubna 3130/2d	balkon 3NP, server 3.p 2c		690	
	Vzduchotechnika - klapky	2x ročně				30.dubna 3130/2d	hala 3130/2d	4 ks PPK	3120	
									42900	
									400	
										Cena celkem za revize a servis bez DPH na 1 rok
										42 900
										Cena celkem za revize a servis bez DPH na 2 roky
										85 800
										Celková cena pro účely hodnocení v NEN bez DPH
										85 800

Součástí výše uvedených cen nejsou dodávky chladiva a díly případných oprav, tyto náklady budou účtovány dle aktuálních cen na trhu a dle potřeb zadavatele

Celková cena pro účely hodnocení v NEN bez DPH	85 800
---	---------------