

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 3392

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitel
Kontaktní osoba: por. Bc. Vlastimil Balcárek
E-mail:
Telefon:
Fax:

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název Daníček s.r.o.
Sídlo/místo podnikání, Vizovická 423, 760 01 Zlín
popřípadě místo trvalého pobytu:
Kontaktní adresa: Vizovická 423, 760 01 Zlín
IČO: 26946955
DIČ: CZ26946955
Jejmž jménem jedná: Miroslav Kulhánek
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Daníček Milan
E-mail:
Telefon:
Fax:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159105

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla:
Předmětem smlouvy je „servis osobních a užitkových automobilů do 3500 kg “ ve specifikaci dle příloh č. 4, 7, 9, 11 této smlouvy.
Místem plnění je místo zhotovitele Vizovická 423, 760 01 Zlín
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 20.4.2017, která byla na základě zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu evidenční číslo: MZ 17/2017, číslo jednací: HSZL-2725/E-2017 vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Termín plnění díla: do 30. 11. 2017.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě dvanácti (12) měsíců od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla celkem ve výši **252 564,00 Kč bez DPH** (slovy:dvěstěpadesátdvatisícpětsetšedesátčtyřiKč) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **305 600,00 Kč s DPH** (slovy:třístapěttisícšestsetKč) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Rekapitulace celkové ceny díla:

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
4.1 Ford Fusion 4Z9 0272	5009,2	21	6061,1
4.2 Suzuki Vitara 3Z6 6150	4907,8	21	5938,5
4.3 Škoda Fabia 2Z8 7812	3699,5	21	4476,4
4.4 Škoda Fabia Combi ZLL 78-48	4322,1	21	5229,8
4.5 Ford Mondeo Gia 1Z6 7551	5382,7	21	6513
4.6 Ford Transit Tourneo UHI 41-60	5431	21	6571,6
4.7 Ford Transit UHA 17-20	5411	21	6547,3

CENA DÍLA CELKEM	34163,3	21	41337,7
-------------------------	---------	----	---------

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
7.1 Škoda Octavia III 4Z7 3480	5770,1	21	6981,7
7.2 Škoda Fabia 3Z6 6568	4084,3	21	4942
7.3 Škoda Fabia Combi 2Z1 2783	4361,2	21	5277,1
7.4 Škoda Fabia Combi 3Z0 9294	4381,6	21	5301,8
7.5 Škoda Roomster 5Z4 2917	4564	21	5522,5
7.6 Renault Kangoo 2Z8 7629	3887	21	4703,3
7.7 Nissan Terrano ZLL 37-33	4637	21	5610,8
7.8 Jeep Cherokee VSA 04-05	4082	21	4939,3
7.9 Suzuki Jimni 3Z1 0166	4414	21	5340,9
CENA DÍLA CELKEM	40181,2	21	48619,4

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
9.1 Ford Transit 4Z2 4885	11115,5	21	13449,7
9.2 Škoda Fabia 3Z6 6570	8463,5	21	10240,6
9.3 Land Rover Defender 3Z9 4066	9859,7	21	11930,20
9.4 Škoda Fabia Combi 3Z6 6595	9250,7	21	11193,2
9.5 Škoda Fabia 2Z8 7719	7064,7	21	8548,2
9.6 Škoda Roomster 3Z6 6567	8882,9	21	10748,2
9.7 Renault Kangoo 3Z6 6569	9987,4	21	12084,7
9.8 Suzuki Grand Vitara 3Z6 6112	8741	21	10576,5
9.9 Škoda Octavia 2Z8 9220	8854,9	21	10714,2
9.10 Škoda Fabia 2Z6 5832	6712,3	21	8121,7
9.11 Škoda Fabia	7247,3	21	8769,3

2Z8 7231			
9.12 Škoda Octavia 2Z4 0905	8709,7	21	10538
9.13 Škoda Fabia 2Z4 1152	7247,2	21	8768,9
9.14 Škoda Fabia Combi ZLL 78-38	6977,7	21	8443,1
9.15 Škoda Fabia VSJ 30-86	6977,7	21	8443,1
9.16 Volkswagen Transporter KMA 12-12	9260,4	21	11204,8
CENA DÍLA CELKEM	135352,6	21	163774,4

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
11.1 Škoda Octavia <u>v záruce</u> 5Z9 8773	5678,2	21	6870,5
11.2 Škoda Octavia <u>v záruce</u> 5Z9 8774	5678,2	21	6870,5
11.3 Škoda Octavia <u>v záruce</u> 5Z9 8775	5678,2	21	6870,5
11.4 Škoda Octavia <u>v záruce</u> 5Z7 5688	8731	21	10564,5
11.5 Škoda Citigo <u>v záruce</u> 5Z2 6650	3917,6	21	4740,3
11.6 Škoda Citigo <u>v záruce</u> 5Z2 6670	3917,6	21	4740,3
11.7 Škoda Octavia 4Z7 3477	9266,1	21	11211,9
CENA DÍLA CELKEM	42866,9	21	51868,5

1. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
2. V průběhu realizace zakázky bude cena díla placena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po řádném provedení a předání dílčího plnění díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčíslení zvláště ceny díla bez DPH, zvláště DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. **Součástí daňového dokladu (faktury) musí být položkový rozpis fakturovaného díla.**
3. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopie protokolů.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

5. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby dílo bylo prováděno v souladu s touto smlouvou. Vznikly-li prováděním díla v rozporu s touto smlouvou vady, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli jejich odstranění a bezvadné plnění. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Oprávněnými osobami k provádění kontrol díla je kontaktní osoba objednatele, případně další osoby stanovené objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 12. měsíců od data předání.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 10 dnů od doručení reklamace objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny kontaktními osobami objednatele.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Seznam příloh:

příloha č. 4: Technické podmínky servis osobních a užitkových vozidel do 3500 kg územní odbor Uherské Hradiště.

příloha č. 7: Technické podmínky servis osobních a užitkových vozidel do 3500 kg územní odbor Vsetín.

příloha č. 9: Technické podmínky servis osobních a užitkových vozidel do 3500 kg územní odbor Zlín.

příloha č. 11: Technické podmínky servis osobních vozidel Škoda územní odbor Zlín – vozidla v záruce.

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje

.....
Miroslav Kulhánec
jednatel společnosti Daníček s.r.o.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Příloha č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele: 3392

Servis Ford Fusion v 5. roce

6.1 Ford Fusion (OA) 4Z9 0272, rok výroby 2012

VIN: WFOUXXGAJUCC58434

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	2350,7	21	2844,4
Výměna olejového filtru	343,5	21	415,6
Výměna vzduchového filtru	474	21	573,5
Výměna pylového filtru	646	21	781,7
Kontrola podvozku	430	21	520,3
Kontrola brzdového systému	335	21	405,3
Celkem	5009,2	21	6061,1
Celkem práce normo hodin			460

Servis Suzuki Vitara v 9. roce

6.2 Suzuki Grand VITARA (VA) 3Z6 6150, rok výroby 2008

VIN: JSAJTA74V00211726

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	1994,3	21	2413,1
Výměna olejového filtru	341,5	21	413,2
Výměna vzduchového filtru	554	21	670,4
Výměna pylového filtru	900	21	1089
Kontrola podvozku	430	21	520,3
Kontrola brzdového systému	258	21	312,2
Celkem	4907,8	21	5938,5
Celkem práce normo hodin			460

Servis Škoda Fabia v 11. roce

6.3 Škoda Fabia (OA) 2Z8 7812, rok výroby 2006

VIN: TMBPW46Y774111052

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1414,5	21	1711,5
Výměna olejového filtru	299,5	21	362,4
Výměna vzduchového filtru	516	21	624,4
Výměna pylového filtru	455,5	21	551,2
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Celkem	3699,5	21	4476,4
Celkem práce normo hodin			370

Servis Škoda Fabia Combi v 16. roce**6.4 Škoda Fabia kombi (OA) ZLL 78 - 48, rok výroby 2001****VIN: WDB9763641L438856**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	2073	21	2508,3
Výměna olejového filtru	263,6	21	319
Výměna vzduchového filtru	516	21	624,4
Výměna pylového filtru	455,5	21	551,2
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Celkem	4322,1	21	5229,8
Celkem práce normo hodin			370

Servis Ford Mondeo Gia v 19. roce**6.5 Ford Mondeo Gia (OA) 1Z6 7551, rok výroby 1999****VIN: WFOAXXGBBAYBO3097**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	2038,2	21	2466,2
Výměna olejového filtru	321,5	21	389
Výměna převodového oleje	753	21	911,1
Výměna vzduchového filtru	453	21	548,2
Výměna pylového filtru	622	21	752,6
Kontrola podvozku	430	21	520,3
Kontrola brzdového systému	335	21	405,3
Celkem	5382,7	21	6513
Celkem práce normo hodin			510

Servis Ford Transit Tourneo v 19. roce**6.6 Ford Transit Tourneo (DA) UHI 41 – 60, rok výroby 1998****VIN: WFOFXXGBVFWM69099**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	2784,5	21	3369,3
Výměna olejového filtru	309,5	21	374,5
Výměna vzduchového filtru	496	21	600,2
Výměna pylového filtru	646	21	781,7
Kontrola podvozku	430	21	520,3
Kontrola brzdového systému	335	21	405,3
Celkem	5431	21	6571,6
Celkem práce normo hodin			460

Servis Ford Tranzit v 25. roce**6.7 Ford Tranzit (UA) UHA 17- 20, rok výroby 1992****VIN: WFOLXXGBVLND 29757/92**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	2784,5	21	3369,3
Výměna olejového filtru	391,5	21	473,7
Výměna vzduchového filtru	442	21	534,8
Výměna pylového filtru	598	21	723,6
Kontrola podvozku	430	21	520,3
Kontrola brzdového systému	335	21	405,3
Celkem	5411	21	6547,3
Celkem práce normo hodin			460

CELKOVÁ REKAPITULACE:			
Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	34163,3	21	41337,7

Ve Zlíně dne.....

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje.....
Miroslav Kulháněk
jednatel společnosti Daníček s.r.o.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Příloha č. 7 smlouvy o dílo č. objednatele: 3392

Servis Škoda Octavia v 6. roce

6.8 Škoda Octavia III (OA) 4Z7 3480, rok výroby 2011

VIN: TMBDT21Z6C2103143

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	410	21	496,1
Výměna motorového oleje	2592,2	21	3136,6
Výměna olejového filtru	325,4	21	393,7
Výměna vzduchového filtru	642,5	21	777,4
Výměna pylového filtru	452,5	21	547,5
Kontrola podvozku	410	21	496,1
Kontrola brzdového systému	246	21	297,6
Výměna lišt stěračů	691,5	21	836,7
Celkem	5770,1	21	6981,7

Servis Škoda Fabia v 9. roce

6.9 Škoda Fabia 1.2 (OA) 3Z6 6568, rok výroby 2008

VIN: TMBAA25J393095437

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1229,2	21	1487,3
Výměna olejového filtru	299,5	21	362,4
Výměna vzduchového filtru	516	21	624,4
Výměna pylového filtru	455,5	21	551,2
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Výměna lišt stěračů	570,1	21	689,8
Celkem	4084,3	21	4942
Celkem práce normo hodin			370

Servis Škoda Fabia Combi v 13. roce

6.10 Škoda Fabia Combi 1.2 (OA) 2Z1 2783, rok výroby 2004

VIN: TMBJY46Y144096334

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1326,7	21	1605,3
Výměna olejového filtru	299,5	21	362,4
Výměna vzduchového filtru	557	21	674
Výměna pylového filtru	678	21	820,4
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Výměna lišt stěračů	486	21	588,1
Celkem	4361,2	21	5277,1
Celkem práce normo hodin			370

Servis Škoda Fabia Combi v 10. roce

6.11 Škoda Fabia Combi 1.4 (OA) 3Z0 9294, rok výroby 2007
VIN: TMBHX26Y884013140

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1502,3	21	1817,8
Výměna olejového filtru	272,2	21	329,4
Výměna vzduchového filtru	651,6	21	788,4
Výměna pylového filtru	455,5	21	551,2
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Výměna lišt stěračů	486	21	588,1
Celkem	4381,6	21	5301,8
Celkem práce normo hodin			370

Servis Škoda Roomster v 3. roce

6.12 Škoda Roomster 1.4 (UA) 5Z4 2917, rok výroby 2014
VIN: TMBNC25J3F5020197

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1502,3	21	1817,8
Výměna olejového filtru	272,2	21	329,4
Výměna vzduchového filtru	651,6	21	788,5
Výměna pylového filtru	553,8	21	670,1
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Výměna lišt stěračů	570,1	21	689,8
Celkem	4564	21	5522,5
Celkem práce normo hodin			370

Servis Renault Kangoo v 11. roce

6.13 Renault Kangoo (UA) 2Z8 7629, rok výroby 2006
VIN: VF1KC1EBF36696771

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	1070,5	21	1295,3
Výměna olejového filtru	324,5	21	392,6
Výměna vzduchového filtru	496	21	600,2
Výměna pylového filtru	500	21	605
Kontrola podvozku	430	21	520,3
Kontrola brzdového systému	258	21	312,2
Výměna lišt stěračů	378	21	457,4
Celkem	3887	21	4703,3
Celkem práce normo hodin			370

Servis Nissan Terrano v 17. roce

6.14 Nissan Terrano (VEA) ZLL 37-33, rok výroby 2000
VIN: VSKTVUR20UO425118

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
----------------------	---------------------	------------	------------------------

	DPH		DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	1390,5	21	1682,5
Výměna olejového filtru	392,5	21	474,9
Výměna vzduchového filtru	651	21	787,7
Výměna pylového filtru	707	21	855,5
Kontrola podvozku	430	21	520,3
Kontrola brzdového systému	258	21	312,2
Výměna lišt stěračů	378	21	457,4
Celkem	4637	21	5610,8
Celkem práce normo hodin			370

Servis Jeep Cherokee v 22. roce

6.15 Jeep Cherokee (VEA) VSA 04-05, rok výroby 1995

VIN: 1J4FJ68S4SL509682

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	1510,5	21	1827,7
Výměna olejového filtru	446,5	21	540,3
Výměna vzduchového filtru	629	21	761,1
Výměna pylového filtru	nemá		nemá
Kontrola podvozku	430	21	520,3
Kontrola brzdového systému	258	21	312,2
Výměna lišt stěračů	378	21	457,4
Celkem	4082	21	4939,3
Celkem práce normo hodin			370

Servis Suzuki Jimni v 10. roce

6.16 Suzuki Jimni (VA VS) 3Z1 0166, rok výroby 2007

VIN: JSAFJB53V00313340

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	950,5	21	1150,1
Výměna olejového filtru	341,5	21	413,2
Výměna vzduchového filtru	604	21	730,8
Výměna pylového filtru	1022	21	1236,6
Kontrola podvozku	430	21	520,3
Kontrola brzdového systému	258	21	312,2
Výměna lišt stěračů	378	21	457,4
Celkem	4414	21	5340,9
Celkem práce normo hodin			370

CELKOVÁ REKAPITULACE:

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem		21	

	40181,2		48619,4
--	---------	--	---------

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje

.....
Miroslav Kulhánek
jednatel společnosti Daníček s.r.o.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Příloha č. 9 smlouvy o dílo č. objednatele: 3392

Servis Ford Transit v 7. roce

6.17 Ford Transit (DA) 4Z2 4885, rok výroby 2010

VIN: WFOSYYTTF SAR65326

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	3905,5	21	4725,6
Výměna olejového filtru	448,5	21	542,7
Výměna vzduchového filtru	491	21	594,1
Výměna pylového filtru	599	21	724,8
Výměna palivového filtru	1195,5	21	1446,6
Vyčištění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,3
Výměna lišt stěračů	857	21	1037
Kontrola podvozku	335	21	405,3
Výměna brzdové kapaliny	434	21	525,1
Kontrola brzdového systému	335	21	405,3
Kontrola geometrie přední nápravy	860	21	1040,6
Celkem	11115,5	21	13449,7
Celkem práce normo hodin			870

Servis Škoda Fabia v 8. roce

6.18 Škoda Fabia (OA) 3Z6 6570, rok výroby 2009

VIN: TMBAA25J393095471

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1595	21	1930
Výměna olejového filtru	300	21	363
Výměna vzduchového filtru	516	21	624,3
Výměna pylového filtru	456	21	551,7
Výměna palivového filtru	856,1	21	1035,9
Výměna zapalovacích svíček 4 ks	822,9	21	995,7
Vyčištění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Výměna aero lišt stěračů	570,6	21	690,4
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Výměna brzdové kapaliny	327,9	21	396,7
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Kontrola geometrie přední nápravy	780	21	943,8
Celkem	8463,5	21	10240,6
Celkem práce normo hodin			900

Servis Land Rover Defender 130 v 8. roce

6.19 Land Rover Defender 130 (TA) 3Z9 4066, rok výroby 2009

VIN: SALLDKAS8AA785178

Servisní úkon	Cena	DPH	Cena
---------------	------	-----	------

	bez DPH		včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	4194,3	21	5075,1
Výměna olejového filtru	428,5	21	518,5
Výměna vzduchového filtru	1089	21	1317,69
Výměna pylového filtru	Nemá		Nemá filtr
Výměna palivového filtru	1352	21	1635,9
Výměna lišt stěračů	479	21	579,60
Kontrola podvozku	335	21	405,3
Výměna brzdové kapaliny	433,9	21	525
Kontrola brzdového systému	258	21	312,2
Kontrola geometrie přední nápravy	860	21	1040,6
Celkem	9859,7	21	11930,20
Celkem práce normo hodin			870

Servis Škoda Fabia Combi v 9. roce

6.20 Škoda Fabia Combi (OA) 3Z6 6595, rok výroby 2008

VIN: TMBHC65J793110277

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1844,6	21	2232
Výměna olejového filtru	262	21	317
Výměna vzduchového filtru	651,6	21	788,4
Výměna pylového filtru	456	21	551,8
Výměna palivového filtru	856,1	21	1035,9
Výměna zapalovacích svíček 4 ks	1006,2	21	1217,5
Výměna lišt stěračů	827,3	21	1001
Vyčištění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Výměna brzdové kapaliny	327,9	21	396,7
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Kontrola geometrie přední nápravy	780	21	943,8
Celkem	9250,7	21	11193,2
Celkem práce normo hodin			900

Servis Škoda Fabia v 9. roce

6.21 Škoda Fabia (OA) 2Z8 7719, rok výroby 2008

VIN: TMBPW16YX74070303

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1414,5	21	1711,5
Výměna olejového filtru	299,5	21	362,4
Výměna vzduchového filtru	516	21	624,4
Výměna pylového filtru	455,5	21	551,2
Výměna palivového filtru	855,6	21	1035,3
Výměna zapalovacích svíček 3 ks	740,5	21	896
Výměna aero lišt stěračů	661,2	21	800
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Výměna brzdové kapaliny	327,9	21	396,7

Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Kontrola geometrie přední nápravy	780	21	943,8
Celkem	7064,7	21	8548,2
Celkem práce normo hodin			900

Servis Škoda Roomster v 9. roce

6.22 Škoda Roomster (OA) 3Z6 6567, rok výroby 2008

VIN: TMBUCB5J385045499

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1502,3	21	1817,8
Výměna olejového filtru	272,2	21	329,4
Výměna vzduchového filtru	651,6	21	788,4
Výměna pylového filtru	678,5	21	821
Výměna palivového filtru	855,6	21	1035,3
Výměna zapalovacích svíček	1005,7	21	1216,9
Vyčištění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Výměna aero lišt stěračů	570,1	21	689,8
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Výměna brzdové kapaliny	327,9	21	396,7
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Kontrola geometrie přední nápravy	780	21	943,8
Celkem	8882,9	21	10748,2
Celkem práce normo hodin			860

Servis Renault Kangoo v 9. roce

6.23 Renault Kangoo (UA) 3Z6 6569, rok výroby 2008

VIN: VF1KW2BC540522429

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	2496	21	3020,1
Výměna olejového filtru	378,5	21	458
Výměna vzduchového filtru	630	21	762,3
Výměna pylového filtru	787	21	952,3
Výměna palivového filtru	1131	21	1368,5
Výměna lišt stěračů	928	21	1122,9
Vyčištění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Kontrola podvozku	430	21	520,3
Výměna brzdové kapaliny	433,9	21	525
Kontrola brzdového systému	258	21	312,2
Kontrola geometrie přední nápravy	860	21	1040,6
Celkem	9987,4	21	12084,7
Celkem práce normo hodin			900

Servis Suzuki Grand Vitara v 9. roce

6.24 Suzuki Vitara (OA) 3Z6 6112, rok výroby 2008

VIN: JSAJTA74V00227038

Servisní úkon	Cena	DPH	Cena
---------------	------	-----	------

	bez DPH		včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	1033,5	21	1250,5
Výměna olejového filtru	384,5	21	465,2
Výměna vzduchového filtru	592	21	716,3
Výměna pylového filtru	900	21	1089
Výměna palivového filtru	746	21	902,7
Výměna zapalovacích svíček 4 ks	422	21	510,6
Vyčištění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Výměna aero lišt stěračů	878	21	1062,4
Kontrola podvozku	430	21	520,3
Výměna brzdové kapaliny	410	21	496,1
Kontrola brzdového systému	430	21	520,3
Kontrola geometrie přední nápravy	860	21	1040,6
Celkem	8741	21	10576,5
Celkem práce normo hodin			1030

Servis Škoda Octavia v 10. roce
6.25 Škoda Octavia (OA) 2Z8 9220, rok výroby 2007
VIN: TMBCB21Z372161764

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	410	21	496,1
Výměna motorového oleje	2124,4	21	2570,5
Výměna olejového filtru	423,1	21	512
Výměna vzduchového filtru	664,3	21	803,8
Výměna pylového filtru	496,90	21	601,2
Výměna palivového filtru	1026,70	21	1242,3
Vyčištění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Výměna aero lišt stěračů	691,9	21	837,2
Kontrola podvozku	410	21	496,1
Výměna brzdové kapaliny	316,6	21	383
Kontrola brzdového systému	246	21	297,6
Kontrola geometrie přední nápravy	820	21	992,2
Celkem	8854,9	21	10714,2
Celkem práce normo hodin			910

Servis Škoda Fabia v 11. roce
6.26 Škoda Fabia (OA) 2Z6 5832, rok výroby 2006
VIN: TMBPW16Y674071643

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1595	21	1930
Výměna olejového filtru	300	21	363
Výměna vzduchového filtru	516	21	624,3
Výměna pylového filtru	456	21	551,7
Výměna palivového filtru	496,1	21	600,3
Výměna zapalovacích svíček 4 ks	741	21	896,6
Výměna aero lišt stěračů	486,3	21	588,40

Kontrola podvozku	390	21	471,9
Výměna brzdové kapaliny	327,9	21	396,7
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Kontrola geometrie přední nápravy	780	21	943,8
Celkem	6712,3	21	8121,7
Celkem práce normo hodin			900

Servis Škoda Fabia v 11. roce

6.27 Škoda Fabia (OA) 2Z8 7231, rok výroby 2006

VIN: TMBPW46Y874115675

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1595	21	1930
Výměna olejového filtru	299,9	21	363
Výměna vzduchového filtru	516	21	624,3
Výměna pylového filtru	456	21	551,7
Výměna palivového filtru	856,1	21	1035,90
Výměna zapalovacích svíček 4 ks	741	21	896,6
Výměna aero lišt stěračů	661,4	21	800,4
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Výměna brzdové kapaliny	327,9	21	396,70
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Kontrola geometrie přední nápravy	780	21	943,8
Celkem	7247,3	21	8769,3
Celkem práce normo hodin			900

Servis Škoda Octavia ve 12. roce

6.28 Škoda Octavia (OA) 2Z4 0905, rok výroby 2005

VIN: TMBBE61Z762120384

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	410	21	496,1
Výměna motorového oleje	2099,2	21	2540
Výměna olejového filtru	325,6	21	394
Výměna vzduchového filtru	642,8	21	777,8
Výměna pylového filtru	497,7	21	602,2
Výměna palivového filtru	1025	21	1240,2
Vyčištění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Výměna aero lišt stěračů	691,9	21	837,2
Kontrola podvozku	410	21	496,1
Výměna brzdové kapaliny	316,5	21	383
Kontrola brzdového systému	246	21	297
Kontrola geometrie přední nápravy	820	21	992,2
Celkem	8709,7	21	10538
Celkem práce normo hodin			910

Servis Škoda Fabia ve 12. roce

6.29 Škoda Fabia (OA) 2Z4 1152, rok výroby 2005

VIN: TMBPW16Y254341089

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1595	21	1930
Výměna olejového filtru	300	21	363
Výměna vzduchového filtru	516	21	624,3
Výměna pylového filtru	456	21	551,7
Výměna palivového filtru	856,1	21	1035,9
Výměna zapalovacích svíček 4 ks	741	21	896,6
Výměna lišt stěračů	661,2	21	800
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Výměna brzdové kapaliny	327,9	21	396,7
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Kontrola geometrie přední nápravy	780	21	943,8
Celkem	7247,2	21	8768,9
Celkem práce normo hodin			900

Servis Škoda Fabia v 17. roce

6.30 Škoda Fabia (OA) ZLL 78 - 38, rok výroby 2001

VIN: TMBJB46Y523304543

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	2073	21	2508,3
Výměna olejového filtru	263,6	21	319
Výměna vzduchového filtru	516	21	624,4
Výměna pylového filtru	455,5	21	551,2
Výměna palivového filtru	474,4	21	574,1
Výměna zapalovacích svíček 4 ks	587,3	21	710,6
Výměna aero lišt stěračů	486	21	588,1
Kontrola podvozku	390	21	471,9
Výměna brzdové kapaliny	327,9	21	396,7
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Kontrola geometrie přední nápravy	780	21	943,8
Celkem	6977,7	21	8443,1
Celkem práce normo hodin			900

Servis Škoda Fabia v 18. roce

6.31 Škoda Fabia (OA) VSJ 30 - 86, rok výroby 2000

VIN: TMBNB46YX13106900

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	2073	21	2508,3
Výměna olejového filtru	263,6	21	319
Výměna vzduchového filtru	516	21	624,4
Výměna pylového filtru	455,5	21	551,2
Výměna palivového filtru	474,4	21	574,1
Výměna zapalovacích svíček 4 ks	587,3	21	710,6
Výměna aero lišt stěračů	486	21	588,1
Kontrola podvozku	390	21	471,9

Výměna brzdové kapaliny	327,9	21	396,7
Kontrola brzdového systému	234	21	283,1
Kontrola geometrie přední nápravy	780	21	943,8
Celkem	6977,7	21	8443,1
Celkem práce normo hodin			900

Servis Volkswagen Transporter ve 22. roce

6.32 Volkswagen Transporter (UA) KMA 12-12, rok výroby 1995

VIN: WV1ZZZ70ZTH011692

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	430	21	520,3
Výměna motorového oleje	2895	21	3502,9
Výměna olejového filtru	524,5	21	634,60
Výměna vzduchového filtru	470	21	568,7
Výměna pylového filtru	622	21	752,6
Výměna palivového filtru	492	21	595,3
Výměna zapalovacích svíček 4 ks	994	21	1202,7
Výměna lišt stěračů	869	21	1051,5
Kontrola podvozku	335	21	405,3
Výměna brzdové kapaliny	433,9	21	525
Kontrola brzdového systému	335	21	405,3
Kontrola geometrie přední nápravy	860	21	1040,6
Celkem	9260,4	21	11204,8
Celkem práce normo hodin			870

CELKOVÁ REKAPITULACE:			
Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	135352,6	21	163774,4

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje

.....
Miroslav Kulhánek
jednatel společnosti Daníček s.r.o.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Příloha č. 11 smlouvy o dílo č. objednatele: 3392

Servis Škoda Octavia v 1.roce

6.33 Škoda Octavia (OA) 5Z9 8773, rok výroby 2016 v záruce

VIN: TMBAM7NE9H012227

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	410	21	496,1
Výměna motorového oleje	1940,5	21	2348
Výměna olejového filtru	359,2	21	434,6
Výměna vzduchového filtru	639,2	21	773,4
Výměna pylového filtru	694,3	21	840,1
Výměna palivového filtru	Nemá		Nemá
Vyčištění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Kontrola brzdového systému	410	21	496,1
Servisní úkony dány výrobcem v rámci garance			
Servisní úkony doplní uchazeč dle pokynů výrobce			
Celkem	5678,2	21	6870,5
Celkem práce normo hodin			530

Servis Škoda Octavia v 1.roce

6.34 Škoda Octavia (OA) 5Z9 8774, rok výroby 2016 v záruce

VIN: TMBAM7NE3H0123454

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	410	21	496,1
Výměna motorového oleje	1940,5	21	2348
Výměna olejového filtru	359,2	21	434,6
Výměna vzduchového filtru	639,2	21	773,4
Výměna pylového filtru	694,3	21	840,1
Výměna palivového filtru	Nemá		Nemá
Vyčištění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Kontrola brzdového systému	410	21	496,1
Servisní úkony dány výrobcem v rámci garance			
Servisní úkony doplní uchazeč dle pokynů výrobce			
Celkem	5678,2	21	6870,5
Celkem práce normo hodin			530

Servis Škoda Octavia v 1.roce

6.35 Škoda Octavia (OA) 5Z9 8775, rok výroby 2016 v záruce

VIN: TMBAM7NE2H0122134

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	410	21	496,1
Výměna motorového oleje	1940,5	21	2348
Výměna olejového filtru	359,2	21	434,6
Výměna vzduchového filtru	639,2	21	773,4
Výměna pylového filtru	694,3	21	840,1
Výměna palivového filtru	Nemá		Nemá

Vyčistění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Kontrola brzdového systému	410	21	496,1
Servisní úkony dány výrobcem v rámci garance			
Servisní úkony doplní uchazeč dle pokynů výrobce			
Celkem	5678,2	21	6870,5
Celkem práce normo hodin			530

Servis Škoda Octavia ve 2.roce

6.36 Škoda Octavia (OA) 5Z7 5688, rok výroby 2015 v záruce

VIN: TMBAJ7NE2GO135599

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	410	21	496,1
Výměna motorového oleje	2905,8	21	3516,1
Výměna olejového filtru	407,5	21	493
Výměna vzduchového filtru	682,4	21	825,7
Výměna pylového filtru	694,3	21	840,1
Výměna palivového filtru	1176	21	1423
Vyčistění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Kontrola geometrie přední nápravy	820	21	992,2
Kontrola brzdového systému	410	21	496,1
Servisní úkony dány výrobcem v rámci garance			
Servisní úkony doplní uchazeč dle pokynů výrobce			
Celkem	8731	21	10564,5
Celkem práce normo hodin			730

Servis Škoda Citigo ve 3.roce

6.37 Škoda Citigo (OA) 5Z2 6650, rok výroby 2014 v záruce

VIN: TMBZZAAZFD603428

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1668,1	21	2018,4
Výměna olejového filtru	350,2	21	423,7
Výměna vzduchového filtru	682,1	21	825,4
Výměna pylového filtru	437,2	21	529
Kontrola brzdového systému	390	21	471,9
Servisní úkony dány výrobcem v rámci garance			
Servisní úkony doplní uchazeč dle pokynů výrobce			
Celkem	3917,6	21	4740,3
Celkem práce normo hodin			360

Servis Škoda Citigo ve 3.roce

6.38 Škoda Citigo (OA) 5Z2 6670, rok výroby 2014 v záruce

VIN: TMBZZAAZFD603081

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	390	21	471,9
Výměna motorového oleje	1668,1	21	2018,4
Výměna olejového filtru	350,2	21	423,7
Výměna vzduchového filtru	682,1	21	825,4
Výměna pylového filtru	437,2	21	529
Kontrola brzdového systému	390	21	471,9
Servisní úkony dány výrobcem v rámci garance			
Servisní úkony doplní uchazeč dle pokynů výrobce			

Celkem	3917,6	21	4740,3
Celkem práce normo hodin			360

Servis Škoda Octavia v 6. roce

6.39 Škoda Octavia (OA) 4Z7 3477, rok výroby 2011

VIN: TMBCT61Z2C2062545

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika motoru	410	21	496,1
Výměna motorového oleje	2592,2	21	3136,6
Výměna olejového filtru	325,4	21	393,7
Výměna vzduchového filtru	642,5	21	777,4
Výměna pylového filtru	452,5	21	547,5
Výměna palivového filtru	1134,5	21	1372,7
Vyčištění a doplnění klimatizace	1225	21	1482,2
Výměna aero lišt stěračů	691,5	21	836,7
Kontrola podvozku	410	21	496,1
Výměna brzdové kapaliny	316,5	21	383
Kontrola brzdového systému	246	21	297,7
Kontrola geometrie přední nápravy	820	21	992,2
Celkem	9266,1	21	11211,9
Celkem práce normo hodin			910

CELKOVÁ REKAPITULACE:

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	42866,9	21	51868,5

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje

.....
Miroslav Kulhánek
jednatel společnosti Daniček s.r.o.