

## Výzva bez obnovení č. 23225007806

k rámcové dohodě č. – 23105001767

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	<b>zhotovitel:</b>	TERRAMET, spol. s r.o. Obchodní 131 251 01 Čestlice Servisní středisko: Homole 198 370 01 Č. Budějovice
<b>IČ:</b>	60162694	<b>IČ:</b>	416 92 519
<b>DIČ:</b>	CZ60162694	<b>DIČ:</b>	CZ 416 92 519
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka	<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffeisenbank a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	404881/0710	<b>Číslo účtu:</b>	2586727002/5500
<b>Vyřizuje:</b>		<b>Vyřizuje:</b>	
<b>Telefon:</b>		<b>Telefon:</b>	
<b>Email:</b>		<b>Email:</b>	
<b>Místo poskytování služby:</b> * provozovna zhotovitele Homole 198, 370 01 České Budějovice, VÚ 6624 Bechyně, místo nasazení techniky – Doupov – Činov * nehodící se škrtně			
<b>Vozidlo:</b> JCB 4CX VPZ 014-83-93			
<b>Termín plnění:</b> do 3. týdnů od podpisu poslední smluvní stranou			

Materiál	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
viz příloha č. 1			
<b>Práce</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena celkem</b>
viz příloha č. 1			
<b>Celková cena v Kč bez 21 % DPH</b>			107 803,59
<b>Celková cena v Kč s 21 % DPH</b>			<b>130 442,35</b>
<b>Celková cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná</b>			

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě č. 23105001767 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění zhotovitelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

Nedílnou součástí této výzvy k RD je příloha č. 1 – „Cenová kalkulace“ – 1 list

V Bechyni dne:

podpis a razítko objednatele

V Čestlicích dne:


## Cenová kalkulace:

**OPRAVA STROJE JCB****Oprava JCB 4CX 014-83-93 vč. 2444619**

Výměna hadic a rychlospojek připojení přední lžice, oprava elektrické instalace k přednímu rychloupínači, oprava vůle v uchycení podkopové lžice, seřízení řízení, vyčištění chladičů, výměna víka vnitřního kastlíku, oprava antény rádia, kontrola netěsností a mazacích míst, výměna zubů lžice, výměna sondy DEF, na stroji nešla spustit regenerace.


Č. položky	Množství	Sleva	Cena	Cena po slevě	Název produktu
400/F0341					JCB ČELNÍ ZUB
400/F0343					JCB ZUB LEVÝ
400/F0345					JCB ZUB PRAVÝ
826/00303					ŠROUB
1340/0701Z					MATKA
25/207011_T					SADA-DÍLY ŘADÍCÍ PÁKY
25/221047_T					CÍVKA
717/00500					ANTÉNA
HADICE					HYDRAULICKÉ HADICE
128/P7801					VÍKO ODKLÁDACÍHO BOXU
1450/0001					MAZNIČKA (JHP0037)
320/D9238					SONDA DEF
334/D7450					JCB DEF KLÍČ
334/D7569					FILTR ADBLUE
4002/0845_L					JCB HP Hydraulic Fluid 46 1000L
1406/0015					PODLOŽKA
4007/1003_L					Jcb Adblue
45/920067					RYCHLOSPOJKA SADA
45/920066					RYCHLOSPOJKA SADA
OPRAVA VŮLE					OPRAVA VŮLE ZADNÍHO RAMENE
PRÁCE					PRÁCE

V Bechyni dne:



podpis a razítko objednatele

V Čestlicích dne:



podpis a razítko zhotovitele

