

**Technická specifikace kancelářských klimatizačních zařízení - Praha**

Pol. č.	Vnitřní jednotka				Venkovní jednotka				Chladivo		Adresa umístění jednotky	Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu včetně dopravy v Kč bez DPH
	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Typ	Množství			
1	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	LG	MU5M29	1	nezjištěno	R410A	1,9	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
2	Toshiba	nezjištěno	1	nezjištěno	Toshiba	RAV-SP804 AT-E	1	nezjištěno	R407E	2,3	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
3	SAMSUNG	nezjištěno	1	AQV18856X	SAMSUNG	AQV18PSBXH	1	Y3Y5PAEB1000D1T	R410A	1,9	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
4	SAMSUNG	nezjištěno	1	AQV18856N	SAMSUNG	AQV18PSBXH	1	Y3Y4PAEB100187P	R410A	1,9	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
5	SAMSUNG	nezjištěno	1	AQV1885BX	SAMSUNG	AQV18PSBXH	1	Y3Y5PAEB100134L	R410A	1,9	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
6	SAMSUNG	nezjištěno	1	AQV1885BN	SAMSUNG	RC052DHXEA	1	Y3Y4PAEB100173A	R410A	1,4	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
7	LG	A5VW306FA5	1	nezjištěno	LG	ASNH12GB1VO	1	011KAYRO2842	R410A	3,3	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
8	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	LG	MU5M29	1	011KAVV02590	R410A	1,9	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
9	LG	nezjištěno	1	nezjištěno	LG	MU5M30	1	404KAE00092	R410A	1,9	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
10	Toshiba	nezjištěno	1	nezjištěno	Toshiba	nezjištěno	1	nezjištěno	R410A	2,3	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
11	TOSHIBA	nezjištěno	1	nezjištěno	TOSHIBA	RAV SM803AT-E	1	nezjištěno	R407E	6,7	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
12	TOSHIBA	nezjištěno	1	nezjištěno	TOSHIBA	RAV SM803AT-E	1	nezjištěno	R407E	6,7	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
13	TOSHIBA	nezjištěno	1	nezjištěno	TOSHIBA	RAV SM803AT-E	1	nezjištěno	R407E	6,7	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
14	Toshiba Mini	nezjištěno	1	NEČITELNÉ	Toshiba Mini	MCY-MAPO501HT	1	801CO105	R410A	7,2	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
15	Toshiba Mini	nezjištěno	1	NEČITELNÉ	Toshiba Mini	MCY-MAPO401HT	1	905CO054	R410A	7,2	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
16	Hitachi (multisplit)	nezjištěno	3	10899	Hitachi (multisplit)	RAM-80QH1	1	QXO100142	R 22	1,5	Praha 1 Jindřišská 14	---	780,00
17	Hitachi (multisplit)	nezjištěno	3	10899	Hitachi (multisplit)	RAM-80QH1	1	QXO100150	R 22	1,5	Praha 1 Jindřišská 14	---	780,00
18	Winia (multisplit)	nezjištěno	3	SJ00000713	Winia (multisplit)	WMH-189BE	1	nezjištěno	R 22	0,83	Praha 1 Jindřišská 14	---	780,00
19	Fuji Electric	nezjištěno	1	EO15101	Fuji Electric	RO612LEC	1	EO13602	R 410A	0,8	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
20	Fujitsu	nezjištěno	1	T005280	Fujitsu	AOYG30LFT	1	nezjištěno	R410A	2,1	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
21	General Fuji	nezjištěno	1	R003941	General Fuji	AOHG24LFL	1	nezjištěno	R410A	1,65	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
22	Haier	nezjištěno	1	A6L81E0600AF759001	Haier	HSU-28H03/R2	1	AA6MC1E0600AD7860003	R410A	2,38	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
23	Haier	nezjištěno	1	A6L71E0600AD759005	Haier	HSV-14HV031	1	AA6MD1E0600AB7860017	R410A	0,9	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
24	Midea	nezjištěno	1	01006990607A231500	Midea	MSV1-09HRN1	1	nezjištěno	R410A	0,9	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
25	Fujitsu	nezjištěno	1	E020016	Fujitsu	AOYG18LFC	1	nezjištěno	R410A	1,2	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
26	Fujitsu	nezjištěno	1	E011889	Fujitsu	AOYG18LFC	1	nezjištěno	R410A	1,2	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
27	Winia	nezjištěno	1	QX0100154	Winia	WSH-22 9BE	1	nezjištěno	R 22	1,7	Praha 1 Jindřišská 14	---	420,00
28	Hitachi (multisplit)	nezjištěno	2	10899	Hitachi (multisplit)	RAM-80QH1	1	QX0100142/150	R 22	1,5	Praha 1 Jindřišská 14	---	600,00
29	Winia (multisplit)	nezjištěno	2	QX0100150	Winia (multisplit)	WMH-189BE	1	nezjištěno	R 22	0,83	Praha 1 Jindřišská 14	---	600,00
30	Remak	JKL	1	nezjištěno	Sinclair	SDV4-160EAA	1	nezjištěno	R410A	5,5	Praha 1 Jindřišská 14	12/2018	1230,00
31	TOSHIBA	nezjištěno	3	nezjištěno	klimatizace systém multisplit	MCY-MAPO5014HT	1	nezjištěno	R410A	7,5 + 1,5	Praha 1 Politických vězňů 4	---	780,00
32	TOSHIBA	nezjištěno	2	nezjištěno	klimatizace systém multisplit	MCY-MAPO401HT	1	nezjištěno	R410A	7,2 + 0,6	Praha 1 Politických vězňů 4	---	600,00
33	Samsung	AQV18PSBx	3	Y3Y5PAEB1000D1T	klimatizace systém multisplit	AQV18PSBN	3	Y3Y4PAEB100187P	R410A	1,3	Praha 1 Politických vězňů 4	---	1260,00
34	ACSPN	ALC15BR-AFAO	2	CE02569	klimatizace systém multisplit	AWM15FR-AFAA	2	CE00050	R22	0,772	Praha 1 Politických vězňů Pokaldna	---	840,00
35	Fuji-Electric	RO92GC	1	nezjištěno	klimatizace systém split	RS AOLGC	1	nezjištěno	R410A	0,65	Praha 1 Politických vězňů	---	420,00
36	LG	CS18AQ	2	nezjištěno	klimatizace systém multisplit	MU5M30	1	nezjištěno	R410A	3,3	Praha 1 Politických vězňů	---	600,00
37	Haier	HSV-20403	1	10500620	klimatizace systém split	HSV-20403	1	AA6I81E0600A759	R410A	2,3	Praha 1 Politických vězňů	---	420,00
38	Haier	HSV-14HV031	1	10500620	klimatizace systém split	HSV-14HV031	1	AA6I81E0600A759	R410A	0,95	Praha 1 Politických vězňů	---	420,00
39	Hitachi	WMH18MBE	2	nezjištěno	klimatizace systém multisplit	RAM80QH1	1	10899	R410A	1,5+1,5	Praha 1 Politických vězňů	---	600,00

40	WINEA	WMH189BE	2	QX0100153	klimatizace systém multisplit	RAM80QH1	1	QX0100142	R22	1,5+1,5	Praha 1 Politických vězňů	---	600,00
41	HAIER	nezjištěno	1	A6MD1E0600A678600	HAIER	HSU-09HV03	1	A6MC1E0600AD78600	R4100	0,9	Praha 1 Hybernská 15	---	420,00
42	MIDEA	nezjištěno	1	nezjištěno	MIDEA	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 1 Hybernská 15	---	420,00
43	HAIER	nezjištěno	1	A5BEOE000AD66600	HAIER	HSU-14RB03/R2	1	A6BFE000B666002	R410	1,2	Praha 1 Hybernská 15	---	420,00
44	DAKIN	nezjištěno	4	3037402, 3037401, 3037497, 3037498	VRV DAKIN	nezjištěno	1	3406254	R407C	9,2+2,8	Praha 2 Moravská 9	---	2540,00
45	RHOSS	Chlazení do VZT	1	RHIA 60027B24001	HIROSS chilesr	nezjištěno	1	nezjištěno	R407C	8,55+2,6	Praha 2 Moravská 9	---	2300,00
46	HTECC			nemá vnitřní jednotku	HTECC	CCVBZ701	1	2603002	R407C	5,8	Praha 2 Italská 3	---	420,00
47	LG	CS24AQ	1	002KAFA00387	LG	S24QU ( ASUW246C2U O )	1	006KAQJ00044	R410A	1,8	Praha 3 Olšanská 9	---	420,00
48	LG	MT12AH	3	nezjištěno	LG	Model FM30AH ( A5UW306FA3 )	1	nezjištěno	R410A	2,8	Praha 3 Olšanská 9	---	2300,00
49	LG	S18AH	1	nezjištěno	LG	Model M18AH ( AZUH186FAO )	1	nezjištěno	R410A	1,27	Praha 3 Olšanská 9	---	420,00
50	LG	MT18AH	2	nezjištěno	LG	Model FM30AH (A50W306FA3)	1	nezjištěno	R410A	2,55	Praha 3 Olšanská 9	---	600,00
51	LG	UT18	1	904KAED00228	LG	Model UU18W (AUUW186D )	1	901KAPB00048	R410A	1,3	Praha 3 Olšanská 9	---	420,00
52	LG	S18HP	1	nezjištěno	LG	LG Model S18AHP (ESUH1865DM 1)	1	nezjištěno	R410A	1,27	Praha 3 Olšanská 9	---	420,00
53	LG	MS12AQ CT24	2	305KAED00188 308KADT00066	LG	LG Model MU5M30 (ASUW30GFAO )	1	308KAPB00008	R410A	3,2	Praha 3 Olšanská 9	---	600,00
54	LG	UV36	1	309TAYVU0026	LG	LG Model AU36W (AUUW36602)	1	309KAYR00018	R410A	2,8	Praha 3 Olšanská 9	---	420,00
55	LG	UV36	1	309TAQPU0028	LG	Model AU36W (AUUW36602)	1	309KAHG00017	R410A	2,8	Praha 3 Olšanská 9	---	420,00
56	Mandik	nezjištěno		nezjištěno	Mandik	Model KFR-25GW/XC	1	nezjištěno	R410A	1,18	Praha 3 Olšanská 9	---	860,00
57	Mandik	nezjištěno		nezjištěno	Mandik	Model KFR-32W/XC	3	C1010503304086141 20059- C1010503304086141 20013- C1010503304086141 20076-	R410A	1,18	Praha 3 Olšanská 9	---	1260,00
58	Toshiba	SM1102CT-E	2	41100051 41100055	Toshiba	Model RAV-SM1102AT-E	2	409B0231 409B0232	R410A	2,8	Praha 3 Olšanská 9	---	840,00
59	LG	MS09AH	2	706KAFX00595 704KAZK06949	LG - multisplit	M18AH	1	nezjištěno	R410A	1,35	Praha 3 Olšanská 9	---	600,00
60	Blue Box	Fan-coily	2	nezjištěno	Blue Box	ALFA CFST81	1	nezjištěno	R407C	3,7	Praha 3 Roháčova 23	---	1420,00
61	LG	P18RKVEY	1	303KADT00818	LG	P 18 RKVEM	1	304KAED00396	R410A	2,1	Praha 3 Chrudimská 2a	---	420,00
62	CARRIER	42VMC048N	1	1903V25165	CARRIER	38GL-048G	1	05A0U11693	R410A	4,2	Praha 3 Chrudimská 2a	---	420,00
63	CARRIER	42HMC009	2	18039031457 0603V15786				nezjištěno			Praha 3 Chrudimská 2a	---	360,00
64	ACOND	AR6-12HFRNI	1	nezjištěno	ACOND	AR6-12HFRNI	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Praha 4 Na strži 42	11/2018	420,00
65	HAIER HSU-	12TAO8/R2	1	nezjištěno	HAIER HSU	12TAO8/R2	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Praha 4 Benkova 2	12/2018	420,00
66	Sinclair	split	2	4E47540000277, 4E47540000295	Sinclair	ASH-24AIE	2	63339947590, 63229929272	R410A	1,9	Praha 4 Durychova 972	---	1050,00
67	PEAKE	nezjištěno	1	4399035858	PEAKE	PCUH 018	1	nezjištěno	R22	nezjištěno	Praha 4 Jiskrova 5/750	---	830,00
68	3xPEAKE	nezjištěno	3	nezjištěno	3xPEAKE	nezjištěno	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 4 Sofijské nám.4/3406	---	1260,00
69	2x YORK	HEJB30FS	2	404T02118-000, 400T02118-000	2x YORK	MOC55635QD MC55P17G	2	nezjištěno	R407C	1,9 + 4	Praha 4 Sofijské nám.4/3406	---	2540,00
70	ACOND	AR8/18HR	1	nezjištěno	ACOND	18HRFN1	1	nezjištěno	R410A	1,48	Praha 4 Sofijské nám.4/3406	---	420,00
71	ACOND	AR6-12HFRNI	1	nezjištěno	ACOND	12HRFN1	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Praha 4 Podjavorinské 1595/1	11/2018	420,00
72	klimat.systém Hitachi	RAK35NH4	1	43340541, 032131239	klimat.systém Hitachi	RAS 8FSN	1	nezjištěno	R410C	1,5	Praha 4 Podjavorinské 1595/1	---	420,00
73	JDK Kolin	nezjištěno	1	nezjištěno	JDK Kolin	nezjištěno	1	nezjištěno	R22	2	Praha 4 Novodvorská 434/7	---	420,00
74	FUJI	RS18VC	1	E004810	FUJI	RO-18UD	1	E003120	R410A	1,9	Praha 4 Opatovská 874	---	420,00
75	ACOND	AR6-18HFRNI	1	nezjištěno	ACOND	AR6-18HFRNI	1	nezjištěno	R 410A	nezjištěno	Praha 4 Opatovská 874	2/2019	420,00
76	Toshiba	RAS B16 RAS B13	2	42900084, 42500048	Toshiba - multisplit	RAS M18,	1	407P0063	R410A	1,5	Praha 5 Nádražní 279/132	9/2018	600,00

77	Toshiba	MMU-APO 154 MH-E	1	20330065	Toshiba	MMY-MAP084 HT8-E	1	106Y0039	R410 A	14.1	Praha 5 Plzeňská 139	---	420,00
78	PEAKE	nezjištěno	2	nezjištěno	PEAKE	PCU 012	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 5 Preslova 12	---	840,00
79	Coolexpert	KRF12NC	1	458926006253	Coolexpert split systém	KFR-12NC	1	6322302030	R407c	1,2	Praha 5 Preslova 12	---	420,00
80	PEAKE	nezjištěno	2	nezjištěno	PEAKE	PCU 012	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 5 Tilleho nám.7922	---	420,00
81	Mandik	nezjištěno	1	nezjištěno	Mandik	KFR256GW	2	C1010503301086141 20130, C1010503301086141 20127	R407c	0,85	Praha 5 Tilleho nám.7922	---	950,00
82	klima jednotka Midea	nezjištěno	2	nezjištěno	klima jednotka Midea	nezjištěno	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 5 Archeologická 2256/1	---	840,00
83	Toshiba	RAV- SM566KPT- E	1	42601109	Toshiba	RAV- SM564ATP-E	1	43000565	R410A	1,1	Praha 5 Archeologická 2256/1	---	420,00
84	Sinclair	nezjištěno	1	nezjištěno	Sinclair	nezjištěno	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Praha 5 Hábova 1516/3	11/2018	420,00
85	Fuji Electric	RSV306	1	T000086	Fuji elektrik	ROW 306	1	T000055	R22	1,8	Praha 5 Hábova 1517	---	420,00
86	Sinclair	nezjištěno	5	nezjištěno	Sinclair	venkovní multisplit	2	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Praha 5 Sluneční náměstí 2567/8	11/2018	2310,00
87	PEAKE	nezjištěno	1	nezjištěno	PEAKE	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 6 Kafkova 19	---	420,00
88	Sinclair	ASH-12 AIR2	1	4S74450000119	Sinclair	ASH-12 AIR2	1	63229966595	R410A	0,9	Praha 6 Kafkova 19	---	420,00
89	Sinclair	ASH18AIM	1	4F25330000381	Sinclair	ASH18AIM	1	nezjištěno	R410A		Praha 6 Kafkova 19	---	420,00
90	Mandik	KFR-32GW	3	C1010503304086141 20015, C1010503304086441 20005, C1010503304086141 21038	Mandik	KFR-32GW	3	nečitelné	R407c	1,18	Praha 6 Kafkova 20	---	2350,00
91	2xAIR BLUE	nezjištěno	2	79449/1	2xAIR BLUE	nezjištěno	2	79449/2	R22	2x9	Praha 6 Kafkova 19	---	1560,00
92	klima jedn.Sinclair Qch	ASH12AIM	1	nezjištěno	Sinclair DC invert	ASH12AIM	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 6 Kafkova 19	03/2018	420,00
93	GEA	nezjištěno	1	nečitelné	GEA	nezjištěno	1	nečitelné	nezjištěno	nezjištěno	Praha 6 Aviatická 12	---	420,00
94	mobilní KJ DESA	AC12E	1	229	nezjištěno	nezjištěno	1	nemá	R407c	0,7	Praha 6 Suchbátův nám.734/3	---	420,00
95	Sinclair	nezjištěno	3	nezjištěno	Sinclair	nezjištěno	3	nezjištěno	R410A	nezjištěno	Praha 616 Na Petřinách 302/42	08/2018	420,00
96	DAIKIN	nezjištěno	1	3801763	DAIKIN	Europe NV, ER10DAW1	1	nezjištěno	R 22	6,6+6,8	Praha 7 Milady Horákové 383/81	---	1260,00
97	DAIKIN	nezjištěno	1	nezjištěno	DAIKIN	MSV1-12HRN1	1	nezjištěno	R410A	1,9	Praha 7 Milady Horákové 383/81	---	420,00
98	GEA	AIRCENT	1	nezjištěno	GEA	nezjištěno	1	nezjištěno	R410A	1,9	Praha 7 Milady Horákové 383/81	---	420,00
99	GEA	AIRCENT	1	nezjištěno	GEA	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 7 Milady Horákové 383/81	---	420,00
100	Toshiba	SM1104ATP	2	53100552, 5300578	Toshiba	nezjištěno	2	nezjištěno	R410A	2,5	Praha 8 Sokolovská 260/143	---	840,00
101	Mitsubishi	MSC09RV	2	67913, 7490	Mitsubishi multisplit	nezjištěno	1	nezjištěno	R22		Praha 8 Sokolovská 260/143	---	600,00
102	Toshiba	SM564MVT	2	51230149, 51230156	Toshiba	RAV- SM1104ATP	1	nezjištěno	R410A	2,8	Praha 8 Sokolovská 260/143	---	600,00
103	Toshiba	SM564MVT	2	nezjištěno	Toshiba	RAV- SM1104ATP	1	nezjištěno	R410A	2,8	Praha 8 Sokolovská 260/143	---	600,00
104	Peake	nezjištěno	1	nezjištěno	Peake	PCV-009	1	1595005299	nezjištěno	nezjištěno	Praha 8 Lodžská 598/3	---	420,00
105	ACOND	ASL09HRN MCA18HRN 2	3+3	nezjištěno	ACOND	PCUH 012	6	nezjištěno	R407C	2,1x3 0,730 x3	Praha 8 Burešova 1663/6	---	2520,00
106	PEAKE	nezjištěno	1	nezjištěno	PEAKE	PCVHD12B201 6	1	2396015852	R22	0,7	Praha 8 Čimická 780/61	---	420,00
107	York	MHC35P17G	1	0203-48657	York	MOC36G36QD	1	0305-6935			Praha 8 U Trešňovky 1	---	420,00
108	Toshiba	nezjištěno	2	nezjištěno	Toshiba	nezjištěno	2	nezjištěno	R410A	2,2	Karlín nám.145/1, Praha 8	---	840,00
109	Toshiba	RAS167SAV- E5	1	53201003	Toshiba	RAS167SKV-E7	1	53200702	R410A	2,2	Praha 8 Karlín nám.145/1	04/2019	420,00
110	Toshiba	nezjištěno	2	nezjištěno	Toshiba	nezjištěno	2	nezjištěno	R410A	2,2	Praha 8 Karlín nám.145/1	---	840,00
111	Midea	MSC18HRN1	1	01006983207A231300	Midea	PCU 018B	1	01006983107A261300	R410A	1,77	Praha 9 Cukrovarská 2/27	---	420,00
112	Midea	MSV1- 12HRN	1	01006981107A251200	Midea	MSV1-12HRN	1	nezjištěno	R410A	1,05	Praha 9 Bratří Venclíků 1139/3	---	420,00
113	Midea	nezjištěno	1	nezjištěno	Midea	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 9 Bechyňská 638	---	420,00
114	Dveřní clona	VCS3-B-15S- 2-LO,2VV	1	24-07-03/2443	nezjištěno	PCU 018B	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 9 Staroujezdská 23	---	420,00
115	GEA +PEAKE	nezjištěno	2	nezjištěno	GEA+ PEAKE	nezjištěno	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 9 Bohdanečská 97	---	840,00

116	LG	V30NBB /	1	504KABF00085	LG	VV	1	512KAFX0099	R410A	2,1	Praha 9 Poděbradská 42	---	420,00
117	GEA	Cassette- GEKO Single	4	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	0	nezjištěno			Praha 9 Chlumecká 765/6	---	920,00
118	Sinclair	AMC-14 AN	1	15090142	klima jednotka	Sinclair	1	nezjištěno	R410A	1,9	Praha 9 Verneřická 407	01/2019	420,00
119	tepelné čerpadlo Mc Quay	nezjištěno	1	nezjištěno	tepelné čerpadlo Mc Quay	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 10 Vršovická 1527/68	---	420,00
120	ACOND	AR6- 18HFRNI	1	nezjištěno	ACOND	AR6-18HFRNI	1	nezjištěno	R 410A	nezjištěno	Praha 10 Sportovní 846/22	11/2018	420,00
121	SHARP	nezjištěno	4	6,1100375, 1100481, 1	SHARP COOL	AH - 90-W-O- SS	4	nezjištěno	R22	1,9	Praha 10 Malinová 3	---	1680,00
122	2x Hitachi 2xHitashi multi	nezjištěno	10	4UE86337, 4UE02055	2x Hitachi 2xHitashi multi	MSB -18CRN	4	nezjištěno	R407C	do 3 kg	Praha 10 plk.Mráze 1182	---	3480,00
123	Carrier	400KBO18	4	nezjištěno	Carrier	ACB08-5	4	nezjištěno	R22	nezjištěno	Praha 10 Černokostecká 2020/20	---	1680,00
124	PEAKE	nefunkční	2	297000993	PEAKE	nefunkční	2	nezjištěno	R22	0,3	Praha 10 Počernická 518	---	840,00
125	Sinclair	ASH-18AIE	2	830001125, 4E4783000	Sinclair	ASH-18AIE	2	nezjištěno	R410	1,3	Praha 10 Počernická 518	---	840,00
126	Midea	nezjištěno	1	nezjištěno	Midea	RTAD 180	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 10 Nov.nám.1371/11	---	420,00
127	Clivet	nezjištěno	2	nezjištěno	Clivet	MSAN-X71	2	nezjištěno	R410A	8,3	Praha 10 Nov.nám.1371/11	---	840,00
128	klima jednotky LG	AUUW306D	16	001KANS00087- 001KAAL0088- 001KTN00105- 105KAUU00078- 105KAKN0053- 001KANZ0107- 105KAUU00054- 110KAZK00037- 107KAHG00009- 007KALC00008- 108KANY00007- 003KADD40L- 007KANY00063- 001KAQV00004- 108KATM00001- 107KAFX00003	klima jednotky LG	AUUW488D	16	01DADD00250- 001KATN00249- 982KTSX00107- 109KUU00158- 109KAJP00116- 912KAXV0106- 3850A284742R- 011KAED00116- 1090093- 109KAG800007-neč.- 908RAWQ00025- 102KATM00025-neč.- 01000028-1090007	R410A	13 x 3,2 Kg	Praha 10 Sazečská 603/9	---	6720,00
129	Daikin	FAQ100BVV	2	C025372-C025365	Daikin	RZQ100BW1B	2	3918306-2917489	R410A	2x4,3kg	Praha 10 Sazečská 603/9	---	840,00
130	klima jednotka Emerald	nezjištěno	1	nečitelné	klima jednotka Emerald	nezjištěno	1	nečitelné	nezjištěno	nezjištěno	Praha 10 Sazečská 603/9	---	420,00
131	klima jednotka Hitachi	nezjištěno	3	071627-294055-07165	klima jednotka Hitachi	RAS-2184GS	3	nečitelné	R22	nezjištěno	Praha 10 Sazečská 603/9	---	1260,00
132	klima jednotka Hitachi	nezjištěno	2	nečitelné	klima jednotka Hitachi	RAS3149C	2	nečitelné	R22	1,2	Praha 10 Sazečská 603/10	---	840,00
133	LG	nezjištěno	1	nečitelné	LG	FDCVA 602	1	nečitelné	R410A	9x3,6	Praha 10 Sazečská 603/9	---	420,00
134	klima jednotka LG	S30AW	1	07KASL200006	klima jednotka LG	Neoplasma	1	007KASL00006	R410a	1,8	Praha 10 Sazečská 598	---	420,00
135	klima jednotka LG	S24AW	1	002KAET0006P	klima jednotka LG	S24AW	1	002KHF00009	R410a	1,795	Praha 10 Sazečská 598	---	420,00
136	klima jednotky Haier	nezjištěno	2	AD7C10010-AA6S01E	klima jednotky Haier	HSU12 HD03/R2	2	nečitelné-nečitelné	nezjištěno	nezjištěno	Praha 10 Sazečská 598	---	840,00
137	klima jednotka Emerald	nezjištěno	1	nečitelné	klima jednotka Emerald	LCU 18R	1	nečitelné	nezjištěno	nezjištěno	Praha 10 Sazečská 598	---	420,00
138	klima jednotka LG	nezjištěno	6	nečitelné	klima jednotka LG	nezjištěno	6	nečitelné	R410A	nezjištěno	Praha 10 Sazečská 598	---	2520,00
139	klima jednotka LG	LS-K1860HL	6	nečitelné	klima jednotka LG	LS-K2460HL	6	305-911KA0502-911K	R22	1,55 kg	Praha 10 Sazečská 598	---	2520,00
140	klima jednotka Hitachi	RAS2103CV X	3	772967-773033-024426	klima jednotka multisplit Hitachi	RAC2253	1	656631	R22	1,5 kg	Praha 10 Sazečská 598	---	780,00
141	klima jednotka Emerald	LCU18R	1	180402010	klima jednotka Emerald	WFR18R	1	180402011	R407C	1,3 kg	Praha 10 Sazečská 598	---	420,00
142	klima jednotka Midea	nezjištěno	1	01006980407A261300	klima jednotka Midea	MVC-24CRN	1	01006980307A261200	R410A	1,9	Praha 10 Sazečská 598	---	420,00
143	klima jednotka Midea	nezjištěno	1	nečitelné	klima jednotka Midea	MSC12HRN1- QC2	1	01385580211A201200	R410	0,96	Praha 10 Sazečská 598	---	420,00
144	klima jednotka Haier	HSU- 18RB03/82	1	5c80EOe00am69D00	klima jednotka Haier	bez označení	1	nečitelné	nezjištěno	nezjištěno	Praha 10 Sazečská 598	---	420,00
145	Toshiba	RAV- SM566KTR	2	305P0579-305P0580	Toshiba	nezjištěno	2	32400705-32400719	R410A	2 x 1,8 kg	Praha 10 Sazečská 598, KH	---	840,00
146	Toshiba	RAV- SM806KTR	2	20580257-10880172	Toshiba	RAV-SM803AT- E	2	205P05028-206P0248	R410A	2 x 1,7 kg	Praha 10 Sazečská 598, KH	---	840,00
147	Toshiba	nezjištěno	--	nezjištěno	Toshiba	RAVSP1604AT 8-E	1	305B0033	R410A	3,1	Praha 10 Sazečská 598, KH	---	420,00

148	Toshiba	nezjištěno	--	nezjištěno	Toshiba	RAVSP2244AT P-E	1	209N0065	R410A	5,9	Praha 10 Sazečská 598, KH	---	420,00
149	Condair	CP3 P20 8	1	01006980407A261300	Condair	nezjištěno	0101006980307A26120027				Praha 10 Sazečská 598, KH	---	1830,00
150	Mitsubishi	FDU 200V	1	nečitelné	Mitsubishi	FDC 200 VS	1	nečitelné	R410A	5,4	Praha Sazečská 598/7 Praha 10 KH	---	420,00
151	Toshiba	nezjištěno	1	nečitelné	Toshiba	RAV-SM 1103AT-E	1	nečitelné	R410 A	2,8 Kg	Praha 10 Sazečská 598, Postkomplet	---	420,00
152	Sinclair	ASH-13AIMPT	1	nezjištěno	Sinclair	ASH-13AIMPT	1	nezjištěno	R410A	3	Česky Brod Nám.Arnošta z Pardubic 45	---	420,00
153	Sinclair	DC inverter Qch/Qt	1	nezjištěno	Sinclair	DC inverter Qch/Qt	1	nezjištěno	R410A	2	Čestlice Obchodní 111	---	420,00
154	ACOND	Nečitelný	1	nezjištěno	ACOND	nečitelný	1	nezjištěno	R410A	2	Čestlice Obchodní 111	---	420,00
155	FŠU	FU26EG-MR	1	S08K43620121	FŠJ	FU26EG-MR	1	S08K31070638	R410A	1,55	Kladno 1 Poštovní nám.2357	---	420,00
156	FŠU	FU50EG-MR	1	S08K34020247	FŠJ	FU50EG-MR	1	S08K34040246	R410A	1,55	Kladno 1 Poštovní nám.2357	---	420,00
157	ASH-18AIE2	MS-H18AIZ	3	62229929272	Sinclair DC inverter	MS-E28AIN	2	63229960038	R410A	1,9	Kladno 1 Poštovní nám.2357	12/2018	1020,00
158	Sinclair	MS-H18AIZ	3	nezjištěno	Sinclair	ASH-24AIE2	2	nezjištěno	R410A	2,2	Králuv Dvůr Počaply 327	---	1020,00
159	MS-H18AIZ 1ks MS-H12AIZ 1 ks	Vnitřní nástěnná	2	nezjištěno	MS-E21AIN	venkovní multisplit	1	nezjištěno	R410	2,2	Králuv Dvůr	9/2018	600,00
160	ASH24AIE	Vnitřní nástěnná	1	nezjištěno	ASH24AIE	venkovní split	1	nezjištěno	R410	1,8	Králuv Dvůr	9/2018	420,00
161	MS-H09AIZ 2ks MS-H12AIZ 2 ks	Vnitřní nástěnná	4	nezjištěno	MS-E28AIN	venkovní multisplit	1	nezjištěno	R410	2,4	Mnichovice	8/2018	960,00
162	Sinclair	DC inverter Qch/Qt	2	nezjištěno	Sinclair	DC inverter Qch/Qt	1	nezjištěno	R410A	2,2	Průhonice Říčanská 197	---	600,00