

Objednávka OBJ - ZZS - 014795	Dodavatel: Jan Potužák - Autoservis [REDACTED] Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232
Datum založení: 13. 11. 2023 9:10:26	Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 Kontakt:
Objednal: [REDACTED]	
Termín dodání: Nejkratší možný	
Způsob dopravy: Osobní převzetí	
Způsob platby: Převodem na účet (fakturou)	
Dodací adresa: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

Oprava vozidla VW T6 4K5 1798

- únik chladicí kapaliny, 1x již doléváno
rozšířena cena o výměnu chladiče výfukových plynů s držákem olejového filtru v hodnotě okolo 38.000,-
 - výměna kulových čepů řízení - zjištěno STK
 - oprava zadních brzd - STK
 - výměna bočního zámku a patky šoupacích dveří, nešlo zavřít, dočasně opraveno
- odhad ceny

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	únik	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	čepy, geometrie	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	ostatní	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	boční šoupací dveře	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	chladič plynů konzola	1	ks	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč

Hodnota objednávky: 83 000,00 Kč