

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo
			1006/22

Hlášení reklamace

Datum	05.09.2022	Čas	9:13
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Okrouhlice		
Popis reklamace	na indikátoru je chyba 24		
Hlásil		Zadal	

Oprava

Příčina	POŠKOZENÝ SMÍTAČ CPDA7		
Popis opravy	5.9.2022 - LCPM = 610mV. reset KSB nepomohl, kontrola konektorů Opakující se chyba 24. 1.3.2023 - INSTALACE SERVISNÍHO SMÍTAČE CPDA7 A ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI 1.8.2023 - INSTALACE A ODZKOUŠENÍ OPRAVENÉHO SMÍTAČE CPDA7 SL SK: 150156		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravil	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	46671	12115,-	4400,-	63186,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 0466/23
---------	--------------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace

Datum	17.04.2023	Čas	9:00
Typ zařízení	ASDEK - LST		
Místo	Havlíčkův Brod		
Popis reklamace	nejde UPS		

Hlásil	Zadal
--------	-------

Oprava

Příčina	VADNÁ UPS
Popis opravy	17.4.2023 zaslání nové UPS poštou
Spotřebovaný materiál	UPS-APC650

Datum	Opravil
-------	---------

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	ZÁSILKA PŘIJATA - V ŘEŠENÍ
-----------	----------------------------

Datum	Podpis, razítko
-------	-----------------

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	4675,-	1020,-	180,-	5815,-

Kategorie	Pozáruční	Poznámka
-----------	-----------	----------

Opatření

Datum	Schválil
-------	----------

Hlášení reklamace

Datum	15.08.2023	Čas	9:10
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Okrouhlice		
Popis reklamace	nefunkční UPS na vyhodnocovacím pracovišti v ŽST Okrouhlice		
Hlásil		Zadal	

Oprava

Příčina	výměna po bouři		
Popis opravy	15.8.2023 - odeslání UPS poštou		
Spotřebovaný materiál	UPS - APC 650		
Datum		Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	Převzeti od přepravní služby		
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	4675,-	1020,-	180,-	5875,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

Hlášení reklamace

Datum	07.08.2023	Čas	10:37
Typ zařízení	ASDEK, EZS		
Místo	Březské		
Popis reklamace	vadný akumulátor v ústředně EZS		
Hlásil		Zadal	

Oprava

Příčina	VADNÝ AKUMULÁTOR		
Popis opravy	10.8.2023 - VÍPĚNA VADNÉHO AKUMULÁTORU V ÚSTŘEDNĚ EZS		
Spotřebovaný materiál	AKUMULÁTOR 12V / 7,2 AH - 1ks		
Datum		Opravil	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	547,-	570,-	960,-	2077,-

Kategorie	POZÁRČNÍ	Poznámka	
-----------	----------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

Hlášení reklamace

Datum	12.05.2023	Čas	13:04
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Laštovičky		
Popis reklamace	chyby zařízení UPS pro indikátor horkoběžnosti		
Hlásil	Zadal		

Oprava

Příčina	VADNĚ AKUMULÁTORŮ V UPS		
Popis opravy	10.8.2023 - VÝMĚNA VADNÝCH AKUMULÁTORŮ V UPS A ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI		
Spotřebovaný materiál	AKUMULÁTORŮ 12V / 7,2 AH - 9ks		
Datum	Opravit		

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum	Podpis, razítko		

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	4923,-	2040,-	3400,-	70363,-

Kategorie	POZÁNUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum	Schválil		
-------	----------	--	--