

Technická specifikace kancelářských klimatizačních zařízení - Jižní Čechy

Pol. č.	Vnitřní jednotka				Venkovní jednotka				Chladivo		Adresa umístění jednotky	Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu včetně dopravy v Kč bez DPH
	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Typ	Množství			
1	FUJI ELEKTRIC	ROG09LMCA	1	E002116	FUJI	RSG09LMCA	1	E003665	R410A	0,7	Jarošovská 696, 377 02, J.Hradec		650,00
2	CARRIER	42HQM	4	nezjištěno	CARRIER	38VYM32	1	126M0901	R410A	2,8	Senovážné nám. 240/1, 370 01 Č.Budějovice		1190,00
3	CARRIER	42HQM / 42PHQP	26	nezjištěno	CARRIER	38XC7008K9	1	A19186667	R407C	15,1	Senovážné nám. 240/1, 370 01 Č.Budějovice		7240,00
4	ACOND	42HQM	6	2300016	ACONT	ACD180	1	2300016	R410A	1,7	Senovážné nám. 240/1, 370 01 Č.Budějovice		1090,00
5	TOSHIBA	RAF364AB-PE	1	24680029	TOSHIBA	RAF364AB-PE	1	24680029	R407C	2,7	E. Beneše 656/17, 370 06 Č.Budějovice		650,00
6	CARRIER	42PHQ	1	538123	CARRIER	38XLS028-9	1	09AL131959	R410A	1,7	K.Šafaře 887/64, 370 12 Č.Budějovice		650,00
7	CARRIER	40XPF050	3	nezjištěno	CARRIER	38XPS050H7	3	nezjištěno	R410A	1,41	Orlická 539, 375 03 Týn nad Vltavou		1950,00
8	TOSHIBA	RAV3646-PE	1	nezjištěno	TOSHIBA	RAV3646/PE	1	21925.77	R407C	2,7	Tržní 84, 382 41 Kaplice 1		650,00
9	CARRIER	40DMC060	1	52500081	CARRIER	nedostupné	1	nezjištěno	R410A	2,3	Podskalská 601,386 01 Strakonice		650,00
10	CARRIER	42HQM	1	nezjištěno	CARRIER	38GL024	1	nezjištěno	R410A	1,7	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
11	CARRIER	42HQM / 42PHQP	1	nezjištěno	CARRIER	38XT2007K9R407C	1	nezjištěno	R410A	1,7	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
12	TOSHIBA	RAV SM 564	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		nezjištěno	R407C	2,7	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
13	YORK	RMCKC09FA-JAR	3	nezjištěno	YORK	RMJ27FA	1	600236	R 410A	2,3	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		1010,00
14	YORK	RMCKC09FA-JAR	2	nezjištěno	YORK	RMJ18FA	1	600071	R 410A	2,3	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		940,00
15	Alaska	MAC 9000	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		nezjištěno	R 407C	0,42	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
16	ALASKA	SAC 22000H	1	nezjištěno	ALASKA	IP 24	1	nezjištěno	R410A	2,5	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
17	CARRIER TRANSCOLD	42VKX024-7	1	nezjištěno	CARRIER TRANSCOLD	38GL-24A-903EC	1	nezjištěno	R22	1,02	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
18	CORONA	MSC-12CRN1	1	nezjištěno	CORONA	MSC-12CRN1	1	nezjištěno	R 407C	0,82	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
19	TOSHIBA	RAV SM 564	2	901PO389	TOSHIBA	RAV SM 503AT	2	901PO389	R 407C	3,6	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		1300,00
20	TOSHIBA	RAV SM 804	1	908PO648	TOSHIBA	RAV SM 803	1	908PO648	R 407C	3,6	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
21	TOSHIBA	RAV SM 804	1	nezjištěno	TOSHIBA	RAV SM 803	1	nezjištěno	R 407C	3,6	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
22	ARIAGEL	TE 10	1	nezjištěno	ARIGEL	TE 10	1	nezjištěno	R22	2,1	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
23	MIDEA Split	zališotváno	1	nezjištěno	MIDEA Split	MSB-24HRN2	1	602312	R22	0,95	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
24	ACOND	ASD121	1	8MSX0068	ACOND	ASD120	1	nezjištěno	R410A	0,79	U Bechyňské dráhy 2926, 390 07 Tábor		650,00
25	DAIKIN INDUSTRIELS	FCQ50C7VEB	3	125499, 125376,071837	DAIKIN INDUSTRIELS	RKS50G2V1B	3	J012576, J005293, J012614	R410A	1,7	E. Beneše 286/II, 392 01 Soběslav		1950,00
26	SIESTA	ATYNGOFMV1B	1	20503812	SIESTA COMFORT	ATYNGOFMV1B	1	20503011	R410A	1,4	č.p. 12, 382 08 Chvalšiny		650,00
27	MIDEA Split	MUB-36HRN1	1	60600008	MIDEA Split	MUB-36HRN1	1	nezjištěno	R410A	3,1	Na Hliněnce 457, 378 42 Nová Včelnice		650,00
28	CARRIER	42KMR	3	1990396,1990452,1990471	CARRIER	38KMR018703	3	2035211,2035213,2036182	R22	1,5	Svatovítské nám.126, 393 01 Pelhřimov		1950,00
29	FUJITSU	RSG09LMCA	2	E 003872, E 003863	FUJITSU	RO-18UCE016343	1	E 000343	R410A	1,3	U Bechyňské dráhy 2926, 390 02 Tábor		830,00
30	Karma Český Brod	ASW-H2 4BA/HSR	1	20200056703	Karma Český Brod	AS-H 24 B	1	nezjištěno	R407C	2,8	Gabrielovo náměstí 460, 391 55 Chýnov		650,00
31	CARRRIER	42EQV050M	1	52500035	CARRIER	38EYV050M	1	52500035	R410A	1,5	Pražská 2304/69,370 04, Č.Budějovice		650,00
32	Fujitsu	ASYG12	1	E054569	Fujitsu	ASYG12	1	E054569	R410A	1,2	Senovážné nám. 240/1, 370 01 Č.Budějovice		650,00
33	LG	ASNH24	1	131x1213	LG	ASNH24	1	131x2013	R410A	1,8	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
34	LG	ASNH18 GC	1	200x3635	LG	E18SQ	1	200x3635	R410A	1,8	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
35	LG	MS18AH MS12AH	2	nezjištěno	LG	MV4M25	1	109KAPB00120	R410A	2,3	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		830,00
36	LG	MS09AH MS12AH	2	nezjištěno	LG	MV4M25	1	109KAPB00030	R410A	2,3	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		1010,00
37	DAIKIN	FTX50AV1B	1	C002670	DAIKIN	RXV50AV1B	1	C002670	R410A	1,4	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		650,00
38	Carrier	M42EQV050	1	52500081	CARRIER	38EYV050M	1	52500040	R 410 A	1,5	Podskalská 601, 386 01 Strakonice	21.12.2017	650,00