


Doklad 4010 - 230285	Číslo objednávky 285/23/4/B		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Katastrální úřad pro Pardubický kraj Čechovo nábřeží 1791 530 03 Pardubice 3 IČ 00213721 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu	DODAVATEL TRAMONTÁŽ, spol.s r.o. Škroupova 170 537 01 Chrudim Česká republika IČ 15053881		
	Datum vystavení	29.11.2023	Číslo jednací
			Smlouva
	Požadujeme :		
	Termín dodání		
	Způsob dopravy		
	Způsob platby	Příkaz k úhradě	
Na základě Vámi zasláné cenové nabídky dne 29. 11. 2023 u Vás objednááme opravu výtahu - odstranění rizik dle inspekční zprávy 99-00035/8 ze dne 12. 2. 2019 v budově Katastrálního pracoviště Chrudim - Novoměstská 172, 537 01 Chrudim. Prosím o zaslání faktury na e-mail adresu: [REDACTED] Cena nepřesáhne: 125 840,- Kč včetně DPH Datum provedení: dle dohody S pozdravem [REDACTED] vedoucí oddělení hospodářské správy Vystavil(a) [REDACTED] Katastrální úřad [REDACTED]			

29. 11. 2023





Tramontáž, spol. s r.o.
Škroupova 170
537 01 Chrudim

Výroba, dodávky a montáž výtahů.

Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Katastrální pracoviště Chrudim
p. Lenka Matoušková
Chrudim

Značka
T23/3274-2

Vyřizuje
Rohlík

Chrudim
29.11.2023

Věc: Chrudim, Katastrální úřad

Dobrý den,

Zasíláme Vám cenovou nabídku na částečné odstranění rizik na výtahu HVO 630/5-050NT2 dle inspekční zprávy 99-00035/8 ze dne 12.2.2019.

B.III.		materiál	práce
30b	Doplnění celoplošné optické závody do vstupu kabiny	32.400,-	7.560,-
D-1			
53b	Doplnění ventilu proti nekontrolovanému pohybu klece	49.800,-	13.440,-
CELKEM		82.200,-	21.000,-
Dopravní náklady			800,-
CELKEM			104.000,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.			

S pozdravem

Rohlík Miroslav
Vedoucí servisního střediska