

Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / ON	Objekt	Etapa	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
						INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM				203 075,05 Kč
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 075,05 Kč
-	-	-	-	-	-	1. ETAPA	-	-	-	203 075,05 Kč
		SO	33	1. etapa		Terénní a sadové úpravy				203 075,05 Kč
	D	1	SO	33	1. etapa	Zemní práce				203 075,05 Kč
1	K	271531111800	SO	28	1. etapa	Pořítaře zhotvené pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m <sup>3</sup>	123,54	1 643,80		203 075,05 Kč
						"platitelností plánů SO 28" 28,4 * 14,5 * 0,3	123,54			
						INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM				203 075,05 Kč

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby: <b>ZL-016</b>													
Strany smlouvy o díle na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.08.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PSČ 290 01															
Zhotovitel: „Společnost ČOV Brandýs nad Labem“ Subterra a.s. – správce SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 2															
Vliv na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL-016												
Vliv na lhůtu dokončení díla	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne													
Popis a zdůvodnění změny:															
<p><b>Dezinfece</b></p> <p>Na základě vyjádření AD bude zrušena dezinfekce nových nádrží. S ohledem na ochranu zdraví pracovníků požadujeme desinfekci nádrží ve všech stávajících nádržích. Tedy i na objektu SO 01 a SO 21, kde se s dezinfekcí původně neuvažovalo z důvodu tekoucí vody v kanálech. I přes toto je zde možná kontaminace betonových povrchů odpadní vodou a riziko přenosu různých chorob. Dále se zde mohou vyskytovat i nebezpečné látky jako je arsen, sloubeniny chloru, soli těžkých kovů cyanidy a další dusikaté a zdravotně závažné látky. Z těchto důvodů trváme na předčítání a desinfekci všech „starých“ nádrží nebo nádrží, které jsou v provozu, tedy výjma nádrží nových před uvedením do provozu.</p> <p>Jedná se o změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 5 písm. a) nové položky soupisu stavebních prací představující srovnatelný druh materiálu nebo práci ve vztahu k nahrazovaným položkám</p>															
	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Viceprací celkem												
	<b>-83 432,39</b>	<b>798,60</b>	<b>-82 633,79</b>												
Přílohy ZL:															
1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 08/2023)															
<p><b>Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Zhotovitel</td> <td style="width: 33%;">jméno</td> <td style="width: 33%;">datum <b>7.8.2023</b></td> </tr> <tr> <td>Objednatel</td> <td>jméno</td> <td>datum <b>9.8.2023</b> podpis</td> </tr> <tr> <td>AD-HIP - Projektant</td> <td>jméno</td> <td>datum <b>9.</b> podpis</td> </tr> <tr> <td>TDS</td> <td>jméno</td> <td>datum <b>9.8.2023</b> podpis</td> </tr> </table> <p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, způsobilost, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o díle a organizačním řádem stavby.</p>				Zhotovitel	jméno	datum <b>7.8.2023</b>	Objednatel	jméno	datum <b>9.8.2023</b> podpis	AD-HIP - Projektant	jméno	datum <b>9.</b> podpis	TDS	jméno	datum <b>9.8.2023</b> podpis
Zhotovitel	jméno	datum <b>7.8.2023</b>													
Objednatel	jméno	datum <b>9.8.2023</b> podpis													
AD-HIP - Projektant	jméno	datum <b>9.</b> podpis													
TDS	jméno	datum <b>9.8.2023</b> podpis													
Ostatní ujednání:															



Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / DN	Objekt	Etapa	Pozn.	MJ	Možnost výběru	Jednotková cena jednotky	Celková cena rámcov.
						INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚní ČOV BRANDÝS NAD LABEM				-63 432,39 Kč
						1. ETAPA				-63 379,32 Kč
			SO	01	1. etapa	Čidlovna				677,47 Kč
	D	93	SO	02	1. etapa	Dokončovací práce inženýrských staveb				677,47 Kč
	E	9388001411R00	SO	01	1. etapa	Desinfekce nádrže roztokem chlorovaného sodného	m3	31,50	21,51	677,47 Kč
						Čistivo: chlorovaný křemenný chlorit do 10% růžnosti dosek: 1 m3				
						1000		31,50		
			SO	02	1. etapa	Lepáky píska				-1 572,46 Kč
	D	93	SO	02	1. etapa	Dokončovací práce inženýrských staveb				-1 572,46 Kč
59	E	9388001411R00	SO	02	1. etapa	Desinfekce nádrže roztokem chlorovaného sodného	m3	-73,10	21,51	-1 572,46 Kč
						Čistivo: chlorovaný křemenný chlorit do 10% růžnosti dosek: 1 m3				
						1000		73,10		
			SO	02	1. etapa	Nová nitritická nádrž				-46 086,90 Kč
	D	93	SO	02	1. etapa	Dokončovací práce inženýrských staveb				-46 086,90 Kč
43	E	9388001411R00	SO	02	1. etapa	Desinfekce nádrže roztokem chlorovaného sodného	m3	-2 143,58	21,51	-46 086,90 Kč
						Čistivo: chlorovaný křemenný chlorit do 10% růžnosti dosek: 1 m3				
						1000		2 143,58		
			SO	11	1. etapa	Nová dosazovací nádrž				-34 625,94 Kč
	D	93	SO	11	1. etapa	Dokončovací práce inženýrských staveb				-34 625,94 Kč
47	E	9388001411R00	SO	11	1. etapa	Desinfekce nádrže roztokem chlorovaného sodného	m3	-1 609,76	21,51	-34 625,94 Kč
						Čistivo: chlorovaný křemenný chlorit do 10% růžnosti dosek: 1 m3				
						1000		1 609,76		
			SO	21	1. etapa	Zahradní kábu				121,19 Kč
	D	62	SO	21	1. etapa	Opravy povrchů anket				121,19 Kč
	E	9388001411R00	SO	21	1. etapa	Desinfekce nádrže roztokem chlorovaného sodného	m3	9,63	21,51	121,19 Kč
						Čistivo: chlorovaný křemenný chlorit do 10% růžnosti dosek: 1 m3				
						1000		9,63		
			SO	27	1. etapa	Odvodní kábu				-1 006,17 Kč
	D	93	SO	27	1. etapa	Dokončovací práce inženýrských staveb				-1 006,17 Kč
102	E	9388001411R00	SO	27	1. etapa	Desinfekce nádrže roztokem chlorovaného sodného	m3	-46,68	20,35	-1 006,17 Kč
						Čistivo: chlorovaný křemenný chlorit do 10% růžnosti dosek: 1 m3				
						1000		46,68		
			SO	37	1. etapa	Demolice				-208,98 Kč
			SO	37,4	1. etapa	Úniky výčlánků vody				-133,95 Kč
	D	93	SO	37,4	1. etapa	Dokončovací práce inženýrských staveb				-133,95 Kč
10	E	9388001411R00	SO	37,4	1. etapa	Desinfekce nádrže roztokem chlorovaného sodného	m3	6,62	20,25	-133,95 Kč
						Čistivo: chlorovaný křemenný chlorit do 10% růžnosti dosek: 1 m3				
						1000		6,62		
			SO	37,5	1. etapa	Měrný kábu na odtoku z dosazovacích nádrží				-75,05 Kč
	D	93	SO	37,5	1. etapa	Dokončovací práce inženýrských staveb				-75,05 Kč
10	E	9388001411R00	SO	37,5	1. etapa	Desinfekce nádrže roztokem chlorovaného sodného	m3	-3,49	21,51	-75,05 Kč
						Čistivo: chlorovaný křemenný chlorit do 10% růžnosti dosek: 1 m3				
						1000		3,49		
			SO	63	2. etapa	Separace obsahu tlakových vod				-730,54 Kč
	D	93	SO	03	2. etapa	Dokončovací práce inženýrských staveb				-730,54 Kč
48	E	9388001411R00	SO	03	2. etapa	Desinfekce nádrže roztokem chlorovaného sodného	m3	-33,98	21,51	-730,54 Kč
						Čistivo: chlorovaný křemenný chlorit do 10% růžnosti dosek: 1 m3				
						1000		33,98		
			SO	63	2. etapa	2. ETAPA				

Интервью с Альфредом Соком и Альбертом Медведевым



## **Marhoulová Jarmila DiS.**

---

**Od:**  
**Odesláno:**  
**Komu:**  
**Kopie:**  
**Předmět:**



(.cz)

**Příznak pro zpracování:** Zpracovat  
**Stav příznaku:** Opatřeno příznakem

Dobrý den,

niže v textu červeně jsem doplnil, kde bude dezinfekce provedena a kde není třeba. Obecně se dezinfekce provádí ve stávajících nádržích určených k sanaci, které jsou trvale napuštěny odpadní vodou a jejichž stěny mohou být kontaminovány působením odpadní vody. U nových konstrukcí není dezinfekce třeba.

S pozdravem



**AQUA PROCON s.r.o.**  
divize Praha  
Dukelských Hrdinů 12  
170 00 Praha 7



---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** středa 24. května 2023 15:54  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** ČOV Brandýs - desinfekce nádrží

Dobrý den,  
na základě dnešního jednání ohledně změnových listů jsem ještě jednou procházela rozpočet a hledala objekty, na kterých by se měla provádět dezinfekce stávajících nádrží roztokem chloritanu sodného.

Dle rozpočtu se jedná o tyto objekty:

1. etapa
- SO 02 - NE
- SO 05 - ANO
- SO 07 - ANO
- SO 08 - NE
- SO 11 - NE
- SO 22 - ANO
- SO 23 - ANO
- SO 25 - ANO

SO 27 - NE  
SO 37.1 - ANO  
SO 37.3 - ANO  
SO 37.4 - NE  
SO 37.5 - NE

2. etapa

SO 03 - NE  
So 10 - ANO  
SO 18 - ANO  
SO 19 - ANO  
SO 20 - ANO  
SO 37 - ANO

Naopak u objektů SO 01, SO 21 a SO 26, kde se má provádět sanace, není dezinfekce uvedena. Bude se zde dělat? V objektech SO 01 a SO 21 budou sanovány žlaby, ve kterých voda protéká, není zde trvale vystavena hladina. U těchto objektů není dezinfekce třeba. SO 26 je rozšíření plochy pro zdroj kyslíku do reaktorů OSS. Jedná se venkovní plochu, která není pod hladinou odpadních vod ani není trvale vystavena působení agresivních účinků chemikálů. Dezinfekce není třeba.

Prosím o upřesnění, na kterých objektech se dezinfekce bude provádět a na kterých se provádět nemusí.

Následně bych na toto zpracovala nový změnový list.

Děkuji.

S pozdravem



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem	SO a IO ve změně <b>SO 28</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL-017</b>	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.06.2022 (dále jen „Smlouva“): Objednatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PSČ 250 01			
Zhotovitel: „Společnost ČOV Brandýs nad Labem“ Subterra a.s. – správce SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 2			
vliv na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL-17
vliv na lhůtu dokončení díla	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	
Popis a zdůvodnění změny:			
<b>Ocelová konstrukce objektu SO 28</b> Rozpor mezi zadávací a realizační dokumentací. Chybějící kotěvní palky ve výpisu materiálu. Chybějící duplexní rámec ocelové konstrukce.			
Jedná se o změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 5 písm. a) nové položky soupisu stavebních prací představují související druh materiálu nebo práci ve vztahu k nahrazovaným položkám			
	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Viceprací celkem
	<b>0,00</b>	<b>358 797,83</b>	<b>358 797,83</b>
Přílohy ZL:			
1. Rozpočet (zpracován zhotovitelem 06/2023)			
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:			
Zhotovitel	jméno	datum	<i>16.8.2023</i>
Objednatel	jméno	datum	<i>16.8.2023</i> podpis
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	<i>16.8.2023</i> podpis
TDS	jméno	datum	<i>16.8.2023</i> podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SOIO, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny Změny, jejichž počet, výběr, popisy, zadovědornost, dokladování a ocenění v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.			
Ostatní ujednání:			







# PROFIPOX ER HS-80



## CHARAKTERISTIKA

Dvousložková samozákladující vysokosušinová (High Solid) epoxidová nátěrová hmota.

## POUŽITÍ

- ✓ používá se pro základní nebo jednovrstvě-bezzákladové nebo vrchní nátěry ocelových konstrukcí, stožárů, dopravníků, nádrží, zábradlí, lodí apod. v systémech kde je vyžadována odolnost vůči mechanickému a chemickému zatížení, vhodná i pro nátěry betonu, do trvalých ponorů, široký rozsah chemických odolností ( vůči olejům, roztokům kyselin, vodě, ropným produktům, solím, čisticím prostředkům, alkalickému prostředí apod.)
- ✓ vhodná do korozního prostředí C3-C5 dle ISO 12 944
- ✓ silná antikorozní odolnost
- ✓ vhodný i pro povrchovou úpravu lehkých kovů, pozinku a hliniku

## VLASTNOSTI

Možnost nanesení až 1 000 um suchého filmu při dodržení podmínky aplikace vysokotlakým zařízením.  
Nátěrová hmota je běžně dostupná v ral 7001 dle dohody.

Stupeň lesku: 60 - 70°

Sušina: 78 ± 1% obj. ... ER HS-HA  
92 ± 1% obj. ... ER HS-HA (CA)

Sp. hmotn.: 1,40 ± 0,02 kg/l směsi

Misicí poměr :	ER HS-HA – vhodná i pro zimní aplikace	ER HS-HA (CA)
	2,5 hmotn. díly barvy	4 hmotn. díly barvy
	1 hmotn. díly tužidla	1 hmotn. díl tužidla

Tužidlo : PROTECT ER HS-HA / \*ER HS-HA(CA)

Zpracovatelnost : cca 2\*/4 hod. při 10 °C a cca 1\*/2 hod. při 23 °C. Zpracovatelnost se zkracuje při vyšších teplotách a prodlužuje při nižších ( konzultujte s obchodně-technickým oddělením )

Vydatnosti směsi ( upřesnění naleznete v konkrétním zpracování nátěrového systému ):

mokrá vrstva	suchá vrstva	teoretická vydatnost
128/*109 um	100um	5,6/*6,4 m2/kg směsi
192/*163 um	150um	3,7/*4,3 m2/kg směsi

### Všeobecně užívaná praktická vydatnost směsi při 100 um suché vrstvy

nátěr ( ± 5% fed. )	3,7/*4,3 m2/kg
tlaková aplikace ( 0% fed. )	3,3/*3,9 m2/kg

### Všeobecně užívaná praktická vydatnost směsi při 150 um suché vrstvy

nátěr ( ± 5% fedidla )	2,5/*2,9 m2/kg
tlaková aplikace ( 0% fed. )	2,2/*2,6 m2/kg

Praktická vydatnost závisí na zkušenosti tlakovníka, typu aplikačního zařízení, druhu podkladu, tvaru a dalších aspektech např. na rychlosti větru při aplikaci ve vertikálním prostředí apod. Všeobecně se uvádějí ztráty na vydatnosti : nátěrem 30%, tlakem 40%.

## ZASYCHÁNÍ

Zasychání 100um DFT	5 °C	10 °C	23 °C
proti prachu	-	-	-
lehká manipulace	24/*48 hod	16/*48 hod	12/*24 hod
další nástřik	24/*48 hod	16/*48 hod	12/*24 hod

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze informativní. Zasychání může být rychlejší nebo pomalejší v závislosti na cirkulaci vzduchu, skutečné síle vrstvy, teplotě podkladu a barvy, vlnnosti vzduchu a použitém fedidlu.

Pozn:

Přesoušením barvy při 60 - 80 °C po odstranění rozpouštědel se podstatně zkrátí časy zasychání. Skutečná teplotní odolnost nátěrové hmoty je do 120 °C.

# PROFIPOX ER HS-80



## INFORMACE K APLIKACI

Doporučeno :

dle ČSN ISO 8501-1 očištění na stupeň čistoty Sa2,5 – tryskáním, min.St2 - mechanicky a ručně. Do úplného vytrvrzení nesmí být nátěr PROFIPOX ER HS-80 vystaven zatížení vodou a chemikáliemi.

Při nevhodných venkovních aplikačních podmínkách ( např. při tvorbě kondenzační vody, dešti, působení agresivních plynů, při větru se silným obsahem prachu apod. ) se musí nátěrové práce zastavit. Obnovení prací může být až po dostatečném proschnutí povrchu a opětovném očištění.

Aplikační teploty : nad 5 °C, teplota při zasychání nad 5°C ( konzultujte s technickým oddělením )

Teplota podkladu : min. 3 °C nad rosným bodem

Relativní vlhkost : nesmí překročit 80%

Způsob aplikace : vysokotlakým stříkáním nebo nátěrem. Nejdříve se barva smísi s tužidlem a pořádně se tato směs promíchá a dle potřeby naředí. Nevyžaduje indukční dobu. Může se aplikovat ihned po důkladném promicháni. Nedoporučuje se aplikovat v létě při přímém slunečním působení na natuženou směs, protože mohou vznikat deformace povrchu filmu nebo se znehodnotí natužená směs rychlým sesíťováním.

Ředitlo : S 6300

Informace pro vysokotlaké stříkání :

ředitlo : 0 - 5%

tlak na trysce : 200 - 350 bar

tryska : 0,015" - 0,021"

úhel : v závislosti na profilu 20 - 60°

Pozn. : Uvedené informace jsou podle praktických zkušeností i přímo závislé na konkrétním typu vysokotlakého zařízení, dále pak na zkušenosti a praktické znalosti lakýmka. Vysokotlaké zařízení se nedoporučuje čistiť před aplikací acetonem nebo C 5000, s epoxidem velmi špatně reaguje a může ovlivnit dobu zpracovatelnosti a vyvolat povrchové defekty.

Běžný doporučený nátěrový systém :

PROFIPOX ER HS-80 2 x 100 um ( DFT )

+ např. v kombinaci s emalem ACC PROFI 1 x 50 um ( DFT )

Obsah organického uhlíku ( g/kg ) :

200/\*60 ± 1

VOC ( g/kg ) :

220/\*70 ± 2

Podkategorie produktů dle vyhlášky č. 355/2002 Sb. (2004/42/ES):

A/j

Prahou hodnoty těkavých látek v g/l 2007/2010:

550/500

Maximální obsah těkavých látek v produktu ve stavu připraveném k použití v g/l: 270/\*130

## SKLADOVATELNOST A BALENÍ

Skladujte v dobře uzavřených plechovkách při 5 - 25 °C v souladu s danými předpisy.

Balení je : plechovky 12 kg, 25 kg, sud 200 kg.

## BEZPEČNOST A ZDRAVÍ

Dodržujte bezpečnostní upozornění na obalu. Aplikaci provádějte v dobře větraném prostoru. Nevdechujte aerosol, vyhněte se kontaktu s pokožkou. Potřísněnou pokožku očistěte příslušným ředitlem, omyjte mýdlem a vodou a natífele krémem. Při zasažení očí vypláchněte důkladně vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc ( předložte etikety s bezpečnostním upozorněním ). Blížší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu, který je na požádání.

---

Údaje uvedené v tomto listu jsou založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech. Jsou aktuální k dniu vydání tohoto listu. Kvalita produktu je průběžně kontrolována operačním systémem kontroly při vstupu surovin a výstupu hotového produktu. Výrobce neruší za škody způsobené nesprávným použitím. O vhodnosti použití se poradte vždy s výrobcem nátěrové hmely. Výrobce si vyhrazuje právo změnit údaje uvedené v tomto listu bez předchozího upozornění. Tyto změny budou provedeny vždy na základě nových poznatků z praktických nebo laboratorních zkoušek.

# ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS



## CHARAKTERISTIKA

Dvousložková polyuretan-akrylátová samozákladující pololesklá nátěrová hmota s antikorozním zinkfosfátovým pigmentem, thixotropní - vysoce nanášivá.

## POUŽITÍ

- ✓ používá se pro jednovrstvé nebo vrchní nátěry ocelových a pozinkovaných plechů, kovových a obytných kontejnerů, konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům a chemickému zatížení, dopravníků a strojů apod.
- ✓ vhodná do korozního prostředí C3-C4 dle ISO 12 944
- ✓ vysoká odolnost vůči abrazi, stálost barevného odstínu

## VLASTNOSTI

Možnost nanesení až 100 um suchého filmu při dodržení podmínky aplikace vysokotlakým zařízením. Nátěrová hmota je dostupná v odstínech dle RAL, NCS a ČSN.

Stupeň lesku: 60 - 70°

Sušina: 58 ± 2% obj.  
74 ± 2% hmotn.

Sp. hmotn.: 1,35 ± 0,05 kg/l směsi

Misící poměr: 10 hmotn. dílu barvy  
1 hmotn. dílu tužidla

Tužidlo: ACRYL AR-HS

Zpracovatelnost: do 3 hodin při 23 °C, zpracovatelnost se zkracuje při vyšších teplotách a prodlužuje při nižších

Vydatnosti:

mokrá vrstva	Suchá vrstva	teoretická vydatnost
110 um	50um	8,4 m2/kg směsi
145um	80um	5,3 m2/kg směsi

Všeobecně užívaná praktická vydatnost směsi při 50 um suché vrstvy	
nátěr (± 10% fed.)	5,6 m2/kg
tlaková aplikace (0% fed.)	5,3 m2/kg
nástrík vzduchem (± 15% fed.)	3,8 m2/kg

Všeobecně užívaná praktická vydatnost směsi při 80 um suché vrstvy	
nátěr (± 10% fedida)	3,5 m2/kg
tlaková aplikace (0% fed.)	3,3 m2/kg
nástrík vzduchem (± 15% fed.)	2,4 m2/kg

Praktická vydatnost závisí na zkušenosti lakovíka, typu aplikačního zařízení, drsnosti podkladu, tvaru a dalších aspektech např. na rychlosť větru při aplikaci ve venkovním prostředí apod. Všeobecně se uvádějí ztráty na vydatnosti: nátěrem 30%, tlakem 40%, vzduchem 50%.

## ZASYCHÁNÍ

Zasychání 50um DFT	0 °C	5 °C	10 °C	23 °C
proti prachu	40 min.	30 min.	20 min.	15 min.
lehká manipulace	2 hod.	1 hod.	1 hod.	45 min.
další nástrík	2-4 hod.	2-3 hod.	1-2 hod.	1 hod.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze informativní. Zasychání může být rychlejší nebo pomalejší v závislosti na cirkulaci vzduchu, skutečné síle vrstvy, teplotě podkladu a barvy, výšce vzduchu a použitím fedida.

Pozn:

Prisoušlením barvy při 60 - 80 °C po odštěpení rozpouštědla se podstatně zkrátí časy zasychání. Stála teplotní odolnost nátěrové hmoty je do 120 °C.

## ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS

### INFORMACE K APLIKACI

Doporučeno :

Pozinkovaný podklad nebo podkladový nátěr musí být čistý a suchý, zbaven všech nečistot. Minimálně dle dle ISO 8501-1 na St 2 – ruční a mechanické čištění. Do úplného vytvrzení nesmí být ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS vystaven chemickému nebo abrazivnímu zatížení.

Při nevhodných venkovních aplikačních podmínkách ( např. při tvorbě kondenzační vody, deště, působení agresivních plynů, při větru se silným obsahem prachu apod. ) se musí nátěrové práce zastavit. Obnovení prací může být až po dostatečném proschnutí povrchu a opětovném očištění.

Aplikační teploty : nad 0 °C

Teplota podkladu : min. 3 °C nad rosným bodem

Relativní vlhkost : nesmí překročit 80%

Teplota podkladu : max. 40°C – nutná konzultace s technickým oddělením

Způsob aplikace : vysokotlakým nebo vzduchovým stříkáním a nátěrem. Nejdříve se barva smísí s tužidlem a pořádně se tato směs promichá. Pak se směs barvy a tužidla naředí podle způsobu aplikace a opět pořádně promichá. V jedné vrstvě se nedoporučuje aplikovat na více než 80 um suchého filmu. Nedoporučuje se aplikovat v létě při přímém slunečním osvitu za vysokých aplikačních teplot - mohou vznikat deformace povrchu filmu nebo může natážená směs ve velmi krátké době zreagovat/zesílitovat a tím znehodnotit – zkřehnutí filmu, rozpad pigmentů/pojiva.

Ředitlo : ACRYLTHIN ACT

Informace pro vysokotlaké stříkání :

ředění : dopor. 0 - 10%

tlak na trysce : 160 - 220 bar

tryska : 0,011" - 0,018"

úhel : v závislosti na profilu 20 - 60°

Pozn. : Uvedené informace jsou podle praktických zkušeností i přímo závislé na konkrétním typu vysokotlakého zařízení, dále pak na zkušenosti a praktické znalosti takéřnika. Doporučuje se provést slabý podstřik a pak aplikovat větší sílu filmu.

Běžný doporučený nátěrový systém :

ACRYLUNI-COAT ACU 40-HS 1-2 x 60 - 80 um ( DFT )

Obsah organického uhlíku ( g/kg ) : 200 ± 5

VOC ( g/kg ) : 255 ± 5

Podkategorič produktů dle vyhlášky č. 355/2002 Sb. (2004/42/ES): A/J

Praťové hodnoty těkavých látek v g/l 2007/2010: 550/500

Maximální obsah těkavých látek v produktu ve stavu připraveném k použití v g/l: 420

### SKLADOVATELNOST A BALENÍ

Skladujte v dobře uzavřených plechovkách při 5 - 25 °C v souladu s danými předpisy.

Balení je : plechovky 12 kg, 25 kg, sud 200 kg.

### BEZPEČNOST A ZDRAVÍ

Dodržujte bezpečnostní upozornění na obalu. Aplikaci provádějte v dobré větraném prostoru. Nevdechujte aerosol, vyhněte se kontaktu s pokožkou. Potiskněnou pokožku očistěte příslušným ředidlelem, omyjte mydlem a vodou a natřete krémem. Při zasažení očí vypláchněte důkladně vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc ( předložte etikety s bezpečnostním upozorněním ). Blížší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu, který je na požádání.

Údaje uvedené v tomto listu jsou založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech. Jsou aktuální k datu vydání tohoto listu. Kvalita produktu je pravidelně kontrolována operačním systémem kontroly při vstupu surovin a výstupu hotového produktu. Výrobce neručí za žády způsobené nesprávným použitím. O vhodnosti použití se poradte vždy s výrobcem nátěrové hmoty. Výrobce si vyhrazuje právo změnit údaje uvedené v tomto listu bez předchozího upozornění. Tyto změny budou provedeny vždy na základě nových poznatků z praktických nebo laboratorních zkoušek.

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem	SO a IO ve změně <b>SO 02</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL-018</b>
---	----------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.06.2022 (dále jen Smlouvající)

Objednatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PSČ 250 01

Zhotovitel: „Společnost ČOV Brandýs nad Labem“

Subiekt a.s. – správce

SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 2

vliv na cenu díla	ano	ne	zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL-018
-------------------	-----	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne
------------------------------	-----	----

Popis a zdůvodnění změny:

### Změna založení objektu SO 02 Lapáky písku

Bude provedena změna založení objektu. Místo mikropilot se provede záporové pažení s rozpěrnými rámy.

Jedná se o změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 5 zmena není možná z ekonomických anebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Vícenaprací	Cena navrhovaných Méněprací a Vícenaprací celkem
	<b>-2 649 961,88</b>	<b>1 772 004,28</b>	<b>-877 957,60</b>

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 06/2023)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum <i>11.10.2023</i> podpis <i>180.00</i>
Objednatel	jméno		datum <i>11.10.2023</i> podpis
AD-HIP - Projektant	jméno		datum <i>11.10.2023</i> podpis
TDS	jméno		datum <i>11.10.2023</i> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodl, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž podrobné popisy, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:







## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem	SO a IO ve změně <b>SO 08, SO 11, SO 13, SO 16</b>	Číslo změny stavby <b>ZL-019</b>
---	---	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.06.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatele: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PSČ 250 01

Zhotovitele: „Společnost ČOV Brandýs nad Labem“

S ub t e r r a a.s. – správce

SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 2

vliv na cenu díla	ano	ne	zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL-019
-------------------	-----	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne
------------------------------	-----	----

Popis a zdůvodnění změny:

### Snižený podklad ze štěrkodrti pod objekty ve sdružené jámě

Podklad ze štěrkodrti pod objekty SO 08, SO 11, SO 13 a SO 16 se bude provádět v tl. 150 mm, oproti původně uvažovaných 300 mm. U objektu je ve VV počítáno pod základovou deskou v tl. 20 cm. Zde se bude odečítat pouze 5 cm na požadovaných 15 cm.

Jedná se o změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6, vyvolanou okolnostmi, které zadavatel jednající s následitou předem nemohl předvídat.

	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-337 709,09	0,00	-337 709,09

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 08/2023)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	LS/2023-23-40770134051	datum	230
Objednatele	jméno		datum	7.9.2023 podpis
AD-HIP - Projektant	jméno		datum	7.9.2023 podpis
TDS	jméno		datum	7.9.2023 podpis

Objednatele a Zhotovitel se dohodl, že u výše uvedeného SO/I/O, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jichž jsou podrobně popisy, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl podepsán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:







## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem	SO a IO ve změně SO 30	Číslo změny stavby: <b>ZL - 020</b>
---	---------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.06.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatele: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PSČ 290 01

Zhotovitel: „Společnost ČOV Brandýs nad Labem“

Subterra a.s. – správce

SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 2

vliv na cenu díla	ano	ne	zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL-020
vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	

Popis a zdůvodnění změny:

### Chybějici spojky - SO 30

Elektrospojky a spojky Multigrip a Synoflex jsou dodávkou investora. ZL obsahuje pouze montáž litinových tvarovek nad rámec zadávací dokumentace.

Jedná se o změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2018 Sb., § 222 odst. 6, vyvolanou okolnostmi, které zadavatel jednající s nížeštou přání, nemohl předvídat.

	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Viceprací celkem
	0,00	14 915,07	14 915,07

### Přílohy ZL:

- Rozpočet (zpracován zhotovitelem 10/2023)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum	
Objednatele	jméno		datum	
AD-HIP - Projektant	jméno		datum	
TOS	jméno		datum	

Objednatele a Zhotovitel se dohodl, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž podrobné popisy, zdůvodnění, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:







## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem	SO a IO ve změně <b>SO 02, SO 04, SO 05, SO 07, SO 08, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15, SO 30</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL-021</b>
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.06.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PSČ 260 01

Zhotovitel: „Společnost ČOV Brandýs nad Labem“

Sub terra a.s. – správce

SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 2

vliv na cenu díla	ano	ne	zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL-021
vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	

Popis a zdůvodnění změny:

### Změna zámečnických konstrukcí a prvků z kompozitu

Rozpor u zámečnických konstrukcí a prvků z kompozitu mezi zadávací a realizační dokumentací.

Jedná se o změnu dle zákona 154/2008 Sb. paragraf 222, odstavec 5 jež nebyla zahrnuta v původním rámcu za smlouvy a je nezbytná pro dokončení díla.

	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Viceprací celkem
	-203 608,06	447 267,30	243 659,24

Přílohy ZL:

- Rozpor (zpracován zhotovitelem 06/2023)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum 11.10.2023	podpis
Objednatel	jméno	datum 11.10.2023	podpis
AD-HIP - Projektant	jméno	datum 11.10.2023	podpis
TDS	jméno	datum 11.10.2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodl, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž podpis byl zjištěn, zadůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

