

Rozpočet

Venkovní žaluziové dveře a žaluziová okenice nadsvětlíku u vstupu do pokladny

SZ Rájec nad Svitavou

	Cena za úkon
A. Obnova žaluziových dveří a žaluziové okenice nadsvětlíku	
vysazení křídel dveří a křídel nadsvětlíku, odvoz do dílny	2 500
demontáž kování a nepůvodních prvků	1 500
odstraňování starých nátěrů a nepůvodních tmelů	8 500
oprava jednotlivých konstrukčních prvků, doplnění nebo výměna	7 500
oprava a čištění konstrukčních spojů, doplnění jejich chybějících částí	5 500
výměna žaluziových lopatek	28 500
obnova funkčnosti žaluziových lopatek	5 500
čištění a oprava kování	8 700
oprava zárubně	12 000
petrifikace spodní části – paraloid B72 + toluen	1 300
opakovaný nátěr fungicidním a insekticidním prostředkem	2 000
příprava na nanášení povrchové úpravy, tmelení, broušení	8 000
nanášení povrchových úprav – napouštědlo, základ, vrchní barva	14 500
oprava, konzervace a doplnění kování kopiemi	5 000
Cena celkem	111 000

	Cena za úkon
B. Osazení obnovených žaluziových dveří a okenice nadsvětlíku	
kompletace dveřních křídel a křídel nadsvětlíku včetně dopravy	8 500
zavěšení křídel dveří a křídel nadsvětlíku, celkového spasování	5 500
Cena celkem	14 000

	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
A. Obnova dveří s nadsvětlíkem	111 000	23 310	134 310
B. Osazení obnovených dveří	14 000	2 940	16 940
Cena celkem	125 000	26 250	151 250