

## Nabídka na základě konzultace a zaměření prvku

**Zákazník: divadlo Tábor (DON)**

### **Akce: oprava – kompletní výměna dělicí stěny s dvoukřídlými dveřmi – zázemí scény**

**Stávající stav:** stávající prvek je v dožitém stádiu, rám je uvolněný, křídla ploště deformována (nesedí v zárubni), závěsy křídel částečně vylomeny, zástrčky nefunkční. Prvek celkově nesoudržný a hlučný, nesplňuje parametr akustiky oddělit prostory zázemí a jeviště. Z výše uvedených důvodů nelze provést částečnou opravu, oprava by byla nákladná a nerentabilní.



#### **Specifikace typu výrobku**

Stavební hloubka zárubně a křídla 68 mm

Konstrukční materiál - smrk 3-vrstvá lamela napojovaná

Typ – akustické úpravy, atyp konstrukce, kazetové částečně prosklené, profilace dle původních dveří

Typ zárubně – rámová truhlářská

Profilace – dle stávajících – profily budou zesíleny

Zámek – jednoduchý pro vložku

Kování – klika + klika elox stříbrný

Povrchová úprava – ADLER bílá odstín cca dle stávajících – lomená bílá

Zasklení – čiré, bezpečnostní, akustické lepené sklo 3.3.2.

Těsnění funkční polodrážky 2x

Práh – bez prahu

Č. pol.	Specifikace položky	~ Rozměry ~			Cena za jednotku	Počet jednotek	Celkem za položku
		Šířka Cm cca	Výška Cm cca	Pravé Levé			
1.	Výroba stěny s dvoukřídlymi dveřmi Asymetrické dvoukřídly dveře Dle specifikace	250	260	<b>P</b>	88400	1	<b>88400</b>
2.	Demontáž a likvidace stávající výplně				4160	1	<b>4160</b>
3.	Montáž nové výplně včetně dopravy				10640	1	<b>10640</b>
4.	Oprava ostění poškozeného výměnou Lištování vnitřní a vnější připojovací spáry dřevěnou lištou cca 6 x 1,5 Tmelení připojovací spáry flexibilním tmelem				9950	1	<b>9950</b>
5.	Dodávka a montáž samozavírače GEZE 2000				2970	1	<b>2970</b>
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>116 120,-</b>
<b>DPH</b>					<b>?? %</b>		<b>,-</b>
<b>Celkem</b>							<b>,-</b>

S pozdravem Miroslav Bronec

Vedoucí výroby

~~XXXXXXXXXX~~