

OBJEDNÁVKASERVISNÍCHPRACÍ

Objednává: Fakultní nemocnice Bulovka Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710		Dodavatel: P.V. Service, spol. s r.o. Libušská 118/246, 142 00 Praha IČ: 09140484 DIČ: CZ09140484 Kontaktní osoba za P. V. Servis: [REDACTED] Email: [REDACTED] / Mobil: [REDACTED]	
ČÍSLO OBJEDNÁVKY:	FNB 06/12/2023		
Datum objednávky:	06.12.2023		
Nabídka číslo	23NA0815		
Vyřizuje:	[REDACTED]	email: [REDACTED]	
Kontak pro realizaci servisu:	[REDACTED]		
Místo realizace	Stravovací provoz budova č. 18 - KUCHYŇ		
Nákladové středisko:	171960 Provoz nemocniční stravování		
Kontaktní osoba ze smlouvy:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Na základě "Smlouvy na zajištění pozáručního servisu zařízení ve stravovacím provozu" uzavřené dne 22.03.2021 u Vás **OBJEDNÁVÁME SERVIS** chladícího zařízení a technologie:

Název zařízení	Popis závady / objednávky	Celková cena servisu bez DPH
Oprava šokeru - výměna kompresoru	Na základě cenové nabídky 23NA0815, objednávám opravu šokeru - výměna kompresoru , vč. dopravy a drobných náhradních dílů.	97 775,00 Kč

Dne 6.12.2023
Elektronicky podepsán Ing. Tomáš Bárta
Podpis objednatele

Žádáme o písemné potvrzení objednávky na e-mail vyřizující osoby a zaslání cenové nabídky dle ustanovení ze Smlouvy na zajištění pozáručního servisu zařízení ve stravovacím provozu" uzavřené dne 22.03.2021.

Fakturu zašlete na email: podatelna@bulovka.cz a do kopie kontaktní osoby.

Dne 7.12.2023
Elektronicky podepsán Tomáš Andrlé
Podpis dodavatele

