

## Příloha č. 2 SOD S 202 - Seznam zařízení, rozsah a ceny poskytovaných služeb

### Příloha č.2 - Specifikace servisních prací na vzduchotechnice a klimatizaci v objektech FaF

FaF UK – Zajištění servisu vzduchotechniky a klimatizace na budovách Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

#### A. Specifikované servisní práce

Typ zařízení	Postup dle předpisu	Počet kompletů	Četnost údržby	Počet servisů za rok	Výstup	Cena za servis jednoho zařízení	Roční cena bez DPH
<b>Vzduchotechnika, klimatizace</b>							
<b>Severní budova</b>							
Zař.č. 1+1a - Posluchárna 2.NP (přívod + odvod) Sestavná vzduchotechnická jednotka HL12,5 (2x ventilátor, 2x filtr, 2x regulační klapka vč. SM, rotační výměník, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam		
Zař.č. 2+2a - Posluchárna 4.NP (přívod + odvod) Sestavná vzduchotechnická jednotka HL12,5 (2x ventilátor, 2x filtr, 2x regulační klapka vč. SM, rotační výměník, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam		
Zař.č. 3 - Injekce 1 (přívod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H3.15 (1x ventilátor, 2x filtr, 1x regulační klapka vč. SM, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 4 - Injekce 2 (přívod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H3.15 (1x ventilátor, 2x filtr, 1x regulační klapka vč. SM, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 5 - Výroba léčiv (přívod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H8 (1x ventilátor, 1x filtr, 1x regulační klapka vč. SM, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 6 - RTG (přívod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H2 (1x ventilátor, 1x filtr, 1x regulační klapka vč. SM, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 7+7a - Spojovací chodna (přívod + odvod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H6.3 (2x ventilátor, 2x filtr, 2x regulační klapka vč. SM, rotační výměník, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam		
Zař.č. 8 - RIL (přívod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H10 (1x ventilátor, 1x filtr, 1x regulační klapka vč. SM, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 9a - Laboratoře, chodby (přívod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H16 (1x ventilátor, 1x filtr, 1x regulační klapka vč. SM, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam		
Zař.č. 9b - Laboratoře, chodby (přívod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H16 (1x ventilátor, 1x filtr, 1x regulační klapka vč. SM, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam		
Zař.č. 9c - Laboratoře, chodby (přívod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H16 (1x ventilátor, 1x filtr, 1x regulační klapka vč. SM, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam		
Zař.č. 9d - Laboratoře, chodby (přívod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H16 (1x ventilátor, 1x filtr, 1x regulační klapka vč. SM, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam		
Zař.č. 11 - Laboratoře (přívod) Sestavná vzduchotechnická jednotka HL12.5 (2x ventilátor, 2x filtr, 2x regulační klapka vč. SM, rotační výměník, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 12 - Laboratoře (přívod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H5 (2x ventilátor, 2x filtr, 2x regulační klapka vč. SM, rotační výměník, vodní ohřivač, vodní chladič)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 13 Větrání strojovny chlazení (přívod) Potrubní diagonální ventilátor TD 800/200	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		

V Hradci Králové dne .....

V.....dne .....

## Příloha č. 2 SOD S 202 - Seznam zařízení, rozsah a ceny poskytovaných služeb

Zař.č. 13 Větrání strojovny chlazení (přívod) Filtrační kazeta MFL 200	klíče 2076	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 13 Větrání strojovny chlazení (odvod) Potrubní diagonální ventilátor TD 800/200		servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 20 Větrání strojovny vzduchotechniky (přívod) Potrubní diagonální ventilátor TD 2000/315		servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam		
Zař.č. 20 Větrání strojovny vzduchotechniky (přívod) Filtrační kazeta MFL 315		servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam		
Zař.č. 20 Větrání strojovny vzduchotechniky (odvod) Potrubní diagonální ventilátor TD 2000/315		servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam		
Zař.č. 1+1a, 2+2a, 11 a 12 Odporový parní vyvíječ Defensor Mk5 Visual 60 (3kpl), resp. Visual 24 (1kpl)		servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam		
Požární klapka - 22 ks		servisní manuál výrobce zařízení	22	pololetní	1	servisní záznam		
Sestavná vzduchotechnická jednotka Janka KLM 10 Vivarium		servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam		
Odporový parní vyvíječ Nordmann typ Novap 3000-6464 Vivarium		servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam		
Venkovní kondenzační jednotka Fujitsu AJY126LAH vč. revize úniku chladiva Vivarium		servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam		
<b>Nová posluchárna</b>								
Zař.č. VZT 16 - Nová posluchárna (přívod + odvod) Sestavná vzduchotechnická jednotka H10 (2x ventilátor, 2x filtr, 2x regulační klapka vč. SM, rotační výměník, vodní ohřivač, přímý výparník)		servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam		
Zař.č. 16 Odporový parní vyvíječ Defensor Mk5 Visual 60 (1kpl)		servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam		
Zař.č. 30+30a - Nová posluchárna (přívod + odvod) Venkovní kondenzační jednotka AOYA-90LALT vč. revize úniku chladiva		servisní manuál výrobce zařízení	2	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 30+30a - Nová posluchárna (odvod) Střešní ventilátor TH-800N		servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam		
<b>Spojovací hala se vstupem a sociálním zařízením</b>								
Zař.č. 33 - Klimatizace spojovací chodby (zdroj chladu) Venkovní kondenzační jednotka Daikin RXYQ14T vč. revize úniku chladiva		servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 33 - Klimatizace spojovací chodby (cirkulace) Vnitřní kazetová jednotka FXZQ40A		servisní manuál výrobce zařízení	10	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 34 - Sociální zařízení (odvod) Potrubní ventilátor TD 500/150		servisní manuál výrobce zařízení	2	pololetní	1	servisní záznam		
Zař.č. 35 - Vstup (cirkulace) Dveřní clona PA3520E16		servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam		
<b>Jižní budova</b>								
Zař.č. 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C+4B, 3D+4C, 3E, 4A, 4D, 5A, 5B, 5C, 8A+8B, 8C+8D, 8E, 9A, 9B+9C, 9D+9E, 11A, 12A, 12B, 12C, 13A, 13B+13C, 14A, 15A, 15B, 15C, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 6 a 7A - Digestoře (odvod) – Radiální ventilátor s přímým pohonem RFC		servisní manuál výrobce zařízení	39	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 21 - Klimatizace kateder 4. - 9.NP (zdroj chladu) Venkovní kondenzační jednotka RXYQ12T vč. revize úniku chladiva		servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 21 - Klimatizace kateder 4. - 9.NP (cirkulace) 8.p.-3x; 7.p.-3x; 5.p.-3x; 4.p.-3x; 3.p.-3x Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ20P		servisní manuál výrobce zařízení	11	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 21 - Klimatizace kateder 4. - 9.NP (cirkulace) Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ32P		servisní manuál výrobce zařízení	4	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 22 - Klimatizace děkanátu, studijního a provozního oddělení (zdroj chladu) Venkovní kondenzační jednotka RXYQ12T vč. revize úniku chladiva		servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 22 - Klimatizace děkanátu, studijního a provozního oddělení (cirkulace) Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ20P 2.p-13x		servisní manuál výrobce zařízení	13	roční	1	servisní záznam		
Zař.č. 21 - Klimatizace kateder (cirkulace) Vnitřní nástěnná jednotka FXAQ32P 1.p-3x		servisní manuál výrobce zařízení	3	roční	1	servisní záznam		

## Příloha č. 2 SOD S 202 - Seznam zařízení, rozsah a ceny poskytovaných služeb

Zař.č. 2.1 - suterén JIH vpravo - Sestavná vzduchotechnická jednotka CV-A 5 (ventilátorová sestava, filtry, vodní ohřivač)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam	
Zař.č. 2.2 - suterén JIH vlevo - Sestavná vzduchotechnická jednotka CV-A 5 (ventilátorová sestava, filtry, vodní ohřivač)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam	
Zař.č. 8.1 - 7 patro praktikárna Sestavná vzduchotechnická jednotka CV-P1 -L/P (ventilátorová sestava, filtry)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam	
Zař.č. 4.1 - 4 patro praktikárna Sestavná vzduchotechnická jednotka CV-P1 -L/P (ventilátorová sestava, filtry)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam	
Zař.č. 3.1 - 3 patro praktikárna Sestavná vzduchotechnická jednotka CV-P1 -L/P (ventilátorová sestava, filtry)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam	
Řídicí systém AMAP99 - kontrola a odzkoušení pro VZD zařízení č.- 38-42, kontrola a odzkoušení SW řídicího systému vč. nastavení parametrů	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam	
Zař.č. 1.1 - místnost 121 - ventilátor a filtr ke kompresorům (firon 550x350)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	1	servisní záznam	
<b>VZT - JIH suterén</b>						
003 VZT 1.1 - VTS - schodiště přívod, filtr, TR, ventilátor	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
005 VZT 2.1 - VTS - schodiště přívod, filtr, TR, ventilátor	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
<b>Soupis zařízení FaF Hradec Králové (budova JIH)</b>						
<b>číslo místnosti, výrobce, umístění venkovní jednotky</b>						
Kantýna Daikin vnitřní jednotka FTXF50A2V1B	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
Kantýna Daikin vnější jednotka RXF50A2V1B, R32, 1.4kg, r.v. 2018	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
118 Daikin vnitřní jednotka FTXV35AV1B, r.v. 2014, suterén	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
118 Daikin vnější jednotka RXV35AV1B, r.v. 2014, dole vedle budovy	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
121 Toshiba vnitřní jednotka RAV RM1101CTP-E	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
121 Toshiba vnější jednotka RAV-GM1101ATP-E, R32/2,1kg, r.v. 2018, balkón	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
213 Daikin sever vnitřní jednotka podstropní FHQ140CAVEB, server	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
213 Daikin sever vnější jednotka RZQG140LZY1B, R410A/4kg, r.v. 2018, vč. revize úniku chladiva, střeška vestibul	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
213 Sinclair sever vnitřní jednotka ASH-24BIS2/W, server	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
213 Sinclair sever vnější jednotka ASH-24BIS2/W, R32/2,2kg, střeška vestibul	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
213 Sinclair sever vnitřní jednotka ASH-24BIS2/W, server	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
213 Sinclair sever vnější jednotka ASH-24BIS2/W, R32/2,2kg, střeška vestibul	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
415 Daikin vnitřní jednotka FTXF60A2V1B, r.v. 2019	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
415 Daikin vnější jednotka RXF60A2V1B, r.v. 2019, R32/1,65kg, balkón	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
420 Daikin vnitřní jednotka podstropní FHA100AVEB	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
420 Daikin vnější jednotka RZQSG100L8Y1B, r.v. 2017 R410A/2,9kg, balkón, revize úniku	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
420 Daikin vnitřní jednotka podstropní FHA100AVEB	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
420 Daikin vnější jednotka RZQSG100L8Y1B, r.v. 2017 R410A/2,9kg, balkón, revize úniku	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
423 Daikin vnitřní jednotka nástěnná FTXS60GV1B, r.v. 2013 - č. 1	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
423 Daikin vnější jednotka RXS60F4V1B, r.v. 2013, balkón - č. 1	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
423 Daikin vnitřní jednotka nástěnná FTXS60GV1B, r.v. 2013 - č. 2	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
423 Daikin vnější jednotka RXS60F4V1B, r.v. 2013, balkón - č. 2	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
423 Daikin vnitřní jednotka podstropní FHA100AVEB	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
423 Daikin vnější jednotka RZASG100M7Y1B, R32/2,6kg, r.v. 2019, dole u budovy	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
517 Toshiba vnitřní jednotka RAS-M16NKCVC-E	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
517 Toshiba vnější jednotka RAS-M18EACV-E, R410A/1,2kg, balkón	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
519 Toshiba vnitřní jednotka RAS-M10EKCCV-E	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
623 Toshiba vnitřní jednotka RAV-SM566KRT-E, r.v. 2013	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
623 Toshiba vnější jednotka RAV-SM563AT-E, r.v. 2013, R410/2kg, balkón kanceláře	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
624 Fujitsu vnitřní jednotka ASY12LGC	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	

Příloha č. 2 SOD S 202 - Seznam zařízení, rozsah a ceny poskytovaných služeb

624 Fujitsu AOYR12LGC, R410A/0,8kg, balkón kancel.	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
721 Toshiba vnitřní jednotka RAS-M10SKCVP-E	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
721 Toshiba vnitřní jednotka RAS-M10SKCVP-E	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
721 Toshiba vnitřní jednotka RAS-M13SKCVP-E	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
721 Toshiba vnější jednotka RAS-3M26U2AVO-E, R32/1,92kg, balkón kanceláře	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
726 Toshiba vnitřní jednotka	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
726 Toshiba vnější jednotka, střecha	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
819 Fujitsu vnitřní jednotka ASYG14LMCA, r.v. 2013	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
819 Fujitsu vnější jednotka AOYG14LMCA, R410A/1,05kg, r.v. 2013, střecha	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
825 Fujitsu vnitřní jednotka ASY12RSGCW	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
825 Fujitsu vnější jednotka, R22/1,1kg střecha	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
827 Daikin vnitřní jednotka FTXP50M2V1B, r.v. 2019	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
827 Daikin vnější jednotka RXP50M2V1B, r.v. 2019, R32/0,9kg, střecha	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
914 Toshiba vnitřní jednotka RAS-13GKV-E2, vchod přes 916	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
914 Toshiba vnější jednotka RAS-13GAV-E2, R410A/0,8kg, střecha	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
930 Daikin vnitřní jednotka FTX60GV1B, r.v. 2016	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
930 Daikin vnější jednotka RX60G41VB, R410A/1,5kg, r.v. 2015, střecha	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
<b>Zasedací místnost</b>						
LG vnitřní jednotka, místnost č. 314	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
LG vnitřní jednotka, místnost č. 314	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
LG vnitřní jednotka, místnost č. 314	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
LG vnitřní jednotka, místnost č. 314	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
LG VRV vnější jednotka FM48AH, venkovní krček , vč. revize úniku chladiva	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
<b>Chlazení</b>						
<b>Severní budova</b>						
Zař.č. 1.01A, 1.01B, 1.02A a 1.02B - Zdroj chladu vč. revize úniku chladiva Chladicí jednotka YCRE080 (1ks) + oddělený kondenzátor GVHX 080.1B/2x2-MS.E (2ks) Chladicí jednotka YORK YCRE060 (1ks) + oddělený kondenzátor GVH 090.2B/2x2-E(J).E (1ks) - 2x revize úniku chladiva	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
<b>Klimatizace</b>						
<b>Soupis zařízení FaF Hradec Králové (budova sever)</b>						
<b>číslo místností, výrobce, umístění venkovní jednotky</b>						
2116 Mitsubishi vnitřní jednotka MS-GA60VB	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
2116 Mitsubishi vnější jednotka MU-GU60, bok budovy - sever	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
2117 Samsung vnitřní jednotka AC100NN4DKH	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
2117 Samsung vnější jednotka AC100MXADKM/EU, R410A/3kg, bok budovy, vč. revize úniku chladiva	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
2123 Toshiba vnitřní jednotka RAS-10BKV-E	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2123 Toshiba vnější jednotka RAS-10BAV-E, R410A/0,52kg, terasa vedle schodiště	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2126 Toshiba vnitřní jednotka RAS-137SKV-E5	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2126 Toshiba vnější jednotka RAS-137SAV-E5, R410A/0,75kg, terasa vedle schodiště	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2131 Daikin vnitřní jednotka FTXB50CV1B	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2131 Daikin vnější jednotka RXB50CV1B, R410A, 1,57kg	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2148 Daikin vnitřní jednotka FTXB50CV1B	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
2148 Daikin vnější jednotka RXB50CV1B, R410A/1,55kg, (jižní strana dole)	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
2149 Tadivan vnitřní jednotka	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2149 Tadivan vnější jednotka, bok budovy - jih	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2151 Toshiba vnitřní jednotka	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2151 Toshiba vnější jednotka RAS-10GAVP-E, bok budovy - sever str.	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2213 Toshiba vnitřní jednotka RAV-SM1102CT-E (podstrop)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2213 Toshiba vnější jednotka RAV-SP1102AT-E, R410A/2,95kg (podstrop), dole roh budovy - sever, 1x revize úniku chladiva	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2232 Whirpool vnitřní jednotka AMB867/G AC12000CH/1	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2232 Whirpool vnější jednotka AMB867/G AC12000CH/1, bok budovy jižní strana	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	

**Příloha č. 2 SOD S 202 - Seznam zařízení, rozsah a ceny poskytovaných služeb**

2241 Toshiba vnitřní jednotka RAS-16PKVPG-E	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
2241 Toshiba vnější jednotka RAS-16PAVPG-E, R32/1kg, dole u budovy	servisní manuál výrobce zařízení	1	pololetní	2	servisní záznam	
2245	bude realizováno					
2245	bude realizováno					
2250 Toshiba vnitřní jednotka - 2ks RAS-M13YKCV-E	servisní manuál výrobce zařízení	2	roční	1	servisní záznam	
2250 Toshiba vnější jednotka RAS-M18GACV-E, R410A/1,2kg, střeška krček	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2304 Samsung vnitřní jednotka AR12TXFYAWKNEU	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2304 Samsung vnější jednotka AR12TXFYAWKXEU, R32, 0,7kg, r.v. 2018 (střeška - severní strana)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2309 Toshiba vnitřní jednotka	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2309 Toshiba vnější jednotka, střeška	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2321 Daikin vnitřní jednotka	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2321 Daikin vnější jednotka, střeška	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2344	bude realizováno					
2344	bude realizováno					
2353 Samsung vnitřní jednotka AR09RXWCWKN	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2353 Samsung vnější jednotka AR09NXWCWKXEU, R32, 0,7kg, r.v. 2020 (střeška - jižní strana)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2362 Toshiba vnitřní jednotka - drátový ovladač v rozvaděči (před výtahy)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2362 Toshiba vnější jednotka RAV SM560AT-E, R410A/0,9kg, střeška krček	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2364 Toshiba vnitřní kazetová jednotka SM800EU-E - drátový ovladač (před výtahy)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2364 Toshiba vnější jednotka RAV SM800AT-E, R410A/1,5kg, střeška	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
Chodba 3.p. Daikin vnitřní jednotka FTXB50CB1B	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
Daikin vnější jednotka RXB50CV1, R410A, 1,45kg, r.v. 2018	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2404 Sinclair vnitřní jednotka typ ASF-36BI	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2404 Sinclair venkovní jednotka - mode ACGE-36BI, R32/2,63kg, střeška (severní strana)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2420 Daikin vnitřní jednotka FTXB50CV1B	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2420 Daikin vnější jednotka RXB50CV1B, R410A, 1,45kg	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2440 Whirpool vnitřní jednotka AC12000 CH/1	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2440 Whirpool vnější jednotka AMB867/G AC12000 CH/1, R407C/1,18kg,, střeška	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2443 Daikin vnitřní jednotka FTXF50A2V1B	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2443 Daikin vnější jednotka RXF50B2V1B, R32, 0,9kg, r.v. 2021 (střeška - jižní strana)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2451 Daikin vnitřní jednotka FTXF50A2V1B	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
2451 Daikin vnější jednotka RXF50B2V1B, R32, 0,9kg, r.v. 2021 (střeška - jižní strana)	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
<b>Záměstí tělocvična</b>						
Daikin vnitřní jednotka	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
Daikin vnější jednotka, bok budovy	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
Daikin vnitřní jednotka	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
Daikin vnější jednotka, bok budovy	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
<b>Botanická zahrada</b>						
105/2 Fujitsu vnitřní jednotka 105 - přízemí ASY9ANHCW	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
105/3 Fujitsu vnitřní jednotka ASY9ANHCW - přízemí	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
105/2,3 Fujitsu vnější jednotka AOY19AMCM2, R22/1,46kg, bok budovy vedle vchodu	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
sklad rostlin, ECO vnitřní jednotka Refrigerazione model MIC200	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
Fujitsu vnější jednotka AOY9ANE, R22/0,67kg, bok budovy vedle vchodu	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
217/1 Airwell vnitřní jednotka ST-XLM12RC, feditelna 1.p.	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
217/3 Airwell vnitřní jednotka ST-XLM12RC, zasedačka 220	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
217/1,3 Airwell vnější jednotka GC DUO 1212RC, R22/1,52kg, bok budovy vedle vchodu	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
210/1 Daikin vnitřní jednotka FCAG100BVEB, seminární místnost 1.p.	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
210/1 Daikin vnější jednotka AZAS100M7Y1B, R32/2,6kg, r.v. 2019, terasa	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
211 Daikin vnitřní jednotka kazetová FCAG100BVEB, seminární místnost	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
211 Daikin vnější jednotka AZAS100M7Y1B, R32/2,6kg, r.v. 2019, terasa	servisní manuál výrobce zařízení	1	roční	1	servisní záznam	
doprava		1		1	servisní záznam	
čas strávený na cestě		1		1	servisní záznam	
<b>Celková cena za roční pravidelný servis bez DPH</b>						289 450

V Hradci Králové dne .....

V.....dne .....

## Příloha č. 2 SOD S 202 - Seznam zařízení, rozsah a ceny poskytovaných služeb

<b>Celková cena za pravidelný servis za 3 roky bez DPH</b>							<b>868 350</b>
------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

**Poznámky:**

- 1) Výše uvedené ceny jsou konečné v rozsahu předepsaných dokumentů. Cena obsahuje dopravu montérů na místo a čas strávený na cestě. V cenách nejsou zahrnuty náklady na spotřební materiál (filtry, tukové náplně, klínové řemeny atd.), který bude fakturován v ceníkových cenách dodavatelů.
- 2) Zhotovitel upozorňuje budoucího provozovatele na skutečnost, že v souvislosti s platnou legislativou (dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 a č. 842/2006) je provozovatel povinen provádět pravidelné revize chladících okruhů (únik chladiva) u klimatizačních zařízení s náplní 3kg a více 1x ročně, s náplní 30kg a více 2x ročně a s náplní více než 300kg 4x ročně. Na základě § 10 zákona č. 73/2012 může činnost spočívající v servisu a kontrole těsnosti zařízení obsahujících regulované látky, resp. fluorované skleníkové plyny, vykonávat pouze certifikovaná osoba. Dle § 10 zákona č. 73/2012 vydává certifikát ministerstvo životního prostředí, které zároveň vede a zveřejňuje seznam certifikovaných osob. Zhotovitel touto certifikací disponuje a je oprávněn příslušné práce provádět.

### B. Nespecifikované servisní práce a servisní práce prováděné při odstraňování poruch

Práce provedené nad rámec výše uvedených servisních služeb, případně práce na objednávku budou účtovány na základě zápisu potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele v níže uvedených sazbách:

	Předpokládaný počet hodin za rok	předpokládaný počet km za rok	Cena za 1 hod.	Sazba/1 km	<b>Cena za nespecifikované úkony bez DPH za rok</b>
Práce servisního technika					
Kilometrová sazba					
<b>Celková cena bez DPH za nespecifikované úkony za rok</b>					

V Hradci Králové dne .....

V.....dne .....