

Objednávka 4600115984

Datum objednávky 12.01.2024

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

BILLMED GROUP s.r.o.

Žitná 562/10

120 00 Praha 2, Nové Město

Vaše číslo dodavatele u nás

1013893

Termín dodávky: 12.01.2024

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku	Hodnota
	Obj.množství	Jednotka		
00010	1	Kus	162.200,00	162.200,00
		Oprava po BTK+BTK-endoskopie		

Objednáváme u Vás opravu po BTK u přístroje CF H185L + následné BTK
důvod: Přístroj neprošel PBTK

dignostikou bylo zjištěno:

- Přístroj má poškozený - zalomený zaváděcí tubus pod konusem úchopové části a u dist.konce

Zaváděcí tubus je po celém obvodu zesláblý a zvrásněný

Enormní vůle ovládání náklonu dist.konce

poškození na systému angulace

videokolonoskop

typ: CF-H185L

výrobní číslo: 2831872

inventární číslo: 410001396/9

Kontakt nemocnice Most

Centrální endoskopie - p. [REDACTED]

oddělení zdr.techniky - p. [REDACTED]

Objednávka 4600115984

Datum objednávky 12.01.2024

BILLMED GROUP s.r.o.
120 00 Praha 2, Nové Město

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota

Termín: provést prosím co nejdříve

CENA ZA OPRAVU PŘÍSTROJE JE 162200 Kč VČETNĚ DPH, PRÁCE TECHNIKA, NUTNÉ VÝMĚNY NÁHRADNÍCH DÍLŮ, CESTY, PROVEDENÉ BTK PO OPRAVĚ VČETNĚ ELEKTRICKÉ ZKOUŠKY BEZPEČNOSTI

CENA BYLA STANOVENA NA ZÁKLADĚ CENOVÉHO NÁVRHU Č. e180.2023

Akceptací této objednávky potvrzujete, že disponujete veškerými osvědčeními a oprávněními, potřebnými pro výkon objednaných činností v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

FIRMA: BILLMED GROUP

Celk.hodn. s DPH CZK , 162.200,00

Vystavil: .

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: ████████ DIČ: ████████ Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. ██████████
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

EndoSystems CZ, člen skupiny BillMed Group, s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, Sp.značka C 255755,

Sídlo : Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Tel. [REDACTED]

Cenový návrh opravy

Zakázka číslo: E180.2023

Datum/číslo objednávky:

Zákazník: **Krajská zdravotní, a. s.**

Nemocnice Most, o. z.

oddělení: Gastroenterologie

Adresa: J.E.Purkyně 270

Adresa: 434 64 Most

Kontaktní osoba:

jméno: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax:

email: [REDACTED]

Přístroj: Video-kolonoskop

Výrobce: Olympus

Typ: CF H185L

Výr.č.: 2831872

Druh opravy: *pozáruční*

Uvedené / hlášené závady:

Poškozený - zalomený zaváděcí tubus, poškození na systému angulace - vůle

Stav přístroje:

Předmět kontroly/ Zjištěné závady:

Prohlídkou a diagnostikou přístroje zjištěn následující stav:

Přístroj má poškozený - zalomený zaváděcí tubusu pod konusem úchopové části a u dist.konce viz.foto dokumentace.

Zaváděcí tubus je po celém obvodu zesláblý a zvrásněný (způsobeno opakovaným kontaktem s dezinfekčním roztokem)

Enormní vůle ovládní náklonu dist.konce.

Oprava zahrnuje :

Kompletní rozebrání, deinstalace a následné složení přístroje v dotčených součástích.

Výměna zaváděcího tubusu včetně veškerých vnitřních komponentů (Insertion tube replacement).

Výměna Bioptického-pracovního kanálu, oplachového a sacího kanálu (Biopsy, Air/Water, Suction channel replacement).

Výměna Bending sekce (Mesh replacement).

Výměna ochranné manžety flexibilní části dist.konce (Bending rubber replacement).

Revize systému angulace, výměna poškozených součástí, vyčištění, výměna stoperů táhel.

Seřízení a nastavení pracovních úhlů distálního konce na předepsané hodnoty výrobcem pro daný model.

Vyčištění, promazání a přetěsnění přístroje.

Kontrola tlakové zkoušky těsnosti přístroje. Plná kontrola funkčnosti přístroje.

Elektrická zkouška bezpečnosti přístroje dle platné normy.

Celková částka opravy v Kč bez DPH :

134 000,00 Kč

Veškeré použité náhradní díly jsou zdravotnické prostředky ve smyslu zákona o ZP č.375/2022 Sb.

Na provedenou opravu a poskytnuté náhradní díly poskytujeme záruku v délce trvání 12-ti měsíců od převzetí přístroje zákazníkem !

Návrh vypracoval: [REDACTED] *servisní technik*

Návrh převzal:

Endosystems s.r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1

IČ: [REDACTED]

Podpis/Datum 5.1.2024

Podpis/Datum

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 12. ledna 2024 14:18
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: OBJEDNÁVKA Č.4600115984 - OPRAVA PO BTK+ NÁSLEDNÉ BTK

Dobrý den,

potvrzujeme tímto přijetí vaší objednávky, kterou tímto i akceptujeme.

S pozdravem

--

[REDACTED]
Managing Director

BillMED
 **Group** s.r.o.

 **Vathin**
Medical
Value Your Health

BillMed Group s.r.o

Žitná 562/10,

Nové Město

120 00 Praha

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

web: www.endosystems.cz | www.billmedgroup.eu | www.vathin.cz

From: [REDACTED]

Date: 01/12/24 07:17

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Subject: OBJEDNÁVKA Č.4600115984 - OPRAVA PO BTK+ NÁSLEDNÉ BTK

Dobrý den,

[REDACTED]