

**Zhotovitel:**Stadler Service AG  
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, Švýcarsko  
IČ: CHE-214.966.186, DIČ: CHE-286.235.756**Objednatel:**Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava  
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH  
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.5708761/0100  
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 11041. evidenční číslo vozu: **1723** 2.typ údržby: **SP**3. celkové Km: **299 630 km** 4.Km od posl. údržby : **/**5. agregáty na vozidle: 6.Stav tach. (Km): **313 015Km**

Typ agregátu	Název agregátu	ano/ne
RDST	TAIT TM 8105	ano
Pantograf	Stemman Fb 800.080	ano
OIS na voze	Viz příloha OIS na voze	ano

**6. poznámky:**

Kamerový systém, výhybková tyč, metlička, tyč na stažení PTG, háček plošiny, hasicí přístroj, Folie na oknech

**7. stav vozidla - poškození:**

poškozené sedáky v počtu.....ks,

V případě nejasností volat [REDAKCE]

**8. požadovaný rozsah opravy: fixní práce dle vnitropodnikové směrnice**

Odstavení vozidla na kolejích DPO v rámci prováděné opravy jde na vrub DPO

**9. vícepráce mimo fixní práce a ceník:**

1.	Otočení podvozku
2.	závesy kol. brzd =DPO
3.	Úprava-oprava plent
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

10. prohlídka bude ukončena dne bez MO: **07.02.2024**11. datum převzetí do prohlídky: **03.01.2023**

Za objednatele (podpis):

Za zhotovitele (podpis):