

Odběratel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubičky, Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČO 27520536 DIČ CZ27520536
Spisová značka
B 2629, Krajský soud v Hradci Králové

Dodavatel

NIMOTECH, s.r.o.

Ponava, Šumavská 416/15
602 00 Brno
CZECH REPUBLIC

IČO **18825605** DIČ **CZ18825605**

Příjemce - místo dodání

NPK Chrudimská nemocnice a.s.,
Václavská 570
537 01 Chrudim



Kód akce	Požadované datum dodání
Způsob dopravy	Datum vytvoření 09.01.2024 9:00:08
Způsob úhrady	
Dodací podmínky	
Ceny jsou uváděny	Bez DPH

Poř. Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ výsledné	Objednáno Skladová výsledné MJ	Identifikace VZ
10 E04-472000-00001	Opravy - Výměna UZ poškozené sondy CA1-7A na přístroji SAMSUNG MEDISON RS80 EVO dle CN 12312213			
20 E04-472000-00001	Opravy - Výměna UZ poškozené sondy CA1-7A na přístroji SAMSUNG MEDISON RS80 EVO dle CN 12312213			

Cena celkem bez DPH **196 890,00** **CZK**

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele